

Motion Controller

# PMC-2HSP/2HSN

라이브러리 매뉴얼



PMC-2HSP/2HSN



# 제품 구입 감사 안내문

(주)오토닉스 제품을 구입해 주셔서 감사합니다.

먼저 안전을 위한 주의사항을 반드시 읽고 제품을 올바르게 사용해 주십시오.

본 라이브러리 매뉴얼은 제품에 대한 안내와 바른 사용 방법에 대한 내용을 담고 있으므로 사용자가 쉽게 찾아 볼 수 있는 장소에 보관하여 주십시오.

# 라이브러리 매뉴얼 안내

- 라이브러리 매뉴얼의 내용을 충분히 숙지한 후에 제품을 사용하여 주십시오.
- 라이브러리 매뉴얼은 사용자에게 제공되는 라이브러리 함수를 자세하게 설명한 것으로 라이브러리 매뉴얼 이외의 내용에 대해서는 보증하지 않습니다.
- 라이브러리 매뉴얼의 일부 또는 전부를 무단으로 편집 또는 복사하여 사용할 수 없습니다.
- 라이브러리 매뉴얼은 제품과 함께 제공하지 않습니다.  
당사 홈페이지([www.autonics.co.kr](http://www.autonics.co.kr))에서 다운로드하여 사용하십시오.
- 라이브러리 매뉴얼의 내용은 해당 제품의 성능 및 소프트웨어 개선에 따라 사전 예고없이 변경될 수 있으며, 업그레이드 공지는 당사 홈페이지를 통해 제공해 드립니다.
- 당사에서는 라이브러리 매뉴얼의 내용을 조금 더 쉽게, 정확하게 작성하고자 많은 노력을 기울였습니다. 그럼에도 불구하고 수정해야 될 부분이나 질문사항이 있으시면 당사 홈페이지를 통하여 의견을 주시기 바랍니다.
- 각 함수별 사용예제와 함수를 활용한 MFC 기반의 예제프로그램을 제공합니다.

# 라이브러리 매뉴얼의 공통 기호

기호	설명
 <b>Note</b>	해당 기능에 대한 보충 설명
 <b>Warning</b>	지시 사항을 위반할 경우 심각한 상해나 사망 사고의 위험이 있는 내용
 <b>Caution</b>	지시 사항을 위반할 경우 경미한 상해나 제품 손상이 발생할 수 있는 내용
 <b>Ex.</b>	해당 기능에 대한 예시
※1	주석 설명 표시

# 안전을 위한 주의사항

- 안전을 위한 주의사항은 제품을 안전하고 올바르게 사용하여 사고나 위험을 미리 막기 위한 것이므로 반드시 지키십시오.
- 주의사항은 경고와 주의로 구분되어 있으며 각각의 의미는 다음과 같습니다.

 <b>Warning</b>	<b>경고</b>	지시 사항을 위반하였을 때, 심각한 상해나 사망 사고가 발생할 가능성이 있는 경우
--	-----------	---

 <b>Caution</b>	<b>주의</b>	지시 사항을 위반하였을 때, 경미한 상해나 제품 손상이 발생할 가능성이 있는 경우
--	-----------	---

## Warning

- 인명이나 재산상에 영향이 큰 기기(예: 원자력 제어 장치, 의료기기, 선박, 차량, 철도, 항공기, 연소장치, 안전장치, 방범/방재장치 등)에 사용할 경우에는 반드시 2 중으로 안전장치를 부착한 후 사용하십시오.  
화재, 인사사고, 재산상의 막대한 손실이 발생할 수 있습니다.
- 제품을 사용하기 전에 라이브러리 매뉴얼을 충분히 숙지한 다음 설치 및 운전하여 주십시오. 조작 실수로 인한 기계적인 손실과 인명사고 및 오동작의 원인이 됩니다.
- 가연성 가스 또는 폭발성 가스 사용 장소, 직사광선이 비추는 장소에서는 사용 하지 마십시오. 감전, 화재, 인명사고, 재산상의 손실이 발생할 수 있습니다.
- 제품 설치 시 위험 예상 지점에는 반드시 비상 정지 스위치, 리미트 스위치를 설치하십시오. 인명사고, 재산상의 손실이 발생할 수 있습니다.
- 제품을 설치할 때에는 정전 대책을 세운 후 설치하십시오. 인명사고, 재산상의 손실이 발생할 수 있습니다.
- 제품의 통풍창에 금속성 등의 이물질이 들어가지 않도록 하십시오. 화재, 감전의 우려가 있습니다.
- 전원 입력은 반드시 절연 트랜스를 사용하여 정류된 전원을 사용하십시오. 화재나 감전, 부상의 우려가 있습니다.
- 전원 입력 사양을 반드시 확인하시고, 전원 연결 시 반드시 단자를 확인한 후 연결하십시오. 화재의 우려가 있습니다.
- 전원이 인가된 상태에서 결선 및 점검, 보수를 하지 마십시오. 감전, 제품의 손상, 오동작의 원인이 됩니다.
- 운전 중에 전원을 차단하거나 커넥터를 분리하지 마십시오. 인명사고, 재산상의 손실이 발생할 수 있습니다.
- 제품을 분해 및 개조하지 마십시오. 감전이나 화재의 우려가 있습니다.

**Caution**

- 제품의 전원선과 신호선은 단단히 고정시키십시오. 감전, 제품손상의 원인이 됩니다.
- 전원 커넥터와 RS485 용 커넥터의 나사는 0.4N·m 이하의 토크로 조이십시오. 나사가 파손되어 접촉불량의 원인이 됩니다.
- 전원 배선은 AWG28-16 규격의 배선을 사용하십시오. 화재의 원인이 됩니다.
- 입/출력 배선에 리본 케이블을 이용할 시에는 케이블을 올바르게 접속시켜 주시고 리본 케이블에 의한 접촉 불량에 의한 접촉 불량이 일어나지 않도록 하십시오. 오동작의 원인이 됩니다.
- 반드시 커넥터의 사양 및 형식을 확인 후 배선하여 주십시오. 화재나 감전 및 제품 파손의 우려가 있습니다.
- 반드시 정격/성능 범위에서 사용하십시오. 제품의 수명이 짧아지는 원인이 되며 화재의 우려가 있습니다.
- 케이블은 노이즈의 영향을 받지 않도록 가능한 한 전원선, 동력선, 부하선 등으로부터 분리 배선하여 사용하십시오. 오동작 및 제품 손상의 원인이 됩니다.
- 청소 시 물, 유기 용제를 사용하지 마십시오. 감전, 화재, 제품 손상의 원인이 됩니다.
- 제품의 폐기 시에는 산업 폐기물로서 처리하십시오.
- 이 기기는 업무용(A 급)으로 전자파 적합등록을 한 기기이오니 판매자 또는 사용자는 이점을 주의하시기 바라며, 가정 이외의 지역에서 사용하는 것을 목적으로 합니다.



# Table of Contents

<b>1</b>	<b>초기화 .....</b>	<b>13</b>
1.1	autpmc_Open .....	13
1.2	autpmc_Reset.....	15
1.3	autpmc_IsCon.....	16
1.4	autpmc_SetBaudrate .....	18
1.5	autpmc_ClrINCPos .....	20
1.6	autpmc_Timeout .....	22
<b>2</b>	<b>정지, 종료 .....</b>	<b>25</b>
2.1	autpmc_Close .....	25
2.2	autpmc_SlowStop .....	26
2.3	autpmc_EmgStop .....	28
<b>3</b>	<b>파라미터 설정.....</b>	<b>29</b>
3.1	autpmc_GetParaAll.....	29
3.2	autpmc_GetParaOPMAI .....	34
3.3	autpmc_GetParaPMAI .....	37
3.4	autpmc_GetParaHSMAl.....	40
3.5	autpmc_GetLmtStopMod .....	44
3.6	autpmc_GetLmtActLev .....	46
3.7	autpmc_GetSCurve .....	48
3.8	autpmc_GetEndPEnable .....	50
3.9	autpmc_GetDecValue.....	52
3.10	autpmc_GetSofLmtEnable .....	54
3.11	autpmc_GetPowHomStart .....	56
3.12	autpmc_GetPowPgmStart .....	58
3.13	autpmc_GetInputLev .....	60
3.14	autpmc_GetPulseType .....	62
3.15	autpmc_GetSpdMul .....	64
3.16	autpmc_GetJrkSpd .....	66
3.17	autpmc_GetAccSpdRate .....	68
3.18	autpmc_GetDecSpdRate .....	70
3.19	autpmc_GetStrSpd.....	72
3.20	autpmc_GetCurDrvSpd .....	74
3.21	autpmc_GetDrvSpdPgm.....	76
3.22	autpmc_GetTimPgm .....	78
3.23	autpmc_GetSofLmt.....	80
3.24	autpmc_GetEndPWidth .....	82
3.25	autpmc_GetPulSciNum .....	84
3.26	autpmc_GetPulSciDen .....	86
3.27	autpmc_GetHomMod.....	88

3.28	autpmc_GetHomEndPosClr .....	90
3.29	autpmc_GetHomSigLev .....	92
3.30	autpmc_GetHomSpd .....	94
3.31	autpmc_GetHomOffset .....	96
3.32	autpmc_SetLmtStopMod .....	98
3.33	autpmc_SetLmtActLev .....	100
3.34	autpmc_SetSCurve .....	102
3.35	autpmc_SetEndPEnable .....	104
3.36	autpmc_SetDecValue .....	106
3.37	autpmc_SetSofLmtEnable .....	108
3.38	autpmc_SetPowHomStart .....	110
3.39	autpmc_SetPowPgmStart .....	112
3.40	autpmc_SetInputLev .....	114
3.41	autpmc_SetPulseType .....	116
3.42	autpmc_SetSpdMul .....	118
3.43	autpmc_SetJrkSpd .....	120
3.44	autpmc_SetAccSpdRate .....	122
3.45	autpmc_SetDecSpdRate .....	124
3.46	autpmc_SetStrSpd .....	126
3.47	autpmc_SetDrvSpd .....	128
3.48	autpmc_SetDrvSpdPgm .....	130
3.49	autpmc_SetTimPgm .....	132
3.50	autpmc_SetSofLmt .....	134
3.51	autpmc_SetEndPWidth .....	136
3.52	autpmc_SetPulSciNum .....	138
3.53	autpmc_SetPulSciDen .....	140
3.54	autpmc_SetHomMod .....	142
3.55	autpmc_HomStop .....	144
3.56	autpmc_Step1Enable .....	146
3.57	autpmc_Step2Enable .....	148
3.58	autpmc_Step3Enable .....	150
3.59	autpmc_Step4Enable .....	152
3.60	autpmc_Step1Direction .....	154
3.61	autpmc_Step2Direction .....	156
3.62	autpmc_Step3Direction .....	158
3.63	autpmc_Step4Direction .....	160
3.64	autpmc_SetHomEndPosClr .....	162
3.65	autpmc_SetHomSigLev .....	164
3.66	autpmc_SetHomSpd .....	166
3.67	autpmc_SetHomOffset .....	168
<b>4</b>	<b>I/O 제어 .....</b>	<b>171</b>
4.1	autpmc_GetParallelIO .....	171

4.2	autpmc_GetAxisIO.....	173
4.3	autpmc_SetUserOut .....	175
4.4	autpmc_GetCurPos .....	177
4.5	autpmc_GetCurPgmNo .....	179
4.6	autpmc_GetErrorSt .....	181
4.7	autpmc_IsRun.....	184
4.8	autpmc_GetModName.....	186
4.9	autpmc_GetSofVer .....	188
<b>5</b>	<b>동작.....</b>	<b>191</b>
5.1	autpmc_HomRun.....	191
5.2	autpmc_ABSMove .....	193
5.3	autpmc_INCMove .....	195
5.4	autpmc_ContMove.....	197
5.5	autpmc_LIDMove.....	199
5.6	autpmc_CIDMove .....	201
5.7	autpmc_FIDMove .....	203
5.8	autpmc_RIDMove .....	205
<b>6</b>	<b>프로그램 제어.....</b>	<b>207</b>
6.1	autpmc_PgmRun .....	207
6.2	autpmc_PgmStepRun.....	209
6.3	autpmc_PgmPause .....	211
6.4	autpmc_PgmReRun .....	213
6.5	autpmc_PgmStop .....	215
6.6	autpmc_DelPgmData.....	217
6.7	autpmc_DelPgmDataAll.....	219
6.8	autpmc_PgmABS .....	221
6.9	autpmc_PgmINC .....	223
6.10	autpmc_PgmHOM .....	225
6.11	autpmc_PgmLID .....	227
6.12	autpmc_PgmCID .....	229
6.13	autpmc_PgmFID.....	231
6.14	autpmc_PgmRID .....	233
6.15	autpmc_PgmICJ .....	235
6.16	autpmc_PgmIRD .....	237
6.17	autpmc_PgmOPC.....	239
6.18	autpmc_PgmOPT .....	241
6.19	autpmc_PgmJMP .....	243
6.20	autpmc_PgmREP .....	245
6.21	autpmc_PgmRPE .....	247
6.22	autpmc_PgmEND .....	249
6.23	autpmc_PgmTIM .....	251
6.24	autpmc_PgmNOP.....	253

7 라이브러리로 활용 가능한 MFC 예제 프로그램.....255

# 1 초기화

## 1.1 autpmc\_Open

autpmc\_Open 함수는 PMC-2HSP/2HSN 에 통신 연결을 합니다.

### (1) 함수명

```
int autpmc_Open(
int PortNum,
int BaudRate
);
```

### (2) 파라미터

- PortNum  
접속하려는 Serial Port 숫자를 입력합니다.
- BaudRate  
Serial Port 의 Baudrate 을 입력합니다.

구분	입력	내용	상수값
PMC_BAUDRATE	FPMC_BAUD_9600	9,600bps	9600
	FPMC_BAUD_19200	19,200bps	19200
	FPMC_BAUD_38400	38,400bps	38400
	FPMC_BAUD_57600	57,600bps	57600
	FPMC_BAUD_115200	115,200bps	115200

### (3) 리턴값

구분	정의	리턴값	내용
정상	FPMC_OK	0	함수가 정상적으로 명령을 수행하였습니다.
입력 에러	FPMC_INVALID_PORT	1	입력한 Port 가 사용 중이거나 잘못된 Port 번호를 입력하였습니다.
	FPMC_INVALID_BAUDRATE	2	잘못된 Baudrate 을 입력하였습니다.

### (4) 사용 예

```
#include <stdio.h>
#include <windows.h>
#include "Library.h"

#define COMPORT 15

void main()
{

int stat=0;
int i;
```

```

// PMC-2HSP(N)의 통신 접속 함수
// 리턴값 : 정상적으로 명령어 수행시에는 FPMC_OK 를 리턴한다.
// 인자값 : 접속하려는 Serial Port Number, Serial Port Baudrate
// stat : 현재 접속 가능한 Comport 의 상태 확인

for(i=0;i<COMPORT;i++)
{
    switch(i)
    {
        case 0: stat = autpmc_Open( 0, FPMC_BAUD_115200 );
                break;
        case 1: stat = autpmc_Open( 1, FPMC_BAUD_115200 );
                break;
        case 2: stat = autpmc_Open( 2, FPMC_BAUD_115200 );
                break;
        case 3: stat = autpmc_Open( 3, FPMC_BAUD_115200 );
                break;
        case 4: stat = autpmc_Open( 4, FPMC_BAUD_115200 );
                break;
        case 5: stat = autpmc_Open( 5, FPMC_BAUD_115200 );
                break;
        case 6: stat = autpmc_Open( 6, FPMC_BAUD_115200 );
                break;
        case 7: stat = autpmc_Open( 7, FPMC_BAUD_115200 );
                break;
        case 8: stat = autpmc_Open( 8, FPMC_BAUD_115200 );
                break;
        case 9: stat = autpmc_Open( 9, FPMC_BAUD_115200 );
                break;
        case 10: stat = autpmc_Open(10, FPMC_BAUD_115200);
                break;
        case 11: stat = autpmc_Open(11, FPMC_BAUD_115200);
                break;
        case 12: stat = autpmc_Open(12, FPMC_BAUD_115200);
                break;
        case 13: stat = autpmc_Open(13, FPMC_BAUD_115200);
                break;
        case 14: stat = autpmc_Open(14, FPMC_BAUD_115200);
                break;
        case 15: stat = autpmc_Open(15, FPMC_BAUD_115200);
                break;
    }

    if (stat == FPMC_OK)
    {
        printf("MESSAGE : Found and open 'PMC-2HSP(N) (ID=%d)'
ComPort\n", i);
    }
}
}

```

## 1.2 autpmc\_Reset

autpmc\_Reset 함수는 PMC-2HSP/2HSN 을 브로드캐스트 기능으로 모션 IC 를 초기화합니다.

### (1) 함수명

```
int autpmc_Reset(
int PortNum,
char nNodeId
);
```

### (2) 파라미터

- PortNum

명령어를 수행 할 Serial Port 를 입력합니다.

- nNodeId

설정 할 노드 ID 를 선택합니다. 노드 ID 의 범위는 1~16 까지이며, ID 의 범위를 벗어났을 경우에는 FPMC\_INVALID\_NODE(3)을 리턴합니다. 또한, Broadcast (0x80)을 입력하면 브로드캐스트 기능으로 현재 PC 와 연결된 모든 PMC-2HSP/2HSN 에 데이터를 전송합니다.

### (3) 리턴값

구분	정의	리턴값	내용
정상	FPMC_OK	0	함수가 정상적으로 명령을 수행하였습니다.
입력에러	FPMC_INVALID_NODE	3	잘못된 노드 ID 를 입력하였습니다.

### (4) 사용 예

```
#include <stdio.h>
#include <windows.h>
#include "Library.h"

#define PORTNUM      3

void main()
{

int Flag=0;

autpmc_Open(PORTNUM, FPMC_BAUD_115200);

Flag = autpmc_Reset (PORTNUM, Node01);

if(Flag!=FPMC_OK)
{
printf("error!\n");
return;
}

autpmc_Close(PORTNUM);
}
```

## 1.3 autpmc\_IsCon

autpmc\_IsCon 함수는 PMC-2HSP/2HSN 과 통신 접속을 해서 데이터를 정상적으로 주고 받는지 확인합니다.

### (1) 함수명

```
int autpmc_IsCon(
int PortNum,
char nNodeId,
BOOL *bOn
);
```

### (2) 파라미터

- PortNum  
명령어를 수행 할 Serial Port 를 입력합니다.
- nNodeId  
설정 할 노드 ID 를 선택합니다. 노드 ID 의 범위는 1~16 까지이며, ID 의 범위를 벗어났을 경우에는 FPMC\_INVALID\_NODE(3)을 리턴합니다.
- bOn  
명령 성공 시 데이터에 1 이 저장되고, 실패 시 0 이 저장됩니다.

### (3) 리턴값

구분	정의	리턴값	내용
정상	FPMC_OK	0	함수가 정상적으로 명령을 수행하였습니다.
입력예러	FPMC_INVALID_NODE	3	잘못된 노드 ID 를 입력하였습니다.

### (4) 사용 예

```
#include <stdio.h>
#include <windows.h>
#include "Library.h"

#define PORTNUM      3

void main()
{
int Flag=0; //함수의 동작 상태 확인

BOOL bOn=0; //본체 접속 여부 (접속 ON(1), 접속 OFF(0))

autpmc_Open(PORTNUM, FPMC_BAUD_115200); //통신 접속 함수

//PMC-2HSP(N)의 연결 상태 확인 함수
//리턴값 : 정상적으로 명령어 수행시에는 FPMC_OK 를 리턴한다.
//인자 : 설정 할 노드 ID, 본체 접속 여부 : 접속 ON(1), 접속 OFF(0)
```

```
Flag = autpmc_IsCon(PORTNUM, Node01, &bOn);  
printf("%d\n", bOn);  
if (bOn == 1)  
{  
    printf("Connection!\n");  
}  
else  
{  
    printf("Connection Failed\n");  
}  
  
if(Flag!=FPMC_OK)  
{  
    printf("error!\n");  
    return;  
}  
  
autpmc_Close(PORTNUM);  
}
```

## 1.4 autpmc\_SetBaudrate

autpmc\_SetBaudrate 함수는 PMC-2HSP/2HSN 을 브로드캐스트 기능으로 통신 속도(baudrate)를 변경합니다.

### (1) 함수명

```
int autpmc_SetBaudrate(
int PortNum,
char nNodeId,
int BaudRate
);
```

### (2) 파라미터

- PortNum  
명령어를 수행 할 Serial Port 를 입력합니다.
- nNodeId  
설정 할 노드 ID 를 선택합니다. 노드 ID 의 범위는 1~16 까지이며, ID 의 범위를 벗어났을 경우에는 FPMC\_INVALID\_NODE(3)을 리턴합니다. 또한, Broadcast (0x80)을 입력하면 브로드캐스트 기능으로 현재 PC 와 연결된 모든 PMC-2HSP/2HSN 에 데이터를 전송합니다.
- BaudRate  
변경하고자 하는 통신 속도를 입력합니다.

구분	입력	내용	상수값
PMC_BAUDRATE	FPMC_BAUD_9600	9,600bps	9600
	FPMC_BAUD_19200	19,200bps	19200
	FPMC_BAUD_38400	38,400bps	38400
	FPMC_BAUD_57600	57,600bps	57600
	FPMC_BAUD_115200	115,200bps	115200

### (3) 리턴값

구분	정의	리턴값	내용
정상	FPMC_OK	0	함수가 정상적으로 명령을 수행하였습니다.
입력에러	FPMC_INVALID_BAUDRATE	2	잘못된 Baudrate 을 입력하였습니다.
	FPMC_INVALID_NODE	3	잘못된 노드 ID 를 입력하였습니다.

### (4) 사용 예

```
#include <stdio.h>
#include <windows.h>
#include "Library.h"

#define PORTNUM      3
```

```
void main()
{
    int Flag=0;

    autpmc_Open(PORTNUM, FPMC_BAUD_115200);

    Flag = autpmc_SetBaudrate(PORTNUM, Node01, FPMC_BAUD_9600);

    if(Flag!=FPMC_OK)
    {
        printf("error!\n");
        return;
    }

    autpmc_Close(PORTNUM);
}
```

## 1.5 autpmc\_ClrINCPos

autpmc\_ClrINCPos 함수는 PMC-2HSP/2HSN 의 상대 위치를 초기화합니다.

### (1) 함수명

```
int autpmc_ClrINCPos(
int PortNum,
char nNodeId,
char axis
);
```

### (2) 파라미터

- PortNum

명령어를 수행 할 Serial Port 를 입력합니다.

- nNodeId

설정 할 노드 ID 를 선택합니다. 노드 ID 의 범위는 1~16 까지이며, ID 의 범위를 벗어났을 경우에는 FPMC\_INVALID\_NODE(3)을 리턴합니다.

- axis

제어 할 축(X 축, Y 축)을 선택합니다. 잘못된 축을 입력하였을 경우 FPMC\_INVALID\_AXIS(4)를 리턴합니다.

구분	정의	내용	상수값
PMC_AXIS	FPMC_X_AXIS	X 축	0
	FPMC_Y_AXIS	Y 축	1
	FPMC_X_Y_AXIS	X, Y 축	2

### (3) 리턴값

구분	정의	리턴값	내용
정상	FPMC_OK	0	함수가 정상적으로 명령을 수행하였습니다.
입력에러	FPMC_INVALID_NODE	3	잘못된 노드 ID 를 입력하였습니다.
	FPMC_INVALID_AXIS	4	잘못된 축을 입력하였습니다.

### (4) 사용 예

```
#include <stdio.h>
#include <windows.h>
#include "Library.h"

#define PORTNUM 3

void main()
{
int Flag=0;

autpmc_Open(PORTNUM, FPMC_BAUD_115200);
```

```
Flag = autpmc_ClrINCPos(PORTNUM, Node01, FPMC_X_Y_AXIS);

if(Flag!=FPMC_OK)
{
    printf("error!\n");
    return;
}

autpmc_Close(PORTNUM);
}
```

## 1.6 autpmc\_Timeout

autpmc\_Timeout 함수는 PMC-2HSP/2HSN 의 송/수신 명령어의 대기시간을 설정합니다. Port 의 값을 읽어 올때 아무런 설정도 하지 않으면 지정된 수신 버퍼에 명령어가 모두 들어올 때까지 무한정 기다리게 됩니다. 일정 시간이 지난 후 수신 동작에 대한 대기시간을 설정 할 경우 이 함수를 설정합니다.

### (1) 함수명

```
int autpmc_Timeout(
int PortNum,
int RTimeout,
int RTTimeoutMultiplier,
int RTTimeoutConstant,
int WTimeoutMultiplier,
int WTimeoutConstant
);
```

### (2) 파라미터

- PortNum

명령어를 수행 할 Serial Port 를 입력합니다.

- RTimeout(ReadIntervalTimeout)

읽기 간격 대기시간은 바이트와 바이트 사이에 도착 시간을 설정하는 것으로 설정 할 시간 안에 다음 바이트가 도착하지 않으면 대기시간이 발생합니다.

도착하는 2 바이트 사이의 최대 시간 간격을 ms 단위로 설정 할 수 있습니다.

읽기 동작 시, 첫 번째 바이트가 수신되면 대기시간 간격이 시작되고 만약 1 바이트가 수신된 후에 읽기 간격 대기시간이 지나도 다음 1 바이트가 수신되지 않으면 읽기 동작은 완료됩니다.

읽기 간격 대기시간을 설정하고 싶지 않으면 0 을 입력합니다.

- RTTimeoutMultiplier(ReadTotalTimeoutMultiplier)

읽기 전체 대기시간 곱하기 계수는 바이트당 읽기 대기시간값과 상수값을 ms 단위로 지정합니다.

- RTTimeoutConstant(ReadTotalTimeoutConstant)

읽기 전체 대기시간 상수는 읽기 전체 대기시간 간격을 계산하기 위해 사용되는 상수로 단위는 ms 입니다.

각각의 읽기 동작 시, 이 값은 읽기 요청된 바이트 수와 ReadTotalTimeoutMultiplier 의 곱에 더해집니다.

만약 읽을 바이트 수가 n 이라면 읽기 대기시간 값은 아래와 같이 계산합니다.

읽기 대기시간(ms) =  $n \times \text{ReadTotalTimeoutMultiplier} + \text{ReadTotalTimeoutConstant}$

단, ReadTotalTimeoutMultiplier 와 ReadTotalTimeoutConstant 를 0 으로 설정하면 읽기 대기시간을 사용하지 않습니다.

- WTimeoutMultiplier(WriteTotalTimeoutMultiplier)

쓰기 전체 대기시간 곱하기 계수는 쓰기 작업을 위한 전체 대기시간을 계산하기 위해 ms 단위의 곱하기 계수를 지정합니다.

- WTimeoutConstant(WriteTotalTimeoutConstant)

쓰기 전체 대기시간 상수는 쓰기 작업을 위한 전체 대기시간을 계산하기 위해 사용되는 상수로 단위는 ms 입니다.

만약 보낼 바이트 수가 n 이라면 쓰기 대기시간값은 아래와 같이 계산합니다.

쓰기 대기시간 (ms) =  $n \times \text{WriteTotalTimeoutMultiplier} + \text{WriteTotalTimeoutConstant}$

단, WriteTotalTimeoutMultiplier 와 WriteTotalTimeoutConstant 를 0 으로 설정하면 쓰기 대기시간을 사용하지 않습니다.

※대기시간이 올바르게 설정되지 않았을 경우에는 데이터를 읽기 위해 많은 시간을 소비하거나, 대기시간을 너무 짧게 설정하여 데이터를 읽지 못하는 경우가 있을 수도 있습니다. 이럴 경우 적절한 대기시간을 설정하십시오.

### (3) 리턴값

구분	정의	리턴값	내용
정상	FPMC_OK	0	함수가 정상적으로 명령을 수행하였습니다.
입력에러	FPMC_INVALID_PORT	1	유효한 Port 가 아닙니다.

### (4) 사용 예

```
#include <stdio.h>
#include <windows.h>
#include "Library.h"

#define PORTNUM 3

void main()
{
    int Flag=0; // 함수의 동작 상태 확인

    autpmc_Open(PORTNUM, FPMC_BAUD_115200); //통신 접속 함수

    Flag = autpmc_Timeout(PORTNUM, 0, 1, 1, 0, 0); //송,수신 명령어의 대기시간 변경

    if(Flag!=FPMC_OK)
    {
        printf("error!\n");
        return;
    }

    autpmc_Close(PORTNUM); //통신 연결 해제
}
```



## 2 정지, 종료

### 2.1 autpmc\_Close

autpmc\_Close 함수는 PMC-2HSP/2HSN 의 통신 연결을 해제합니다.

(1) 함수명

```
int autpmc_Close(PORTNUM);
```

(2) 파라미터

없음.

(3) 리턴값

구분	정의	리턴값	내용
정상	FPMC_OK	0	함수가 정상적으로 명령을 수행하였습니다.
입력예러	FPMC_INVALID_PORT	1	유효한 Port 가 아닙니다.

(4) 사용 예

```
#include <stdio.h>
#include <windows.h>
#include "Library.h"

#define PORTNUM 3

void main()
{

    int Flag=0; // 함수의 동작 상태 확인

    Flag = autpmc_Open(PORTNUM, FPMC_BAUD_115200); //통신 접속 함수

    if(Flag!=FPMC_OK)
    {
        printf("error!\n");
        return;
    }

    autpmc_Close(PORTNUM); //통신 연결 해제
}
```

## 2.2 autpmc\_SlowStop

autpmc\_SlowStop 함수는 PMC-2HSP/2HSN 을 감속 정지합니다.

### (1) 함수명

```
int autpmc_SlowStop(
  int PortNum,
  char nNodeId,
  char axis
);
```

### (2) 파라미터

- PortNum

명령어를 수행 할 Serial Port 를 입력합니다.

- nNodeId

설정 할 노드 ID 를 선택합니다. 노드 ID 의 범위는 1~16 까지이며, ID 의 범위를 벗어났을 경우에는 FPMC\_INVALID\_NODE(3)을 리턴합니다.

- axis

제어 할 축(X 축, Y 축)을 선택합니다. 잘못된 축을 입력하였을 경우 FPMC\_INVALID\_AXIS(4)를 리턴합니다.

구분	정의	내용	상수값
PMC_AXIS	FPMC_X_AXIS	X 축	0
	FPMC_Y_AXIS	Y 축	1
	FPMC_X_Y_AXIS	X, Y 축	2

### (3) 리턴값

구분	정의	리턴값	내용
정상	FPMC_OK	0	함수가 정상적으로 명령을 수행하였습니다.
입력에러	FPMC_INVALID_NODE	3	잘못된 노드 ID 를 입력하였습니다.
	FPMC_INVALID_AXIS	4	잘못된 축을 입력하였습니다.

### (4) 사용 예

```
#include <stdio.h>
#include <windows.h>
#include "Library.h"

#define PORTNUM 3

void main()
{
  int Flag=0;

  autpmc_Open(PORTNUM, FPMC_BAUD_115200);
```

```
Flag = autpmc_SlowStop(PORTNUM, Node01, FPMC_X_Y_AXIS);  
  
if(Flag!=FPMC_OK)  
{  
    printf("error!\n");  
    return;  
}  
  
autpmc_Close(PORTNUM);  
}
```

## 2.3 autpmc\_EmgStop

autpmc\_EmgStop 함수는 PMC-2HSP/2HSN 을 브로드캐스트 기능으로 긴급 정지합니다.

### (1) 함수명

```
int autpmc_EmgStop(
  int PortNum,
  char nNodeId
);
```

### (2) 파라미터

- PortNum

명령어를 수행 할 Serial Port 를 입력합니다.

- nNodeId

Broadcast (0x80)을 입력하면 브로드캐스트 기능으로 현재 PC 와 연결된 모든 PMC-2HSP/2HSN 에 데이터를 전송합니다.

### (3) 리턴값

구분	정의	리턴값	내용
정상	FPMC_OK	0	함수가 정상적으로 명령을 수행하였습니다.
입력에러	FPMC_INVALID_NODE	3	잘못된 노드 ID 를 입력하였습니다.

### (4) 사용 예

```
#include <stdio.h>
#include <windows.h>
#include "Library.h"

#define PORTNUM 3

void main()
{
  int Flag=0;

  autpmc_Open(PORTNUM, FPMC_BAUD_115200);

  Flag = autpmc_EmgStop(PORTNUM, Broadcast);

  if(Flag!=FPMC_OK)
  {
    printf("error!\n");
    return;
  }

  autpmc_Close(PORTNUM);
}
```

## 3 파라미터 설정

### 3.1 autpmc\_GetParaAll

autpmc\_GetParaAll 함수는 PMC-2HSP/2HSN 의 저장된 모든 설정값을 가져옵니다.

#### (1) 함수명

```
struct PMC_PARADATA *autpmc_GetParaAll(
int PortNum,
char nNodeId,
char axis,
PMC_PARADATA *pData
);
```

#### (2) 파라미터

- PortNum  
명령어를 수행 할 Serial Port 를 입력합니다.
- nNodeId  
설정 할 노드 ID 를 선택합니다. 노드 ID 의 범위는 1~16 까지이며, ID 의 범위를 벗어났을 경우에는 FPMC\_INVALID\_NODE(3)을 리턴합니다.
- axis  
제어 할 축(X 축, Y 축)을 선택합니다. 잘못된 축을 입력하였을 경우 FPMC\_INVALID\_AXIS(4)를 리턴합니다.

구분	정의	내용	상수값
PMC_AXIS	FPMC_X_AXIS	X 축	0
	FPMC_Y_AXIS	Y 축	1
	FPMC_X_Y_AXIS	X, Y 축	2

- pData  
모든 파라미터의 정보를 한 번에 가져와서 저장합니다.

구조체명	변수 형식	내용	데이터값
PMC_PARADATA	int iErrorState	오류 상태 확인	0 : 함수가 정상적으로 명령을 수행하였습니다. 3 : 잘못된 노드 ID 를 입력하였습니다. 4 : 잘못된 축을 입력하였습니다. 5 : 잘못된 데이터를 입력하였습니다.
	BOOL bLmtStopMod[2]	리미트 정지 모드 Enable/Disable (X 축 : bLmtStopMod[0], Y 축 : bLmtStopMod[1])	0 : Instant 1 : Slow

구조체명	변수 형식	내용	데이터값
PMC_ PARADATA	BOOL bLmtActLev[2]	리미트 신호 논리 레벨 Low/High (X 축 : bLmtActLev [0], Y 축 : bLmtActLev [1])	0 : Low 1 : High
	BOOL bSCurve[2]	S 자 가감속의 사용 Enable/Disable (X 축 : bSCurve [0], Y 축 : bSCurve [1])	0 : Disable 1 : Enable
	BOOL bEndPEnable[2]	드라이브 종료 펄스의 대칭/비대칭 (X 축 : bEndPEnable [0], Y 축 : bEndPEnable [1])	0 : Disable 1 : Enable
	BOOL bDecValue[2]	사다리꼴 가감속 드라이브의 대칭/비대칭 (X 축 : bDecValue [0], Y 축 : bDecValue [1])	0 : Accel 1 : Decel
	BOOL bSofLmtEnable[2]	소프트웨어 리미트의 Enable/Disable (X 축 : bSofLmtEnable [0], Y 축 : bSofLmtEnable [1])	0 : Enable 1 : Disable
	BOOL bPowHomStart[2]	파워 온 원점 복귀 자동 스타트 Enable/Disable (X 축 : bPowHomStart [0], Y 축 : bPowHomStart [1])	0 : Disable 1 : Enable
	BOOL bPowPgmStart[2]	파워 온 프로그램 자동 스타트 Enable/Disable (X 축 : bPowPgmStart [0], Y 축 : bPowPgmStart [1])	0 : Disable 1 : Enable
	BOOL bInput0Lev[2]	범용 입력 0 번의 액티브 레벨 Low/High (X 축 : bInput0Lev [0], Y 축 : bInput0Lev [1])	0 : Low 1 : High
	BOOL bInput1Lev[2]	범용 입력 1 번의 액티브 레벨 Low/High (X 축 : bInput1Lev [0], Y 축 : bInput1Lev [1])	0 : Low 1 : High
	int iPulseType	펄스 입력 방식 : 1PULSE, 2PULSE	1 : 1PULSE 2 : 2PULSE
	int iSpdMul[2]	속도 배율 (X 축 : iSpdMul [0], Y 축 : iSpdMul [1])	1~500
	int iJrkSpd[2]	가가속도 (X 축 : iJrkSpd [0], Y 축 : iJrkSpd [1])	1~65535
	int iAccSpdRate[2]	가속률(X 축 : iAccSpdRate [0], Y 축 : iAccSpdRate [1])	1~8000
	int iDecSpdRate[2]	감속률 (X 축 : iDecSpdRate [0], Y 축 : iDecSpdRate [1])	1~8000
	int iStrSpd[2]	초기 속도 (X 축 : iStrSpd [0], Y 축 : iStrSpd [1])	1~8000
int iDrvSpd[2]	구동 속도 (X 축 : iDrvSpd [0], Y 축 : iDrvSpd [1])	1~8000	

구조체명	변수 형식	내용	데이터값
PMC_ PARADATA	int iDrvSpd1Pgm[2]	프로그램 모드에서 사용하는 구동 속도 1 (X 축 : iDrvSpd1Pgm [0], Y 축 : iDrvSpd1Pgm [1])	1~8000
	int iDrvSpd2Pgm[2]	프로그램 모드에서 사용하는 구동 속도 2 (X 축 : iDrvSpd2Pgm [0], Y 축 : iDrvSpd2Pgm [1])	1~8000
	int iDrvSpd3Pgm[2]	프로그램 모드에서 사용하는 구동 속도 3 (X 축 : iDrvSpd3Pgm [0], Y 축 : iDrvSpd3Pgm [1])	1~8000
	int iDrvSpd4Pgm[2]	프로그램 모드에서 사용하는 구동 속도 4 (X 축 : iDrvSpd4Pgm [0], Y 축 : iDrvSpd4Pgm [1])	1~8000
	int iTim1Pgm[2]	프로그램 모드에서 사용하는 포스트 타이머 1 (X 축 : iTim1Pgm [0], Y 축 : iTim1Pgm [1])	1~65535
	int iTim2Pgm[2]	프로그램 모드에서 사용하는 포스트 타이머 2 (X 축 : iTim2Pgm [0], Y 축 : iTim2Pgm [1])	1~65535
	int iTim3Pgm[2]	프로그램 모드에서 사용하는 포스트 타이머 3 (X 축 : iTim3Pgm [0], Y 축 : iTim3Pgm [1])	1~65535
	long ISofLmtP[2]	+방향 소프트웨어 리미트 (X 축 : ISofLmtP [0], Y 축 : ISofLmtP [1])	-8388608 ~8388607
	long ISofLmtM[2]	-방향 소프트웨어 리미트 (X 축 : ISofLmtM [0], Y 축 : ISofLmtM [1])	- 8388608 ~ 8388607
	int iEndPWidth[2]	드라이브 종료 펄스의 폭 (X 축 : iEndPWidth [0], Y 축 : iEndPWidth [1])	1~65535
	int iPulSciNum[2]	펄스 스케일 (X 축 : iPulSciNum [0], Y 축 : iPulSciNum [1])	1~65535
	int iPulSciDen[2]	펄스 스케일 (X 축 : iPulSciDen [0], Y 축 : iPulSciDen [1])	1~65535
	BOOL bHomMod1[2]	원점 복귀 모드의 스텝 1 Enable/Disable (X 축 : bHomMod1 [0], Y 축 : bHomMod1 [1])	0 : Disable 1 : Enable
	BOOL bHomMod1Dir[2]	원점 복귀 모드의 스텝 1 탐색 방향 (X 축 : bHomMod1Dir [0], Y 축 : bHomMod1Dir [1])	0 : +방향 1 : -방향

구조체명	변수 형식	내용	데이터값
PMC_ PARADATA	BOOL bHomMod2[2]	원점 복귀 모드의 스텝 2 Enable/Disable (X 축 : bHomMod2 [0], Y 축 : bHomMod2 [1])	0 : Disable 1 : Enable
	BOOL bHomMod2Dir[2]	원점 복귀 모드의 스텝 2 탐색 방향 (X 축 : bHomMod2Dir [0], Y 축 : bHomMod2Dir [1])	0 : +방향 1 : -방향
	BOOL bHomMod3[2]	원점 복귀 모드의 스텝 3 Enable/Disable (X 축 : bHomMod3 [0], Y 축 : bHomMod3 [1])	0 : Disable 1 : Enable
	BOOL bHomMod3Dir[2]	원점 복귀 모드의 스텝 3 탐색 방향 (X 축 : bHomMod3Dir [0], Y 축 : bHomMod3Dir [1])	0 : +방향 1 : -방향
	BOOL bHomMod4[2]	원점 복귀 모드의 스텝 4 Enable/Disable (X 축 : bHomMod4 [0], Y 축 : bHomMod4 [1])	0 : Disable 1 : Enable
	BOOL bHomMod4Dir[2]	원점 복귀 모드 4 의 방향 (X 축 : bHomMod4Dir [0], Y 축 : bHomMod4Dir [1])	0 : +방향 1 : -방향
	BOOL bHomEndPosClr[2]	위치 카운터의 초기화 Enable/Disable (X 축 : bHomEndPosClr [0], Y 축 : bHomEndPosClr [1])	0 : Disable 1 : Enable
	BOOL bHomSig0Lev[2]	원점 근접 신호(STOP 0) 논리 레벨 Low/High (X 축 : bHomSig0Lev [0], Y 축 : bHomSig0Lev [1])	0 : Low 1 : High
	BOOL bHomSig1Lev[2]	원점 신호(STOP1) 논리 레벨 Low/High (X 축 : bHomSig1Lev [0], Y 축 : bHomSig1Lev [1])	0 : Low 1 : High
	BOOL bHomSig2Lev[2]	엔코더 Z 상 신호(STOP2) 논리 레벨 Low/High (X 축 : bHomSig2Lev [0], Y 축 : bHomSig2Lev [1])	0 : Low 1 : High
	int iHomLowSpd[2]	저속 원점 복귀 속도 (X 축 : iHomLowSpd [0], Y 축 : iHomLowSpd [1])	1~8000
	int iHomLowSpd[2]	저속 원점 복귀 속도 (X 축 : iHomLowSpd [0], Y 축 : iHomLowSpd [1])	1~8000

구조체명	변수 형식	내용	데이터값
PMC_ PARADATA	int iHomHighSpd[2]	고속 원점 복귀 속도 (X 축 : iHomHighSpd [0], Y 축 : iHomHighSpd [1])	1~8000
	long lHomOffset[2]	원점 복귀 스텝 4 의 고속 오프셋 이동의 이동량 (X 축 : lHomOffset [0], Y 축 : lHomOffset [1])	1~8000

**(3) 리턴값**

구분	정의	리턴값	내용
정상	FPMC_OK	0	함수가 정상적으로 명령을 수행하였습니다.
입력에러	FPMC_INVALID_NODE	3	잘못된 노드 ID 를 입력하였습니다.
	FPMC_INVALID_AXIS	4	잘못된 축을 입력하였습니다.

**(4) 사용 예**

```
#include <stdio.h>
#include <windows.h>
#include "Library.h"

#define PORTNUM 3

void main()
{
    autpmc_Open(PORTNUM, FPMC_BAUD_115200);

    PMC_PARADATA Data; // 구조체 변수 선언
    PMC_PARADATA *pData = &Data;

    autpmc_GetParaAll(PORTNUM, Node01, FPMC_X_Y_AXIS, pData);

    printf("X 축 Limit Stop Mode : %d\nY 축 Limit Stop Mode : %d\n", pData->bLmtStopMod[0],
    pData->bLmtStopMod[1]);

    if(pData->iErrorState!=FPMC_OK)
    {
        printf("error!\n");
        return;
    }

    autpmc_Close(PORTNUM);
}
```

### 3.2 autpmc\_GetParaOPMAII

autpmc\_GetParaOPMAII 함수는 PMC-2HSP/2HSN 의 동작 모드 설정값을 가져옵니다.

(1) 함수명

```
struct PMC_PARADATA *autpmc_GetParaOPMAII(
    int PortNum,
    char nNodeID,
    char axis,
    PMC_PARADATA *pData
);
```

(2) 파라미터

- PortNum

명령어를 수행 할 Serial Port 를 입력합니다.

- nNodeID

설정 할 노드 ID 를 선택합니다. 노드 ID 의 범위는 1~16 까지이며, ID 의 범위를 벗어났을 경우에는 FPMC\_INVALID\_NODE(3)을 리턴합니다.

- axis

제어 할 축(X 축, Y 축)을 선택합니다. 잘못된 축을 입력하였을 경우 FPMC\_INVALID\_AXIS(4)를 리턴합니다.

구분	정의	내용	상수값
PMC_AXIS	FPMC_X_AXIS	X 축	0
	FPMC_Y_AXIS	Y 축	1
	FPMC_X_Y_AXIS	X, Y 축	2

- pData

동작 모드에 관련된 모든 파라미터의 정보를 한 번에 가져와서 저장합니다.

구조체명	변수 형식	내용	데이터값
PMC_PARADATA	int iErrorState	오류 상태 확인	0 : 함수가 정상적으로 명령을 수행하였습니다. 3 : 잘못된 노드 ID 를 입력하였습니다. 4 : 잘못된 축을 입력하였습니다. 5 : 잘못된 데이터를 입력하였습니다.
	BOOL bLmtStopMod[2]	리미트 정지 모드 Enable/Disable (X 축 : bLmtStopMod[0], Y 축 : bLmtStopMod[1])	0 : Instant 1 : Slow
	BOOL bLmtActLev[2]	리미트 신호 논리 레벨 Low/High (X 축 : bLmtActLev [0], Y 축 : bLmtActLev [1])	0 : Low 1 : High

구조체명	변수 형식	내용	데이터값
PMC_ PARADATA	BOOL bSCurve[2]	S 자 가감속의 사용 Enable/Disable (X 축 : bSCurve [0], Y 축 : bSCurve [1])	0 : Disable 1 : Enable
	BOOL bEndPEnable[2]	드라이브 종료 펄스의 대칭/비대칭 (X 축 : bEndPEnable [0], Y 축 : bEndPEnable [1])	0 : Disable 1 : Enable
	BOOL bDecValue[2]	사다리꼴 가감속 드라이브의 대칭/비대칭 (X 축 : bDecValue [0], Y 축 : bDecValue [1])	0 : Accel 1 : Decel
	BOOL bSofLmtEnable[2]	소프트웨어 리미트의 Enable/Disable (X 축 : bSofLmtEnable [0], Y 축 : bSofLmtEnable [1])	0 : Enable 1 : Disable
	BOOL bPowHomStart[2]	파워 온 원점 복귀 자동 스타트 Enable/Disable (X 축 : bPowHomStart [0], Y 축 : bPowHomStart [1])	0 : Disable 1 : Enable
	BOOL bPowPgmStart[2]	파워 온 프로그램 자동 스타트 Enable/Disable (X 축 : bPowPgmStart [0], Y 축 : bPowPgmStart [1])	0 : Disable 1 : Enable
	BOOL bInput0Lev[2]	범용 입력 0 번의 액티브 레벨 Low/High (X 축 : bInput0Lev [0], Y 축 : bInput0Lev [1])	0 : Low 1 : High
	BOOL bInput1Lev[2]	범용 입력 1 번의 액티브 레벨 Low/High (X 축 : bInput1Lev [0], Y 축 : bInput1Lev [1])	0 : Low 1 : High

**(3) 리턴값**

구분	정의	리턴값	내용
정상	FPMC_OK	0	함수가 정상적으로 명령을 수행하였습니다.
입력에러	FPMC_INVALID_NODE	3	잘못된 노드 ID 를 입력하였습니다.
	FPMC_INVALID_AXIS	4	잘못된 축을 입력하였습니다.

**(4) 사용 예**

```
#include <stdio.h>
#include <windows.h>
#include "Library.h"

#define PORTNUM 3

void main()
{

    autpmc_Open(PORTNUM, FPMC_BAUD_115200);

    PMC_PARADATA Data; //구조체 변수 선언
    PMC_PARADATA *pData = &Data;

    autpmc_GetParaOPMAIL (PORTNUM, Node01, FPMC_X_Y_AXIS, pData);

    printf(" X 축 Limit Stop Mode : %d\n Y 축 Limit Stop Mode : %d\n", pData-
>bLmtStopMod[0], pData->bLmtStopMod[1]);

    if(pData->iErrorState!=FPMC_OK)
    {
        printf("error!\n");
        return;
    }

    autpmc_Close(PORTNUM);
}
```

### 3.3 autpmc\_GetParaPMAll

autpmc\_GetParaPMAll 함수는 PMC-2HSP/2HSN 의 파라미터 설정값을 가져옵니다.

**(1) 함수명**

```
struct PMC_PARADATA *autpmc_GetParaPMAll(
    int PortNum,
    char nNodeId,
    char axis,
    PMC_PARADATA *pData
);
```

**(2) 파라미터**

- PortNum  
명령어를 수행 할 Serial Port 를 입력합니다.
- nNodeId  
설정 할 노드 ID 를 선택합니다. 노드 ID 의 범위는 1~16 까지이며, ID 의 범위를 벗어났을 경우에는 FPMC\_INVALID\_NODE(3)을 리턴합니다.
- axis  
제어 할 축(X 축, Y 축)을 선택합니다. 잘못된 축을 입력하였을 경우 FPMC\_INVALID\_AXIS(4)를 리턴합니다.

구분	정의	내용	상수값
PMC_AXIS	FPMC_X_AXIS	X 축	0
	FPMC_Y_AXIS	Y 축	1
	FPMC_X_Y_AXIS	X, Y 축	2

- pData  
파라미터에 관련된 모든 정보를 한 번에 가져와서 저장합니다.

구조체명	변수 형식	내용	데이터값
PMC_PARADATA	int iErrorState	오류 상태 확인	0 : 함수가 정상적으로 명령을 수행하였습니다. 3 : 잘못된 노드 ID 를 입력하였습니다. 4 : 잘못된 축을 입력하였습니다. 5 : 잘못된 데이터를 입력하였습니다.
	int iPulseType	펄스 입력 방식 : 1PULSE, 2PULSE	1 : 1PULSE 2 : 2PULSE
	int iSpdMul[2]	속도 배율 (X 축 : iSpdMul [0], Y 축 : iSpdMul [1])	1~500

구조체명	변수 형식	내용	데이터값
PMC_ PARADATA	int iJrkSpd[2]	가속도 (X 축 : iJrkSpd [0], Y 축 : iJrkSpd [1])	1~65535
	int iAccSpdRate[2]	가속률 (X 축 : iAccSpdRate [0], Y 축 : iAccSpdRate [1])	1~8000
	int iDecSpdRate[2]	감속률 (X 축 : iDecSpdRate [0], Y 축 : iDecSpdRate [1])	1~8000
	int iStrSpd[2]	초기 속도 (X 축 : iStrSpd [0], Y 축 : iStrSpd [1])	1~8000
	int iDrvSpd[2]	구동 속도 (X 축 : iDrvSpd [0], Y 축 : iDrvSpd [1])	1~8000
	int iDrvSpd1Pgm[2]	프로그램 모드에서 사용하는 구동 속도 1 (X 축 : iDrvSpd1Pgm [0], Y 축 : iDrvSpd1Pgm [1])	1~8000
	int iDrvSpd2Pgm[2]	프로그램 모드에서 사용하는 구동 속도 2 (X 축 : iDrvSpd2Pgm [0], Y 축 : iDrvSpd2Pgm [1])	1~8000
	int iDrvSpd3Pgm[2]	프로그램 모드에서 사용하는 구동 속도 3 (X 축 : iDrvSpd3Pgm [0], Y 축 : iDrvSpd3Pgm [1])	1~8000
	int iDrvSpd4Pgm[2]	프로그램 모드에서 사용하는 구동 속도 4 (X 축 : iDrvSpd4Pgm [0], Y 축 : iDrvSpd4Pgm [1])	1~8000
	int iTim1Pgm[2]	프로그램 모드에서 사용하는 포스트 타이머 1 (X 축 : iTim1Pgm [0], Y 축 : iTim1Pgm [1])	1~65535
	int iTim2Pgm[2]	프로그램 모드에서 사용하는 포스트 타이머 2 (X 축 : iTim2Pgm [0], Y 축 : iTim2Pgm [1])	1~65535
	int iTim3Pgm[2]	프로그램 모드에서 사용하는 포스트 타이머 3 (X 축 : iTim3Pgm [0], Y 축 : iTim3Pgm [1])	1~65535
	long ISofLmtP[2]	+방향 소프트웨어 리미트 (X 축 : ISofLmtP [0], Y 축 : ISofLmtP [1])	-8388608 ~8388607
	long ISofLmtM[2]	-방향 소프트웨어 리미트 (X 축 : ISofLmtM [0], Y 축 : ISofLmtM [1])	-8388608 ~8388607

구조체명	변수 형식	내용	데이터값
PMC_ PARADATA	int iEndPWidth[2]	드라이브 종료 펄스의 폭 (X 축 : iEndPWidth [0], Y 축 : iEndPWidth [1])	1~65535
	int iPulSciNum[2]	펄스 스케일 (X 축 : iPulSciNum [0], Y 축 : iPulSciNum [1])	1~65535
	int iPulSciDen[2]	펄스 스케일 (X 축 : iPulSciDen [0], Y 축 : iPulSciDen [1])	1~65535

**(3) 리턴값**

구분	정의	리턴값	내용
정상	FPMC_OK	0	함수가 정상적으로 명령을 수행하였습니다.
입력에러	FPMC_INVALID_NODE	3	잘못된 노드 ID 를 입력하였습니다.
	FPMC_INVALID_AXIS	4	잘못된 축을 입력하였습니다.

**(4) 사용 예**

```
#include <stdio.h>
#include <windows.h>
#include "Library.h"

#define PORTNUM 3

void main()
{
    autpmc_Open(PORTNUM, FPMC_BAUD_115200);

    PMC_PARADATA Data; //구조체 변수 선언
    PMC_PARADATA *pData = &Data;

    autpmc_GetParaPMAI (PORTNUM, Node01, FPMC_X_AXIS, pData);

    printf("PulseType : %d\n", pData->iPulseType);

    if(pData->bErrorState[0]||pData->bErrorState[1]!=FPMC_OK)
    {
        printf("error!\n");
        return;
    }

    autpmc_Close(PORTNUM);
}
```

### 3.4 autpmc\_GetParaHSMAll

autpmc\_GetParaHSMAll 함수는 PMC-2HSP/2HSN 에 설정된 원점 복귀 모드에 관련된 파라미터를 모두 가져옵니다.

**(1) 함수명**

```
struct PMC_PARADATA *autpmc_GetParaHSMAll(
    int PortNum,
    char nNodeId,
    char axis,
    PMC_PARADATA *pData
);
```

**(2) 파라미터**

- PortNum

명령어를 수행 할 Serial Port 를 입력합니다.

- nNodeId

설정 할 노드 ID 를 선택합니다. 노드 ID 의 범위는 1~16 까지이며, ID 의 범위를 벗어났을 경우에는 FPMC\_INVALID\_NODE(3)을 리턴합니다.

- axis

제어 할 축(X 축, Y 축)을 선택합니다. 잘못된 축을 입력하였을 경우 FPMC\_INVALID\_AXIS(4)를 리턴합니다.

구분	정의	내용	상수값
PMC_AXIS	FPMC_X_AXIS	X 축	0
	FPMC_Y_AXIS	Y 축	1
	FPMC_X_Y_AXIS	X, Y 축	2

- pData

원점 복귀에 관련된 모든 파라미터의 정보를 한 번에 가져와서 저장합니다.

구조체명	변수 형식	내용	데이터값
PMC_PARADATA	int iErrorState	오류 상태 확인	0 : 함수가 정상적으로 명령을 수행하였습니다. 3 : 잘못된 노드 ID 를 입력하였습니다. 4 : 잘못된 축을 입력하였습니다. 5 : 잘못된 데이터를 입력하였습니다.
	BOOL bHomMod1[2]	원점 복귀 모드의 스텝 1 Enable/Disable (X 축 : bHomMod1 [0], Y 축 : bHomMod1 [1])	0 : Disable 1 : Enable

구조체명	변수 형식	내용	데이터값
PMC_ PARADATA	BOOL bHomMod1Dir[2]	원점 복귀 모드의 스텝 1 탐색 방향 (X 축 : bHomMod1Dir [0], Y 축 : bHomMod1Dir [1])	0 : +방향 1 : -방향
	BOOL bHomMod2[2]	원점 복귀 모드의 스텝 2 Enable/Disable (X 축 : bHomMod2 [0], Y 축 : bHomMod2 [1])	0 : Disable 1 : Enable
	BOOL bHomMod2Dir[2]	원점 복귀 모드의 스텝 2 탐색 방향 (X 축 : bHomMod2Dir [0], Y 축 : bHomMod2Dir [1])	0 : + 1 : -
	BOOL bHomMod3[2]	원점 복귀 모드의 스텝 3 Enable/Disable (X 축 : bHomMod3 [0], Y 축 : bHomMod3 [1])	0 : Disable 1 : Enable
	BOOL bHomMod3Dir[2]	원점 복귀 모드의 스텝 3 탐색 방향 (X 축 : bHomMod3Dir [0], Y 축 : bHomMod3Dir [1])	0 : + 1 : -
	BOOL bHomMod4[2]	원점 복귀 모드의 스텝 4 Enable/Disable (X 축 : bHomMod4 [0], Y 축 : bHomMod4 [1])	0 : Disable 1 : Enable
	BOOL bHomMod4Dir[2]	원점 복귀 모드의 스텝 4 탐색 방향 (X 축 : bHomMod4Dir [0], Y 축 : bHomMod4Dir [1])	0 : + 1 : -
	BOOL bHomEndPosClr[2]	위치 카운터의 초기화 Enable/Disable (X 축 : bHomEndPosClr [0], Y 축 : bHomEndPosClr [1])	0 : Disable 1 : Enable
	BOOL bHomSig0Lev[2]	원점 근접 신호(STOP 0) 논리 레벨 Low/High (X 축 : bHomSig0Lev [0], Y 축 : bHomSig0Lev [1])	0 : Low 1 : High
	BOOL bHomSig1Lev[2]	원점 신호(STOP1) 논리 레벨 Low/High (X 축 : bHomSig1Lev [0], Y 축 : bHomSig1Lev [1])	0 : Low 1 : High
	BOOL bHomSig2Lev[2]	엔코더 Z 상 신호(STOP2) 논리 레벨 Low/High (X 축 : bHomSig2Lev [0], Y 축 : bHomSig2Lev [1])	0 : Low 1 : High

구조체명	변수 형식	내용	데이터값
PMC_ PARADATA	int iHomLowSpd[2]	저속 원점 복귀 속도 (X 축 : iHomLowSpd [0], Y 축 : iHomLowSpd [1])	1~8000
	int iHomHighSpd[2]	고속 원점 복귀 속도 (X 축 : iHomHighSpd [0], Y 축 : iHomHighSpd [1])	1~8000
	long lHomOffset[2]	원점 복귀 스텝 4 의 고속 오프셋 이동의 이동량 (X 축 : lHomOffset [0], Y 축 : lHomOffset [1])	1~8000

**(3) 리턴값**

구분	정의	리턴값	내용
정상	FPMC_OK	0	함수가 정상적으로 명령을 수행하였습니다.
입력예러	FPMC_INVALID_NODE	3	잘못된 노드 ID 를 입력하였습니다.
	FPMC_INVALID_AXIS	4	잘못된 축을 입력하였습니다.

**(4) 사용 예**

```
#include <stdio.h>
#include <windows.h>
#include "Library.h"

#define PORTNUM 3

void main()
{
    autpmc_Open(PORTNUM, FPMC_BAUD_115200);

    PMC_PARADATA Data; //구조체 변수 선언
    PMC_PARADATA *pData = &Data;

    autpmc_GetParaHSMAll (PORTNUM, Node01, FPMC_X_Y_AXIS, pData);

    printf(" X 축 Step 1 Enable : %d\n Y 축 Step 1 Enable : %d\n", pData->bHomMod1[0],
    pData->bHomMod1[1]);

    if(pData->bErrorState[0]||pData->bErrorState[1]!=FPMC_OK)
    {
        printf("error!\n");
        return;
    }
}
```

```
    autpmc_Close(PORTNUM);  
}
```

### 3.5 autpmc\_GetLmtStopMod

autpmc\_GetLmtStopMod 함수는 PMC-2HSP/2HSN 에 설정된 리미트 정지 모드를 가져옵니다.

#### (1) 함수명

```
int autpmc_GetLmtStopMod(
int PortNum,
char nNodeId,
char axis,
BOOL *bStopType
);
```

#### (2) 파라미터

- PortNum

명령어를 수행 할 Serial Port 를 입력합니다.

- nNodeId

설정 할 노드 ID 를 선택합니다. 노드 ID 의 범위는 1~16 까지이며, ID 의 범위를 벗어났을 경우에는 FPMC\_INVALID\_NODE(3)을 리턴합니다.

- axis

제어 할 축(X 축, Y 축)을 선택합니다. 잘못된 축을 입력하였을 경우 FPMC\_INVALID\_AXIS(4)를 리턴합니다.

구분	정의	내용	상수값
PMC_AXIS	FPMC_X_AXIS	X 축	0
	FPMC_Y_AXIS	Y 축	1
	FPMC_X_Y_AXIS	X, Y 축	2

- bStopType

즉시 정지로 설정되어 있으면 FPMC\_INSTANTSTOP(0)을 감속 정지로 설정되어 있으면 FPMC\_SLOWSTOP(1)을 가져옵니다.

#### (3) 리턴값

구분	정의	리턴값	내용
정상	FPMC_OK	0	함수가 정상적으로 명령을 수행하였습니다.
입력예러	FPMC_INVALID_NODE	3	잘못된 노드 ID 를 입력하였습니다.
	FPMC_INVALID_AXIS	4	잘못된 축을 입력하였습니다.

#### (4) 사용 예

```
#include <stdio.h>
#include <windows.h>
#include "Library.h"

#define PORTNUM 3

void main()
```

```
{
int Flag=0;

BOOL StopType=0;

autpmc_Open(PORTNUM, FPMC_BAUD_115200);

Flag = autpmc_GetLmtStopMod (PORTNUM, Node01, FPMC_X_AXIS, &StopType);

printf("X 축 StopType : %d\n", StopType);

if(Flag!=FPMC_OK)
{
    printf("error!\n");
    return;
}

autpmc_Close(PORTNUM);
}
```

## 3.6 autpmc\_GetLmtActLev

autpmc\_GetLmtActLev 함수는 PMC-2HSP/2HSN 에 설정된 리미트 신호 논리 레벨을 가져옵니다.

### (1) 함수명

```
int autpmc_GetLmtActLev(
int PortNum,
char nNodeId,
char axis,
BOOL *bLevel
);
```

### (2) 파라미터

- PortNum

명령어를 수행 할 Serial Port 를 입력합니다.

- nNodeId

설정 할 노드 ID 를 선택합니다. 노드 ID 의 범위는 1~16 까지이며, ID 의 범위를 벗어났을 경우에는 FPMC\_INVALID\_NODE(3)을 리턴합니다.

- axis

제어 할 축(X 축, Y 축)을 선택합니다. 잘못된 축을 입력하였을 경우 FPMC\_INVALID\_AXIS(4)를 리턴합니다.

구분	정의	내용	상수값
PMC_AXIS	FPMC_X_AXIS	X 축	0
	FPMC_Y_AXIS	Y 축	1
	FPMC_X_Y_AXIS	X, Y 축	2

- bLevel

설정된 리미트 입력 신호 논리 레벨이 High 일 때는 FPMC\_HIGH(1)을 Low 일 때는 FPMC\_LOW(0)을 가져옵니다.

### (3) 리턴값

구분	정의	리턴값	내용
정상	FPMC_OK	0	함수가 정상적으로 명령을 수행하였습니다.
입력예러	FPMC_INVALID_NODE	3	잘못된 노드 ID 를 입력하였습니다.
	FPMC_INVALID_AXIS	4	잘못된 축을 입력하였습니다.

### (4) 사용 예

```
#include <stdio.h>
#include <windows.h>
#include "Library.h"

#define PORTNUM 3

void main()
```

```
{
int Flag=0;

BOOL bLevel=0;

autpmc_Open(PORTNUM, FPMC_BAUD_115200);

Flag = autpmc_GetLmtActLev (PORTNUM, Node01, FPMC_X_AXIS, &bLevel);

printf("X 축 bLevel : %d\n", bLevel);

if(Flag!=FPMC_OK)
{
    printf("error!\n");
    return;
}

autpmc_Close(PORTNUM);
}
```

### 3.7 autpmc\_GetSCurve

autpmc\_GetSCurve 함수는 PMC-2HSP/2HSN 에 설정된 S 자 가감속의 사용 여부를 가져옵니다.

#### (1) 함수명

```
int autpmc_GetSCurve(
int PortNum,
char nNodeID,
char axis,
BOOL *bEnable
);
```

#### (2) 파라미터

- PortNum  
명령어를 수행 할 Serial Port 를 입력합니다.
- nNodeID  
설정 할 노드 ID 를 선택합니다. 노드 ID 의 범위는 1~16 까지이며, ID 의 범위를 벗어났을 경우에는 FPMC\_INVALID\_NODE(3)을 리턴합니다.
- axis  
제어 할 축(X 축, Y 축)을 선택합니다. 잘못된 축을 입력하였을 경우 FPMC\_INVALID\_AXIS(4)를 리턴합니다.

구분	정의	내용	상수값
PMC_AXIS	FPMC_X_AXIS	X 축	0
	FPMC_Y_AXIS	Y 축	1
	FPMC_X_Y_AXIS	X, Y 축	2

- bEnable  
S 자 가감속이 설정되어 있으면 FPMC\_ENABLE(1)을 설정되어 있지 않으면 FPMC\_DISABLE(0)을 가져옵니다.

#### (3) 리턴값

구분	정의	리턴값	내용
정상	FPMC_OK	0	함수가 정상적으로 명령을 수행하였습니다.
입력예러	FPMC_INVALID_NODE	3	잘못된 노드 ID 를 입력하였습니다.
	FPMC_INVALID_AXIS	4	잘못된 축을 입력하였습니다.

#### (4) 사용 예

```
#include <stdio.h>
#include <windows.h>
#include "Library.h"

#define PORTNUM 3

void main()
```

```
{
int Flag=0;

BOOL bEnable=0;

autpmc_Open(PORTNUM, FPMC_BAUD_115200);

Flag = autpmc_GetSCurve (PORTNUM, Node01, FPMC_X_AXIS, &bEnable);

printf("X 축 bEnable : %d\n", bEnable);

if(Flag!=FPMC_OK)
{
    printf("error!\n");
    return;
}

autpmc_Close(PORTNUM);
}
```

### 3.8 autpmc\_GetEndPEnable

autpmc\_GetEndPEnable 함수는 PMC-2HSP/2HSN 에 설정된 드라이브 종료 펄스의 사용 여부를 가져옵니다.

#### (1) 함수명

```
int autpmc_GetEndPEnable(
int PortNum,
char nNodeId,
char axis,
BOOL *bEnable
);
```

#### (2) 파라미터

- PortNum  
명령어를 수행 할 Serial Port 를 입력합니다.
- nNodeId  
설정 할 노드 ID 를 선택합니다. 노드 ID 의 범위는 1~16 까지이며, ID 의 범위를 벗어났을 경우에는 FPMC\_INVALID\_NODE(3)을 리턴합니다.
- axis  
제어 할 축(X 축, Y 축)을 선택합니다. 잘못된 축을 입력하였을 경우 FPMC\_INVALID\_AXIS(4)를 리턴합니다.

구분	정의	내용	상수값
PMC_AXIS	FPMC_X_AXIS	X 축	0
	FPMC_Y_AXIS	Y 축	1
	FPMC_X_Y_AXIS	X, Y 축	2

- bEnable  
드라이브 종료 펄스가 설정되어 있으면 FPMC\_ENABLE(1)을 설정되어 있지 않으면 FPMC\_DISABLE(0)을 가져옵니다.

#### (3) 리턴값

구분	정의	리턴값	내용
정상	FPMC_OK	0	함수가 정상적으로 명령을 수행하였습니다.
입력예러	FPMC_INVALID_NODE	3	잘못된 노드 ID 를 입력하였습니다.
	FPMC_INVALID_AXIS	4	잘못된 축을 입력하였습니다.

#### (4) 사용 예

```
#include <stdio.h>
#include <windows.h>
#include "Library.h"

#define PORTNUM 3
```

```
void main()
{
    int Flag=0;

    BOOL bEnable=0;

    autpmc_Open(PORTNUM, FPMC_BAUD_115200);

    Flag = autpmc_GetEndPEnable (PORTNUM, Node01, FPMC_X_AXIS, &bEnable);

    printf("X 축 bEnable : %d\n", bEnable);

    if(Flag!=FPMC_OK)
    {
        printf("error!\n");
        return;
    }

    autpmc_Close(PORTNUM);
}
```

### 3.9 autpmc\_GetDecValue

autpmc\_GetDecValue 함수는 PMC-2HSP/2HSN 에서 사다리꼴 가감속 드라이브의 대칭/비대칭 여부를 가져옵니다.

#### (1) 함수명

```
int autpmc_GetDecValue(
int PortNum,
char nNodeId,
char axis,
BOOL *bEnable
);
```

#### (2) 파라미터

- PortNum  
명령어를 수행 할 Serial Port 를 입력합니다.
- nNodeId  
설정 할 노드 ID 를 선택합니다. 노드 ID 의 범위는 1~16 까지이며, ID 의 범위를 벗어났을 경우에는 FPMC\_INVALID\_NODE(3)을 리턴합니다.
- axis  
제어 할 축(X 축, Y 축)을 선택합니다. 잘못된 축을 입력하였을 경우 FPMC\_INVALID\_AXIS(4)를 리턴합니다.

구분	정의	내용	상수값
PMC_AXIS	FPMC_X_AXIS	X 축	0
	FPMC_Y_AXIS	Y 축	1
	FPMC_X_Y_AXIS	X, Y 축	2

- bEnable  
가속도가 설정되어 있으면 FPMC\_ACCEL(0)을 감속도가 설정되어 있으면 FPMC\_DECEL(1)을 가져옵니다.

#### (3) 리턴값

구분	정의	리턴값	내용
정상	FPMC_OK	0	함수가 정상적으로 명령을 수행하였습니다.
입력예러	FPMC_INVALID_NODE	3	잘못된 노드 ID 를 입력하였습니다.
	FPMC_INVALID_AXIS	4	잘못된 축을 입력하였습니다.

#### (4) 사용 예

```
#include <stdio.h>
#include <windows.h>
#include "Library.h"

#define PORTNUM 3

void main()
```

```
{
int Flag=0;

BOOL bDec=0;

autpmc_Open(PORTNUM, FPMC_BAUD_115200);

Flag = autpmc_GetDecValue (PORTNUM, Node01, FPMC_X_AXIS, &bDec);

printf("X 축 bDec : %d\n", bDec);

if(Flag!=FPMC_OK)
{
    printf("error!\n");
    return;
}

autpmc_Close(PORTNUM);
}
```

### 3.10 autpmc\_GetSofLmtEnable

autpmc\_GetSofLmtEnable 함수는 PMC-2HSP/2HSN 에서 소프트웨어 리미트의 사용 여부를 가져옵니다.

#### (1) 함수명

```
int autpmc_GetSofLmtEnable(
int PortNum,
char nNodeId,
char axis,
BOOL *bEnable
);
```

#### (2) 파라미터

- PortNum

명령어를 수행 할 Serial Port 를 입력합니다.

- nNodeId

설정 할 노드 ID 를 선택합니다. 노드 ID 의 범위는 1~16 까지이며, ID 의 범위를 벗어났을 경우에는 FPMC\_INVALID\_NODE(3)을 리턴합니다.

- axis

제어 할 축(X 축, Y 축)을 선택합니다. 잘못된 축을 입력하였을 경우 FPMC\_INVALID\_AXIS(4)를 리턴합니다.

구분	정의	내용	상수값
PMC_AXIS	FPMC_X_AXIS	X 축	0
	FPMC_Y_AXIS	Y 축	1
	FPMC_X_Y_AXIS	X, Y 축	2

- bEnable

소프트웨어 리미트가 설정되어 있으면 FPMC\_ENABLE(0)을 설정되어 있지 않으면 FPMC\_DISABLE(1)을 가져옵니다.

#### (3) 리턴값

구분	정의	리턴값	내용
정상	FPMC_OK	0	함수가 정상적으로 명령을 수행하였습니다.
입력에러	FPMC_INVALID_NODE	3	잘못된 노드 ID 를 입력하였습니다.
	FPMC_INVALID_AXIS	4	잘못된 축을 입력하였습니다.

#### (4) 사용 예

```
#include <stdio.h>
#include <windows.h>
#include "Library.h"

#define PORTNUM 3

void main()
{
```

```
int Flag=0;

BOOL bEnable=0;

autpmc_Open(PORTNUM, FPMC_BAUD_115200);

Flag = autpmc_GetSofLmtEnable (PORTNUM, Node01, FPMC_X_AXIS, &bEnable);

printf("X 축 bEnable : %d\n", bEnable);

if(Flag!=FPMC_OK)
{
    printf("error!\n");
    return;
}

autpmc_Close(PORTNUM);
}
```

### 3.11 autpmc\_GetPowHomStart

autpmc\_GetPowHomStart 함수는 PMC-2HSP/2HSN 에서 파워 온 원점 복귀 자동 스타트의 사용 여부를 가져옵니다.

#### (1) 함수명

```
int autpmc_GetPowHomStart(
int PortNum,
char nNodeId,
char axis,
BOOL *bEnable
);
```

#### (2) 파라미터

- PortNum  
명령어를 수행 할 Serial Port 를 입력합니다.
- nNodeId  
설정 할 노드 ID 를 선택합니다. 노드 ID 의 범위는 1~16 까지이며, ID 의 범위를 벗어났을 경우에는 FPMC\_INVALID\_NODE(3)을 리턴합니다.
- axis  
제어 할 축(X 축, Y 축)을 선택합니다. 잘못된 축을 입력하였을 경우 FPMC\_INVALID\_AXIS(4)를 리턴합니다.

구분	정의	내용	상수값
PMC_AXIS	FPMC_X_AXIS	X 축	0
	FPMC_Y_AXIS	Y 축	1
	FPMC_X_Y_AXIS	X, Y 축	2

- bEnable  
파워 온 원점 복귀 자동 스타트가 설정되어 있다면 FPMC\_ENABLE(1)을 설정되어 있지 않다면 FPMC\_DISABLE(0)을 가져옵니다.

#### (3) 리턴값

구분	정의	리턴값	내용
정상	FPMC_OK	0	함수가 정상적으로 명령을 수행하였습니다.
입력에러	FPMC_INVALID_NODE	3	잘못된 노드 ID 를 입력하였습니다.
	FPMC_INVALID_AXIS	4	잘못된 축을 입력하였습니다.

#### (4) 사용 예

```
#include <stdio.h>
#include <windows.h>
#include "Library.h"

#define PORTNUM 3

void main()
{
```

```
int Flag=0;

BOOL bEnable=0;

autpmc_Open(PORTNUM, FPMC_BAUD_115200);

Flag = autpmc_GetPowHomStart (PORTNUM, Node01, FPMC_X_AXIS, &bEnable);

printf("X 축 bEnable : %d\n", bEnable);

if(Flag!=FPMC_OK)
{
    printf("error!\n");
    return;
}

autpmc_Close(PORTNUM);
}
```

## 3.12 autpmc\_GetPowPgmStart

autpmc\_GetPowPgmStart 함수는 PMC-2HSP/2HSN 에서 파워 온 프로그램 자동 스타트의 사용 여부를 가져옵니다.

### (1) 함수명

```
int autpmc_GetPowPgmStart(
int PortNum,
char nNodeId,
char axis,
BOOL *bEnable
);
```

### (2) 파라미터

- PortNum

명령어를 수행 할 Serial Port 를 입력합니다.

- nNodeId

설정 할 노드 ID 를 선택합니다. 노드 ID 의 범위는 1~16 까지이며, ID 의 범위를 벗어났을 경우에는 FPMC\_INVALID\_NODE(3)을 리턴합니다.

- axis

제어 할 축(X 축, Y 축)을 선택합니다. 잘못된 축을 입력하였을 경우 FPMC\_INVALID\_AXIS(4)를 리턴합니다.

구분	정의	내용	상수값
PMC_AXIS	FPMC_X_AXIS	X 축	0
	FPMC_Y_AXIS	Y 축	1
	FPMC_X_Y_AXIS	X, Y 축	2

- bEnable

파워 온 프로그램 자동 스타트가 설정되어 있다면 FPMC\_ENABLE(1)을 설정되어 있지 않다면 FPMC\_DISABLE(0)을 가져옵니다.

### (3) 리턴값

구분	정의	리턴값	내용
정상	FPMC_OK	0	함수가 정상적으로 명령을 수행하였습니다.
입력에러	FPMC_INVALID_NODE	3	잘못된 노드 ID 를 입력하였습니다.
	FPMC_INVALID_AXIS	4	잘못된 축을 입력하였습니다.

### (4) 사용 예

```
#include <stdio.h>
#include <windows.h>
#include "Library.h"

#define PORTNUM 3

void main()
{
```

```
int Flag=0;

BOOL bEnable=0;

autpmc_Open(PORTNUM, FPMC_BAUD_115200);

Flag = autpmc_GetPowPgmStart (PORTNUM, Node01, FPMC_X_AXIS, &bEnable);

printf("X 축 bEnable : %d\n", bEnable);

if(Flag!=FPMC_OK)
{
    printf("error!\n");
    return;
}

autpmc_Close(PORTNUM);
}
```

### 3.13 autpmc\_GetInputLev

autpmc\_GetInputLev 함수는 PMC-2HSP/2HSN 에서 범용 입력 0, 1 번의 액티브 레벨을 가져옵니다.

#### (1) 함수명

```
int autpmc_GetInputLev(
int PortNum,
char nNodeId,
char axis,
BOOL bInPort,
BOOL *bActLev
);
```

#### (2) 파라미터

- PortNum  
명령어를 수행 할 Serial Port 를 입력합니다.
- nNodeId  
설정 할 노드 ID 를 선택합니다. 노드 ID 의 범위는 1~16 까지이며, ID 의 범위를 벗어났을 경우에는 FPMC\_INVALID\_NODE(3)을 리턴합니다.
- axis  
제어 할 축(X 축, Y 축)을 선택합니다. 잘못된 축을 입력하였을 경우 FPMC\_INVALID\_AXIS(4)를 리턴합니다.

구분	정의	내용	상수값
PMC_AXIS	FPMC_X_AXIS	X 축	0
	FPMC_Y_AXIS	Y 축	1
	FPMC_X_Y_AXIS	X, Y 축	2

- bInPort  
범용 입력 0 번을 선택하려면 FPMC\_INPORT0(0)을 입력하고 1 번을 선택하려면 FPMC\_INPORT1(1)을 입력합니다.
- bActLev  
액티브 레벨이 Low 로 설정되어 있다면 FPMC\_LOW(0)을 High 로 설정되어 있다면 FPMC\_HIGH(1)을 가져옵니다.

#### (3) 리턴값

구분	정의	리턴값	내용
정상	FPMC_OK	0	함수가 정상적으로 명령을 수행하였습니다.
입력예러	FPMC_INVALID_NODE	3	잘못된 노드 ID 를 입력하였습니다.
	FPMC_INVALID_AXIS	4	잘못된 축을 입력하였습니다.
	FPMC_INVALID_DATA	5	잘못된 데이터를 입력했습니다.

## (4) 사용 예

```
#include <stdio.h>
#include <windows.h>
#include "Library.h"

#define PORTNUM 3

void main()
{
    int Flag=0;

    BOOL bActLev=0;

    autpmc_Open(PORTNUM, FPMC_BAUD_115200);

    Flag = autpmc_GetInputLev (PORTNUM, Node01, FPMC_X_AXIS, 0, &bActLev);

    printf("X 축 bActLev : %d\n", bActLev);

    if(Flag!=FPMC_OK)
    {
        printf("error!\n");
        return;
    }

    autpmc_Close(PORTNUM);
}
```

### 3.14 autpmc\_GetPulseType

autpmc\_GetPulseType 함수는 PMC-2HSP/2HSN 에서 펄스 입력 방식(1PULSE/2PULSE)을 가져옵니다.

#### (1) 함수명

```
int autpmc_GetPulseType(
int PortNum,
char nNodeId,
int *iPulseType
);
```

#### (2) 파라미터

- PortNum  
명령어를 수행 할 Serial Port 를 입력합니다.
- nNodeId  
설정 할 노드 ID 를 선택합니다. 노드 ID 의 범위는 1~16 까지이며, ID 의 범위를 벗어났을 경우에는 FPMC\_INVALID\_NODE(3)을 리턴합니다.
- iPulseType  
펄스 입력 방식이 1PULSE 입력 방식일 경우에는 FPMC\_1PULSETYPE(1)을 2PULSE 입력 방식이 경우에는 FPMC\_2PULSETYPE(2)를 가져옵니다.

#### (3) 리턴값

구분	정의	리턴값	내용
정상	FPMC_OK	0	함수가 정상적으로 명령을 수행하였습니다.
입력예러	FPMC_INVALID_NODE	3	잘못된 노드 ID 를 입력하였습니다.

#### (4) 사용 예

```
#include <stdio.h>
#include <windows.h>
#include "Library.h"

#define PORTNUM 3

void main()
{
int Flag=0;

int iPulseType=0;

autpmc_Open(PORTNUM, FPMC_BAUD_115200);

Flag = autpmc_GetPulseType (PORTNUM, Node01, &iPulseType);

printf("X 축 iPulseType : %d\n", iPulseType);

if(Flag!=FPMC_OK)
```

```
{  
    printf("error!\n");  
    return;  
}  
  
autpmc_Close(PORTNUM);  
}
```

### 3.15 autpmc\_GetSpdMul

autpmc\_GetSpdMul 함수는 PMC-2HSP/2HSN 에서 속도 배율을 가져옵니다.

#### (1) 함수명

```
int autpmc_GetSpdMul(
int PortNum,
char nNodeId,
char axis,
int *iSpdMul
);
```

#### (2) 파라미터

- PortNum  
명령어를 수행 할 Serial Port 를 입력합니다.
- nNodeId  
설정 할 노드 ID 를 선택합니다. 노드 ID 의 범위는 1~16 까지이며, ID 의 범위를 벗어났을 경우에는 FPMC\_INVALID\_NODE(3)을 리턴합니다.
- axis  
제어 할 축(X 축, Y 축)을 선택합니다. 잘못된 축을 입력하였을 경우 FPMC\_INVALID\_AXIS(4)를 리턴합니다.

구분	정의	내용	상수값
PMC_AXIS	FPMC_X_AXIS	X 축	0
	FPMC_Y_AXIS	Y 축	1
	FPMC_X_Y_AXIS	X, Y 축	2

- iSpdMul  
설정된 속도 배율을 가져옵니다. (1~500)

#### (3) 리턴값

구분	정의	리턴값	내용
정상	FPMC_OK	0	함수가 정상적으로 명령을 수행하였습니다.
입력에러	FPMC_INVALID_NODE	3	잘못된 노드 ID 를 입력하였습니다.
	FPMC_INVALID_AXIS	4	잘못된 축을 입력하였습니다.

#### (4) 사용 예

```
include <stdio.h>
#include <windows.h>
#include "Library.h"

#define PORTNUM 3

void main()
{
int Flag=0;

int iSpdMul=0;
```

```
autpmc_Open(PORTNUM, FPMC_BAUD_115200);

Flag = autpmc_GetSpdMul (PORTNUM, Node01, FPMC_X_AXIS, &iSpdMul);

printf("X 축 iSpdMul : %d\n", iSpdMul);

if(Flag!=FPMC_OK)
{
    printf("error!\n");
    return;
}

autpmc_Close(PORTNUM);
}
```

### 3.16 autpmc\_GetJrkSpd

autpmc\_GetJrkSpd 함수는 PMC-2HSP/2HSN 에서 가가속도를 가져옵니다.

#### (1) 함수명

```
int autpmc_GetJrkSpd(
  int PortNum,
  char nNodeId,
  char axis,
  int *iJrkSpd
);
```

#### (2) 파라미터

- nNodeId

설정 할 노드 ID 를 선택합니다. 노드 ID 의 범위는 1~16 까지이며, ID 의 범위를 벗어났을 경우에는 FPMC\_INVALID\_NODE(3)을 리턴합니다.

- axis

제어 할 축(X 축, Y 축)을 선택합니다. 잘못된 축을 입력하였을 경우 FPMC\_INVALID\_AXIS(4)를 리턴합니다.

구분	정의	내용	상수값
PMC_AXIS	FPMC_X_AXIS	X 축	0
	FPMC_Y_AXIS	Y 축	1
	FPMC_X_Y_AXIS	X, Y 축	2

- iJrkSpd

설정된 가가속도를 가져옵니다. (1~65,535)

#### (3) 리턴값

구분	정의	리턴값	내용
정상	FPMC_OK	0	함수가 정상적으로 명령을 수행하였습니다.
입력에러	FPMC_INVALID_NODE	3	잘못된 노드 ID 를 입력하였습니다.
	FPMC_INVALID_AXIS	4	잘못된 축을 입력하였습니다.

#### (4) 사용 예

```
#include <stdio.h>
#include <windows.h>
#include "Library.h"

#define PORTNUM 3

void main()
{
  int Flag=0;

  int iJrkSpd=0;

  autpmc_Open(PORTNUM, FPMC_BAUD_115200);
```

```
Flag = autpmc_GetJrkSpd (PORTNUM, Node01, FPMC_X_AXIS, &iJrkSpd);

printf("X 축 iJrkSpd : %d\n", iJrkSpd);

if(Flag!=FPMC_OK)
{
    printf("error!\n");
    return;
}

autpmc_Close(PORTNUM);
}
```

### 3.17 autpmc\_GetAccSpdRate

autpmc\_GetAccSpdRate 함수는 PMC-2HSP/2HSN 에서 가속률을 가져옵니다.

#### (1) 함수명

```
int autpmc_GetAccSpdRate(
int PortNum,
char nNodeId,
char axis,
int *iAccSpdRate
);
```

#### (2) 파라미터

- PortNum  
명령어를 수행 할 Serial Port 를 입력합니다.
- nNodeId  
설정 할 노드 ID 를 선택합니다. 노드 ID 의 범위는 1~16 까지이며, ID 의 범위를 벗어났을 경우에는 FPMC\_INVALID\_NODE(3)을 리턴합니다.
- axis  
제어 할 축(X 축, Y 축)을 선택합니다. 잘못된 축을 입력하였을 경우 FPMC\_INVALID\_AXIS(4)를 리턴합니다.

구분	정의	내용	상수값
PMC_AXIS	FPMC_X_AXIS	X 축	0
	FPMC_Y_AXIS	Y 축	1
	FPMC_X_Y_AXIS	X, Y 축	2

- iAccSpdRate  
설정된 가속률을 가져옵니다. (1~8,000)

#### (3) 리턴값

구분	정의	리턴값	내용
정상	FPMC_OK	0	함수가 정상적으로 명령을 수행하였습니다.
입력에러	FPMC_INVALID_NODE	3	잘못된 노드 ID 를 입력하였습니다.
	FPMC_INVALID_AXIS	4	잘못된 축을 입력하였습니다.

#### (4) 사용 예

```
#include <stdio.h>
#include <windows.h>
#include "Library.h"

#define PORTNUM 3

void main()
{
int Flag=0;

int iAccSpdRate=0;
```

```
autpmc_Open(PORTNUM, FPMC_BAUD_115200);

Flag = autpmc_GetAccSpdRate (PORTNUM, Node01, FPMC_X_AXIS, &iAccSpdRate);

printf("X 축 iAccSpdRate : %d\n", iAccSpdRate);

if(Flag!=FPMC_OK)
{
    printf("error!\n");
    return;
}

autpmc_Close(PORTNUM);
}
```

### 3.18 autpmc\_GetDecSpdRate

autpmc\_GetDecSpdRate 함수는 PMC-2HSP/2HSN 에서 가속률을 가져옵니다.

#### (1) 함수명

```
int autpmc_SetDecSpdRate(
int PortNum,
char nNodeId,
char axis,
int *iDecSpdRate
);
```

#### (2) 파라미터

- PortNum  
명령어를 수행 할 Serial Port 를 입력합니다.
- nNodeId  
설정 할 노드 ID 를 선택합니다. 노드 ID 의 범위는 1~16 까지이며, ID 의 범위를 벗어났을 경우에는 FPMC\_INVALID\_NODE(3)을 리턴합니다.
- axis  
제어 할 축(X 축, Y 축)을 선택합니다. 잘못된 축을 입력하였을 경우 FPMC\_INVALID\_AXIS(4)를 리턴합니다.

구분	정의	내용	상수값
PMC_AXIS	FPMC_X_AXIS	X 축	0
	FPMC_Y_AXIS	Y 축	1
	FPMC_X_Y_AXIS	X, Y 축	2

- iDecSpdRate  
설정된 가속률을 가져옵니다. (1~8,000)

#### (3) 리턴값

구분	정의	리턴값	내용
정상	FPMC_OK	0	함수가 정상적으로 명령을 수행하였습니다.
입력예러	FPMC_INVALID_NODE	3	잘못된 노드 ID 를 입력하였습니다.
	FPMC_INVALID_AXIS	4	잘못된 축을 입력하였습니다.

#### (4) 사용 예

```
#include <stdio.h>
#include <windows.h>
#include "Library.h"

#define PORTNUM 3

void main()
{
int Flag=0;
```

```
int iDecSpdRate=0;

autpmc_Open(PORTNUM, FPMC_BAUD_115200);

Flag = autpmc_GetDecSpdRate (PORTNUM, Node01, FPMC_X_AXIS, &iDecSpdRate);

printf("X 축 iDecSpdRate : %d\n", iDecSpdRate);

if(Flag!=FPMC_OK)
{
    printf("error!\n");
    return;
}

autpmc_Close(PORTNUM);
}
```

### 3.19 autpmc\_GetStrSpd

autpmc\_GetStrSpd 함수는 PMC-2HSP/2HSN 에서 초기 속도를 가져옵니다.

#### (1) 함수명

```
int autpmc_GetStrSpd(
  int PortNum,
  char nNodeId,
  char axis,
  int *iStrSpd
);
```

#### (2) 파라미터

- PortNum  
명령어를 수행 할 Serial Port 를 입력합니다.
- nNodeId  
설정 할 노드 ID 를 선택합니다. 노드 ID 의 범위는 1~16 까지이며, ID 의 범위를 벗어났을 경우에는 FPMC\_INVALID\_NODE(3)을 리턴합니다.
- axis  
제어 할 축(X 축, Y 축)을 선택합니다. 잘못된 축을 입력하였을 경우 FPMC\_INVALID\_AXIS(4)를 리턴합니다.

구분	정의	내용	상수값
PMC_AXIS	FPMC_X_AXIS	X 축	0
	FPMC_Y_AXIS	Y 축	1
	FPMC_X_Y_AXIS	X, Y 축	2

- iStrSpd  
설정된 초기 속도를 가져옵니다. (1~8,000)

#### (3) 리턴값

구분	정의	리턴값	내용
정상	FPMC_OK	0	함수가 정상적으로 명령을 수행하였습니다.
입력예러	FPMC_INVALID_NODE	3	잘못된 노드 ID 를 입력하였습니다.
	FPMC_INVALID_AXIS	4	잘못된 축을 입력하였습니다.

#### (4) 사용 예

```
#include <stdio.h>
#include <windows.h>
#include "Library.h"

#define PORTNUM 3

void main()
{
  int Flag=0;
```

```
int iStrSpd=0;

autpmc_Open(PORTNUM, FPMC_BAUD_115200);

Flag = autpmc_GetStrSpd (PORTNUM, Node01, FPMC_X_AXIS, &iStrSpd);

printf("X 축 iStrSpd : %d\n", iStrSpd);

if(Flag!=FPMC_OK)
{
    printf("error!\n");
    return;
}

autpmc_Close(PORTNUM);
}
```

## 3.20 autpmc\_GetCurDrvSpd

autpmc\_GetDrvSpd 함수는 PMC-2HSP/2HSN 에서 현재 기동중인 구동 속도를 가져옵니다.

### (1) 함수명

```
int autpmc_GetCurDrvSpd(
int PortNum,
char nNodeId,
char axis,
int *iDrvSpd
);
```

### (2) 파라미터

- nNodeId

설정 할 노드 ID 를 선택합니다. 노드 ID 의 범위는 1~16 까지이며, ID 의 범위를 벗어났을 경우에는 FPMC\_INVALID\_NODE(3)을 리턴합니다.

- axis

제어 할 축(X 축, Y 축)을 선택합니다. 잘못된 축을 입력하였을 경우 FPMC\_INVALID\_AXIS(4)를 리턴합니다.

구분	정의	내용	상수값
PMC_AXIS	FPMC_X_AXIS	X 축	0
	FPMC_Y_AXIS	Y 축	1
	FPMC_X_Y_AXIS	X, Y 축	2

- iDrvSpd

설정된 구동 속도를 가져옵니다. (1~8,000)

### (3) 리턴값

구분	정의	리턴값	내용
정상	FPMC_OK	0	함수가 정상적으로 명령을 수행하였습니다.
입력에러	FPMC_INVALID_NODE	3	잘못된 노드 ID 를 입력하였습니다.
	FPMC_INVALID_AXIS	4	잘못된 축을 입력하였습니다.

### (4) 사용 예

```
#include <stdio.h>
#include <windows.h>
#include "Library.h"

#define PORTNUM 3

void main()
{
int Flag=0;

int iDrvSpd=0;

autpmc_Open(PORTNUM, FPMC_BAUD_115200);
```

```
Flag = autpmc_GetCurDrvSpd (PORTNUM, Node01, FPMC_X_AXIS, &iDrvSpd);

printf("X 축 iDrvSpd : %d\n", iDrvSpd);

if(Flag!=FPMC_OK)
{
    printf("error!\n");
    return;
}

autpmc_Close(PORTNUM);
}
```

### 3.21 autpmc\_GetDrvSpdPgm

autpmc\_GetDrvSpdPgm 함수는 PMC-2HSP/2HSN 에서 구동 속도를 가져오는 함수로서 프로그램 모드에서 사용됩니다.

#### (1) 함수명

```
int autpmc_GetDrvSpdPgm(
int PortNum,
char nNodeId,
char axis,
int nDrvIndex,
int *iDrvSpd
);
```

#### (2) 파라미터

- PortNum  
명령어를 수행 할 Serial Port 를 입력합니다.
- nNodeId  
설정 할 노드 ID 를 선택합니다. 노드 ID 의 범위는 1~16 까지이며, ID 의 범위를 벗어났을 경우에는 FPMC\_INVALID\_NODE(3)을 리턴합니다.
- axis  
제어 할 축(X 축, Y 축)을 선택합니다. 잘못된 축을 입력하였을 경우 FPMC\_INVALID\_AXIS(4)를 리턴합니다.

구분	정의	내용	상수값
PMC_AXIS	FPMC_X_AXIS	X 축	0
	FPMC_Y_AXIS	Y 축	1
	FPMC_X_Y_AXIS	X, Y 축	2

- nDrvIndex  
드라이브 속도 인덱스를 입력합니다. 이때 유효한 값은 1~4 입니다.
- iDrvSpd  
설정된 구동 속도를 가져옵니다. (1~8,000)

#### (3) 리턴값

구분	정의	리턴값	내용
정상	FPMC_OK	0	함수가 정상적으로 명령을 수행하였습니다.
입력예러	FPMC_INVALID_NODE	3	잘못된 노드 ID 를 입력하였습니다.
	FPMC_INVALID_AXIS	4	잘못된 축을 입력하였습니다.
	FPMC_INVALID_DATA	5	잘못된 데이터를 입력했습니다.

**(4) 사용 예**

```
#include <stdio.h>
#include <windows.h>
#include "Library.h"

#define PORTNUM 3

void main()
{
    int Flag=0;

    int iDrvSpd=0;

    autpmc_Open(PORTNUM, FPMC_BAUD_115200);

    Flag = autpmc_GetDrvSpdPgm (PORTNUM, Node01, FPMC_X_AXIS, 1, &iDrvSpd);

    printf("X 축 iDrvSpd : %d\n", iDrvSpd);

    if(Flag!=FPMC_OK)
    {
        printf("error!\n");
        return;
    }

    autpmc_Close(PORTNUM);
}
```

## 3.22 autpmc\_GetTimPgm

autpmc\_GetTimPgm 함수는 PMC-2HSP/2HSN 에서 포스트 타이머를 가져오는 함수로서 프로그램 모드에서 사용됩니다.

### (1) 함수명

```
int autpmc_GetTimPgm(
int PortNum,
char nNodeId,
char axis,
int nIndex,
int *iPostTim
);
```

### (2) 파라미터

- PortNum  
명령어를 수행 할 Serial Port 를 입력합니다.
- nNodeId  
설정 할 노드 ID 를 선택합니다. 노드 ID 의 범위는 1~16 까지이며, ID 의 범위를 벗어났을 경우에는 FPMC\_INVALID\_NODE(3)을 리턴합니다.
- axis  
제어 할 축(X 축, Y 축)을 선택합니다. 잘못된 축을 입력하였을 경우 FPMC\_INVALID\_AXIS(4)를 리턴합니다.

구분	정의	내용	상수값
PMC_AXIS	FPMC_X_AXIS	X 축	0
	FPMC_Y_AXIS	Y 축	1
	FPMC_X_Y_AXIS	X, Y 축	2

- nIndex  
포스트 타이머 인덱스를 입력합니다. 이때 유효한 값은 1~3 입니다.
- iPostTim  
설정된 포스트 타이머를 가져옵니다. (1~8,000)

### (3) 리턴값

구분	정의	리턴값	내용
정상	FPMC_OK	0	함수가 정상적으로 명령을 수행하였습니다.
입력예러	FPMC_INVALID_NODE	3	잘못된 노드 ID 를 입력하였습니다.
	FPMC_INVALID_AXIS	4	잘못된 축을 입력하였습니다.
	FPMC_INVALID_DATA	5	잘못된 데이터를 입력하였습니다.

## (4) 사용 예

```
#include <stdio.h>
#include <windows.h>
#include "Library.h"

#define PORTNUM 3

void main()
{
    int Flag=0;

    int iPostTim=0;

    autpmc_Open(PORTNUM, FPMC_BAUD_115200);

    Flag = autpmc_GetTimPgm (PORTNUM, Node01, FPMC_X_AXIS, 1, &iPostTim);

    printf("X 축 iPostTim : %d\n", iPostTim);

    if(Flag!=FPMC_OK)
    {
        printf("error!\n");
        return;
    }

    autpmc_Close(PORTNUM);
}
```

### 3.23 autpmc\_GetSofLmt

autpmc\_GetSofLmt 함수는 PMC-2HSP/2HSN 에서 소프트웨어 리미트를 가져옵니다.

(펄스 스케일값에 비례합니다.)

#### (1) 함수명

```
int autpmc_GetSofLmt(
  int PortNum,
  char nNodeId,
  char axis,
  int iDirection,
  long *ISofLmt
);
```

#### (2) 파라미터

- PortNum  
명령어를 수행 할 Serial Port 를 입력합니다.
- nNodeId  
설정 할 노드 ID 를 선택합니다. 노드 ID 의 범위는 1~16 까지이며, ID 의 범위를 벗어났을 경우에는 FPMC\_INVALID\_NODE(3)을 리턴합니다.
- axis  
제어 할 축(X 축, Y 축)을 선택합니다. 잘못된 축을 입력하였을 경우 FPMC\_INVALID\_AXIS(4)를 리턴합니다.

구분	정의	내용	상수값
PMC_AXIS	FPMC_X_AXIS	X 축	0
	FPMC_Y_AXIS	Y 축	1
	FPMC_X_Y_AXIS	X, Y 축	2

- iDirection  
'+' 방향의 리미트를 설정하려면 FPMC\_PLUS(0)을 '-' 방향의 리미트를 선택하려면 FPMC\_MINUS(1)을 입력합니다.
- ISofLmt  
설정된 소프트웨어 리미트를 가져옵니다. (-8,388,608~8,388,607)

#### (3) 리턴값

구분	정의	리턴값	내용
정상	FPMC_OK	0	함수가 정상적으로 명령을 수행하였습니다.
입력에러	FPMC_INVALID_NODE	3	잘못된 노드 ID 를 입력하였습니다.
	FPMC_INVALID_AXIS	4	잘못된 축을 입력하였습니다.
	FPMC_INVALID_DATA	5	잘못된 데이터를 입력했습니다.

## (4) 사용 예

```
#include <stdio.h>
#include <windows.h>
#include "Library.h"

#define PORTNUM 3

void main()
{
    int Flag=0;

    long ISoftLmt=0;

    autpmc_Open(PORTNUM, FPMC_BAUD_115200);

    Flag = autpmc_GetSofLmt (PORTNUM, Node01, FPMC_X_AXIS, 0, &ISoftLmt);

    printf("X 축 ISoftLmt : %ld\n", ISoftLmt);

    if(Flag!=FPMC_OK)
    {
        printf("error!\n");
        return;
    }

    autpmc_Close(PORTNUM);
}
```

## 3.24 autpmc\_GetEndPWidth

autpmc\_GetEndPWidth 함수는 PMC-2HSP/2HSN 에서 드라이브 종료 펄스의 폭을 가져옵니다.

### (1) 함수명

```
int autpmc_GetEndPWidth(
int PortNum,
char nNodeId,
char axis,
int *iEndPWidth
);
```

### (2) 파라미터

- PortNum  
명령어를 수행 할 Serial Port 를 입력합니다.
- nNodeId  
설정 할 노드 ID 를 선택합니다. 노드 ID 의 범위는 1~16 까지이며, ID 의 범위를 벗어났을 경우에는 FPMC\_INVALID\_NODE(3)을 리턴합니다.
- axis  
제어 할 축(X 축, Y 축)을 선택합니다. 잘못된 축을 입력하였을 경우 FPMC\_INVALID\_AXIS(4)를 리턴합니다.

구분	정의	내용	상수값
PMC_AXIS	FPMC_X_AXIS	X 축	0
	FPMC_Y_AXIS	Y 축	1
	FPMC_X_Y_AXIS	X, Y 축	2

- iEndPWidth  
설정된 드라이브 종료 펄스의 폭을 가져옵니다. (1~65,535)
- 리턴값

구분	정의	리턴값	내용
정상	FPMC_OK	0	함수가 정상적으로 명령을 수행하였습니다.
입력에러	FPMC_INVALID_NODE	3	잘못된 노드 ID 를 입력하였습니다.
	FPMC_INVALID_AXIS	4	잘못된 축을 입력하였습니다.

### (3) 사용 예

```
#include <stdio.h>
#include <windows.h>
#include "Library.h"

#define PORTNUM 3

void main()
{
int Flag=0;
```

```
int iEndPWidth=0;

autpmc_Open(PORTNUM, FPMC_BAUD_115200);

Flag = autpmc_GetEndPWidth (PORTNUM, Node01, FPMC_X_AXIS, &iEndPWidth);

printf("X 축 iEndPWidth : %d\n", iEndPWidth);

if(Flag!=FPMC_OK)
{
    printf("error!\n");
    return;
}

autpmc_Close(PORTNUM);
}
```

## 3.25 autpmc\_GetPulSciNum

autpmc\_GetPulSciNum 함수는 PMC-2HSP/2HSN 에서 펄스 스케일의 분자값을 가져옵니다.

### (1) 함수명

```
int autpmc_GetPulSciNum(
int PortNum,
char nNodeId,
char axis,
int *iPulSci
);
```

### (2) 파라미터

- PortNum  
명령어를 수행 할 Serial Port 를 입력합니다.
- nNodeId  
설정 할 노드 ID 를 선택합니다. 노드 ID 의 범위는 1~16 까지이며, ID 의 범위를 벗어났을 경우에는 FPMC\_INVALID\_NODE(3)을 리턴합니다.
- axis  
제어 할 축(X 축, Y 축)을 선택합니다. 잘못된 축을 입력하였을 경우 FPMC\_INVALID\_AXIS(4)를 리턴합니다.

구분	정의	내용	상수값
PMC_AXIS	FPMC_X_AXIS	X 축	0
	FPMC_Y_AXIS	Y 축	1
	FPMC_X_Y_AXIS	X, Y 축	2

- iPulSci  
설정된 펄스 스케일의 분자값을 가져옵니다. (1~65,535)

### (3) 리턴값

구분	정의	리턴값	내용
정상	FPMC_OK	0	함수가 정상적으로 명령을 수행하였습니다.
입력에러	FPMC_INVALID_NODE	3	잘못된 노드 ID 를 입력하였습니다.
	FPMC_INVALID_AXIS	4	잘못된 축을 입력하였습니다.

### (4) 사용 예

```
#include <stdio.h>
#include <windows.h>
#include "Library.h"

#define PORTNUM 3

void main()
{
int Flag=0;

int iPulSci=0;
```

```
autpmc_Open(PORTNUM, FPMC_BAUD_115200);

Flag = autpmc_GetPulSclNum (PORTNUM, Node01, FPMC_X_AXIS, &iPulScl);

printf("X 축 iPulScl : %d\n", iPulScl);

if(Flag!=FPMC_OK)
{
    printf("error!\n");
    return;
}

autpmc_Close(PORTNUM);
}
```

## 3.26 autpmc\_GetPulSciDen

autpmc\_GetPulSciDen 함수는 PMC-2HSP/2HSN 에서 펄스 스케일의 분모값을 가져옵니다.

### (1) 함수명

```
int autpmc_GetPulSciDen(
  int PortNum,
  char nNodeId,
  char axis,
  int *iPulSci
);
```

### (2) 파라미터

- PortNum  
명령어를 수행 할 Serial Port 를 입력합니다.
- nNodeId  
설정 할 노드 ID 를 선택합니다. 노드 ID 의 범위는 1~16 까지이며, ID 의 범위를 벗어났을 경우에는 FPMC\_INVALID\_NODE(3)을 리턴합니다.
- axis  
제어 할 축(X 축, Y 축)을 선택합니다. 잘못된 축을 입력하였을 경우 FPMC\_INVALID\_AXIS(4)를 리턴합니다.

구분	정의	내용	상수값
PMC_AXIS	FPMC_X_AXIS	X 축	0
	FPMC_Y_AXIS	Y 축	1
	FPMC_X_Y_AXIS	X, Y 축	2

- iPulSci  
설정된 펄스 스케일의 분모값을 가져옵니다. (1~65,535)

### (3) 리턴값

구분	정의	리턴값	내용
정상	FPMC_OK	0	함수가 정상적으로 명령을 수행하였습니다.
입력에러	FPMC_INVALID_NODE	3	잘못된 노드 ID 를 입력하였습니다.
	FPMC_INVALID_AXIS	4	잘못된 축을 입력하였습니다.

### (4) 사용 예

```
#include <stdio.h>
#include <windows.h>
#include "Library.h"

#define PORTNUM 3

void main()
{
  int Flag=0;

  int iPulSci=0;
```

```
autpmc_Open(PORTNUM, FPMC_BAUD_115200);

Flag = autpmc_GetPulSclDen (PORTNUM, Node01, FPMC_X_AXIS, &iPulScl);

printf("X 축 iPulScl : %d\n", iPulScl);

if(Flag!=FPMC_OK)
{
    printf("error!\n");
    return;
}

autpmc_Close(PORTNUM);
}
```

### 3.27 autpmc\_GetHomMod

autpmc\_GetHomMod 함수는 PMC-2HSP/2HSN 에서 원점 복귀 모드를 가져옵니다.

#### (1) 함수명

```
struct HOMMOD *autpmc_GetHomMod(
    int PortNum,
    char nNodeId,
    char axis,
    int nStepNo,
    HOMMOD *pMode
);
```

#### (2) 파라미터

- PortNum

명령어를 수행 할 Serial Port 를 입력합니다.

- nNodeId

설정 할 노드 ID 를 선택합니다. 노드 ID 의 범위는 1~16 까지이며, ID 의 범위를 벗어났을 경우에는 FPMC\_INVALID\_NODE(3)을 리턴합니다.

- axis

제어 할 축(X 축, Y 축)을 선택합니다. 잘못된 축을 입력하였을 경우 FPMC\_INVALID\_AXIS(4)를 리턴합니다.

구분	정의	내용	상수값
PMC_AXIS	FPMC_X_AXIS	X 축	0
	FPMC_Y_AXIS	Y 축	1
	FPMC_X_Y_AXIS	X, Y 축	2

- nStepNo

설정 할 스텝 번호를 입력합니다. 이때 유효한 값은 1~4 입니다.

- pMode

설정된 원점 복귀 모드의 ENABLE 여부와 방향을 가져옵니다.

구조체명	변수 형식	내용	데이터값
HOMMODE	BOOL bEnable[2] bEable[0] : X 축 bEable[1] : Y 축	원점복귀 사용	FPMC_ENABLE(1)/ FPMC_DISABLE(0)
	BOOL bDirection[2] bDirection [0] : X 축 bDirection [1] : Y 축	원점복귀 검색 방향	FPMC_PLUS(0)/ FPMC_MINUS(1)

**(3) 리턴값**

구분	정의	리턴값	내용
정상	FPMC_OK	0	함수가 정상적으로 명령을 수행하였습니다.
입력에러	FPMC_INVALID_NODE	3	잘못된 노드 ID 를 입력하였습니다.
	FPMC_INVALID_AXIS	4	잘못된 축을 입력하였습니다.
	FPMC_INVALID_DATA	5	잘못된 데이터를 입력했습니다.

**(4) 사용 예**

```
#include <stdio.h>
#include <windows.h>
#include "Library.h"

#define PORTNUM 3

void main()
{

    autpmc_Open(PORTNUM, FPMC_BAUD_115200);

    HOMMOD Mode; //구조체 변수 선언
    HOMMOD *pMode = &Mode;

    autpmc_GetHomMod (PORTNUM, Node01, FPMC_X_Y_AXIS, 1, pMode);

    printf(" X 축 bEnable : %d\n Y 축 bEnable : %d\n", pMode->bEnable[0], pMode->bEnable[1]);

    if(pMode->bErrorState[0]||pMode->bErrorState[1]!=FPMC_OK)
    {
        printf("error!\n");
        return;
    }

    autpmc_Close(PORTNUM);
}
```

### 3.28 autpmc\_GetHomEndPosClr

autpmc\_GetHomEndPosClr 함수는 PMC-2HSP/2HSN 에서 원점 복귀 종료 시 위치 카운터의 사용 여부를 가져옵니다.

#### (1) 함수명

```
int autpmc_GetHomEndPosClr(
int PortNum,
char nNodeId,
char axis,
BOOL *bClear
);
```

#### (2) 파라미터

- PortNum  
명령어를 수행 할 Serial Port 를 입력합니다.
- nNodeId  
설정 할 노드 ID 를 선택합니다. 노드 ID 의 범위는 1~16 까지이며, ID 의 범위를 벗어났을 경우에는 FPMC\_INVALID\_NODE(3)을 리턴합니다.
- axis  
제어 할 축(X 축, Y 축)을 선택합니다. 잘못된 축을 입력하였을 경우 FPMC\_INVALID\_AXIS(4)를 리턴합니다.

구분	정의	내용	상수값
PMC_AXIS	FPMC_X_AXIS	X 축	0
	FPMC_Y_AXIS	Y 축	1
	FPMC_X_Y_AXIS	X, Y 축	2

- bClear  
위치 카운터 초기화가 사용되고 있으면 FPMC\_ENABLE(1)을 사용하지 않고 있으면 FPMC\_DISABLE(0)을 가져옵니다.

#### (3) 리턴값

구분	정의	리턴값	내용
정상	FPMC_OK	0	함수가 정상적으로 명령을 수행하였습니다.
입력에러	FPMC_INVALID_NODE	3	잘못된 노드 ID 를 입력하였습니다.
	FPMC_INVALID_AXIS	4	잘못된 축을 입력하였습니다.

#### (4) 사용 예

```
#include <stdio.h>
#include <windows.h>
#include "Library.h"

#define PORTNUM 3

void main()
```

```
{
int Flag=0;

BOOL bClear=0;

autpmc_Open(PORTNUM, FPMC_BAUD_115200);

Flag = autpmc_GetHomEndPosClr (PORTNUM, Node01, FPMC_X_AXIS, &bClear);

printf("X 축 bClear : %d\n", bClear);

if(Flag!=FPMC_OK)
{
    printf("error!\n");
    return;
}

autpmc_Close(PORTNUM);
}
```

### 3.29 autpmc\_GetHomSigLev

autpmc\_GetHomSigLev 함수는 PMC-2HSP/2HSN 에서 원점 신호의 논리 레벨을 가져옵니다.

#### (1) 함수명

```
int autpmc_GetHomSigLev(
int PortNum,
char nNodeId,
char axis,
int nHomSigNo,
BOOL *bLevel
);
```

#### (2) 파라미터

- PortNum

명령어를 수행 할 Serial Port 를 입력합니다.

- nNodeId

설정 할 노드 ID 를 선택합니다. 노드 ID 의 범위는 1~16 까지이며, ID 의 범위를 벗어났을 경우에는 FPMC\_INVALID\_NODE(3)을 리턴합니다.

- axis

제어 할 축(X 축, Y 축)을 선택합니다. 잘못된 축을 입력하였을 경우 FPMC\_INVALID\_AXIS(4)를 리턴합니다.

구분	정의	내용	상수값
PMC_AXIS	FPMC_X_AXIS	X 축	0
	FPMC_Y_AXIS	Y 축	1
	FPMC_X_Y_AXIS	X, Y 축	2

- nHomSigNo

원점 근접 신호를 선택하려면 FPMC\_HSTOP0(0)을 원점 신호를 선택하려면 FPMC\_HSTOP1(1)을 엔코더 Z 상 신호를 선택하려면 FPMC\_HSTOP2(2)를 입력합니다.

- bLevel

원점 신호의 논리 레벨이 Low 로 설정되어 있으면 FPMC\_LOW(0)을 High 로 설정되어 있으면 FPMC\_HIGH(1)을 가져옵니다.

#### (3) 리턴값

구분	정의	리턴값	내용
정상	FPMC_OK	0	함수가 정상적으로 명령을 수행하였습니다.
입력예러	FPMC_INVALID_NODE	3	잘못된 노드 ID 를 입력하였습니다.
	FPMC_INVALID_AXIS	4	잘못된 축을 입력하였습니다.
	FPMC_INVALID_DATA	5	잘못된 데이터를 입력했습니다.

## (4) 사용 예

```
#include <stdio.h>
#include <windows.h>
#include "Library.h"

#define PORTNUM 3

void main()
{
    int Flag=0;

    BOOL bLevel=0;

    autpmc_Open(PORTNUM, FPMC_BAUD_115200);

    Flag = autpmc_GetHomSigLev (PORTNUM, Node01, FPMC_X_AXIS, 0, &bLevel);

    printf("X 축 bLevel : %d\n", bLevel);

    if(Flag!=FPMC_OK)
    {
        printf("error!\n");
        return;
    }

    autpmc_Close(PORTNUM);
}
```

### 3.30 autpmc\_GetHomSpd

autpmc\_GetHomSpd 함수는 PMC-2HSP/2HSN 에서 원점 복귀 속도를 가져옵니다.

#### (1) 함수명

```
int autpmc_GetHomSpd(
int PortNum,
char nNodeId,
char axis,
BOOL bSpd,
int *iSpd
);
```

#### (2) 파라미터

- PortNum  
명령어를 수행 할 Serial Port 를 입력합니다.
- nNodeId  
설정 할 노드 ID 를 선택합니다. 노드 ID 의 범위는 1~16 까지이며, ID 의 범위를 벗어났을 경우에는 FPMC\_INVALID\_NODE(3)을 리턴합니다.
- axis  
제어 할 축(X 축, Y 축)을 선택합니다. 잘못된 축을 입력하였을 경우 FPMC\_INVALID\_AXIS(4)를 리턴합니다.

구분	정의	내용	상수값
PMC_AXIS	FPMC_X_AXIS	X 축	0
	FPMC_Y_AXIS	Y 축	1
	FPMC_X_Y_AXIS	X, Y 축	2

- bSpd  
저속 원점 복귀 속도를 가져올려면 FPMC\_LOW(0)을 고속 원점 복귀 속도를 가져올려면 FPMC\_HIGH(1)을 설정합니다.
- iSpd  
설정된 원점 복귀 속도를 가져옵니다. (1~8,000)

#### (3) 리턴값

구분	정의	리턴값	내용
정상	FPMC_OK	0	함수가 정상적으로 명령을 수행하였습니다.
입력예러	FPMC_INVALID_NODE	3	잘못된 노드 ID 를 입력하였습니다.
	FPMC_INVALID_AXIS	4	잘못된 축을 입력하였습니다.
	FPMC_INVALID_DATA	5	잘못된 데이터를 입력했습니다.

## (4) 사용 예

```
#include <stdio.h>
#include <windows.h>
#include "Library.h"

#define PORTNUM 3

void main()
{
    int Flag=0;

    int iSpd=0;

    autpmc_Open(PORTNUM, FPMC_BAUD_115200);

    Flag = autpmc_GetHomSpd (PORTNUM, Node01, FPMC_X_AXIS, 0, &iSpd);

    printf("X 축 Low HomeSpeed : %d\n", iSpd);

    if(Flag!=FPMC_OK)
    {
        printf("error!\n");
        return;
    }

    autpmc_Close(PORTNUM);
}
```

### 3.31 autpmc\_GetHomOffset

autpmc\_GetHomOffset 함수는 PMC-2HSP/2HSN 에서 원점 복귀 스텝 4 의 고속 오프셋 이동의 이동량을 가져옵니다.(펄스 스케일값에 비례됩니다.)

#### (1) 함수명

```
int autpmc_GetHomOffset(
int PortNum,
char nNodeId,
char axis,
long *lOffset
);
```

#### (2) 파라미터

- PortNum  
명령어를 수행 할 Serial Port 를 입력합니다.
- nNodeId  
설정 할 노드 ID 를 선택합니다. 노드 ID 의 범위는 1~16 까지이며, ID 의 범위를 벗어났을 경우에는 FPMC\_INVALID\_NODE(3)을 리턴합니다.
- axis  
제어 할 축(X 축, Y 축)을 선택합니다. 잘못된 축을 입력하였을 경우 FPMC\_INVALID\_AXIS(4)를 리턴합니다.

구분	정의	내용	상수값
PMC_AXIS	FPMC_X_AXIS	X 축	0
	FPMC_Y_AXIS	Y 축	1
	FPMC_X_Y_AXIS	X, Y 축	2

- lOffset  
설정된 원점 복귀 스텝 4 의 고속 오프셋 이동량을 가져옵니다. (0~8,388,607)

#### (3) 리턴값

구분	정의	리턴값	내용
정상	FPMC_OK	0	함수가 정상적으로 명령을 수행하였습니다.
입력예러	FPMC_INVALID_NODE	3	잘못된 노드 ID 를 입력하였습니다.
	FPMC_INVALID_AXIS	4	잘못된 축을 입력하였습니다.

#### (4) 사용 예

```
#include <stdio.h>
#include <windows.h>
#include "Library.h"

#define PORTNUM 3

void main()
{
int Flag=0;
```

```
long IOffset=0;

autpmc_Open(PORTNUM, FPMC_BAUD_115200);

Flag = autpmc_GetHomOffset (PORTNUM, Node01, FPMC_X_AXIS, &IOffset);

printf("X 축 HomeSearchOffset : %ld\n", IOffset);

if(Flag!=FPMC_OK)
{
    printf("error!\n");
    return;
}

autpmc_Close(PORTNUM);
}
```

### 3.32 autpmc\_SetLmtStopMod

autpmc\_SetLmtStopMod 함수는 PMC-2HSP/2HSN 의 리미트 정지 모드를 설정합니다.

#### (1) 함수명

```
int autpmc_SetLmtStopMod(
int PortNum,
char nNodeId,
char axis,
BOOL blnstant
);
```

#### (2) 파라미터

- PortNum  
명령어를 수행 할 Serial Port 를 입력합니다.
- nNodeId  
설정 할 노드 ID 를 선택합니다. 노드 ID 의 범위는 1~16 까지이며, ID 의 범위를 벗어났을 경우에는 FPMC\_INVALID\_NODE(3)을 리턴합니다.
- axis  
제어 할 축(X 축, Y 축)을 선택합니다. 잘못된 축을 입력하였을 경우 FPMC\_INVALID\_AXIS(4)를 리턴합니다.

구분	정의	내용	상수값
PMC_AXIS	FPMC_X_AXIS	X 축	0
	FPMC_Y_AXIS	Y 축	1
	FPMC_X_Y_AXIS	X, Y 축	2

- blnstant  
Instant 모드일 때는 FPMC\_INSTANT(0)을 Slow 모드일 때는 FPMC\_SLOW(1)을 입력합니다.

#### (3) 리턴값

구분	정의	리턴값	내용
정상	FPMC_OK	0	함수가 정상적으로 명령을 수행하였습니다.
입력에러	FPMC_INVALID_NODE	3	잘못된 노드 ID 를 입력하였습니다.
	FPMC_INVALID_AXIS	4	잘못된 축을 입력하였습니다.
	FPMC_INVALID_DATA	5	잘못된 데이터를 입력했습니다.

#### (4) 사용 예

```
#include <stdio.h>
#include <windows.h>
#include "Library.h"

#define PORTNUM 3
```

```
void main()
{
    int Flag=0;

    autpmc_Open(PORTNUM, FPMC_BAUD_115200);

    Flag = autpmc_SetLmtStopMod(PORTNUM, Node01, FPMC_X_Y_AXIS, 0);

    if(Flag!=FPMC_OK)
    {
        printf("error!\n");
        return;
    }

    autpmc_Close(PORTNUM);
}
```

### 3.33 autpmc\_SetLmtActLev

autpmc\_SetLmtActLev 함수는 PMC-2HSP/2HSN 의 리미트 신호 논리 레벨을 활성화합니다.

#### (1) 함수명

```
int autpmc_SetLmtActLev(
    int PortNum,
    char nNodeId,
    char axis,
    BOOL bLmtActLev
);
```

#### (2) 파라미터

- PortNum  
명령어를 수행 할 Serial Port 를 입력합니다.
- nNodeId  
설정 할 노드 ID 를 선택합니다. 노드 ID 의 범위는 1~16 까지이며, ID 의 범위를 벗어났을 경우에는 FPMC\_INVALID\_NODE(3)을 리턴합니다.
- axis  
제어 할 축(X 축, Y 축)을 선택합니다. 잘못된 축을 입력하였을 경우 FPMC\_INVALID\_AXIS(4)를 리턴합니다.

구분	정의	내용	상수값
PMC_AXIS	FPMC_X_AXIS	X 축	0
	FPMC_Y_AXIS	Y 축	1
	FPMC_X_Y_AXIS	X, Y 축	2

- bLmtActLev  
리미트 입력 신호 논리 레벨을 High 일 때 활성화시킬 경우에는 FPMC\_HIGH(1)을 Low 일 때 활성화시킬 경우에는 FPMC\_LOW(0)을 입력합니다.

#### (3) 리턴값

구분	정의	리턴값	내용
정상	FPMC_OK	0	함수가 정상적으로 명령을 수행하였습니다.
입력에러	FPMC_INVALID_NODE	3	잘못된 노드 ID 를 입력하였습니다.
	FPMC_INVALID_AXIS	4	잘못된 축을 입력하였습니다.
	FPMC_INVALID_DATA	5	잘못된 데이터를 입력했습니다.

#### (4) 사용 예

```
#include <stdio.h>
#include <windows.h>
#include "Library.h"

#define PORTNUM 3
```

```
void main()
{
    int Flag=0;

    autpmc_Open(PORTNUM, FPMC_BAUD_115200);

    Flag = autpmc_SetLmtActLev (PORTNUM, Node01, FPMC_X_Y_AXIS, 0);

    if(Flag!=FPMC_OK)
    {
        printf("error!\n");
        return;
    }

    autpmc_Close(PORTNUM);
}
```

### 3.34 autpmc\_SetSCurve

autpmc\_SetSCurve 함수는 PMC-2HSP/2HSN 의 S 자 가감속의 사용 여부를 설정합니다.

#### (1) 함수명

```
int autpmc_SetSCurve(
    int PortNum,
    char nNodeID,
    char axis,
    BOOL bEnable
);
```

#### (2) 파라미터

- PortNum  
명령어를 수행 할 Serial Port 를 입력합니다.
- nNodeID  
설정 할 노드 ID 를 선택합니다. 노드 ID 의 범위는 1~16 까지이며, ID 의 범위를 벗어났을 경우에는 FPMC\_INVALID\_NODE(3)을 리턴합니다.
- axis  
제어 할 축(X 축, Y 축)을 선택합니다. 잘못된 축을 입력하였을 경우 FPMC\_INVALID\_AXIS(4)를 리턴합니다.

구분	정의	내용	상수값
PMC_AXIS	FPMC_X_AXIS	X 축	0
	FPMC_Y_AXIS	Y 축	1
	FPMC_X_Y_AXIS	X, Y 축	2

- bEnable  
S 자 가감속을 사용하려면 FPMC\_ENABLE(1)을 사용하지 않으려면 FPMC\_DISABLE(0)을 입력합니다.

#### (3) 리턴값

구분	정의	리턴값	내용
정상	FPMC_OK	0	함수가 정상적으로 명령을 수행하였습니다.
입력에러	FPMC_INVALID_NODE	3	잘못된 노드 ID 를 입력하였습니다.
	FPMC_INVALID_AXIS	4	잘못된 축을 입력하였습니다.
	FPMC_INVALID_DATA	5	잘못된 데이터를 입력했습니다.

#### (4) 사용 예

```
#include <stdio.h>
#include <windows.h>
#include "Library.h"

#define PORTNUM 3
```

```
void main()
{
    int Flag=0;

    autpmc_Open(PORTNUM, FPMC_BAUD_115200);

    Flag = autpmc_SetSCurve (PORTNUM, Node01, FPMC_X_Y_AXIS, 0);

    if(Flag!=FPMC_OK)
    {
        printf("error!\n");
        return;
    }

    autpmc_Close(PORTNUM);
}
```

### 3.35 autpmc\_SetEndPEnable

autpmc\_SetEndPEnable 함수는 PMC-2HSP/2HSN 의 드라이브 종료 펄스의 사용 여부를 설정합니다.

#### (1) 함수명

```
int autpmc_SetEndPEnable(
int PortNum,
char nNodeId,
char axis,
BOOL bEnable
);
```

#### (2) 파라미터

- PortNum  
명령어를 수행 할 Serial Port 를 입력합니다.
- nNodeId  
설정 할 노드 ID 를 선택합니다. 노드 ID 의 범위는 1~16 까지이며, ID 의 범위를 벗어났을 경우에는 FPMC\_INVALID\_NODE(3)을 리턴합니다.
- axis  
제어 할 축(X 축, Y 축)을 선택합니다. 잘못된 축을 입력하였을 경우 FPMC\_INVALID\_AXIS(4)를 리턴합니다.

구분	정의	내용	상수값
PMC_AXIS	FPMC_X_AXIS	X 축	0
	FPMC_Y_AXIS	Y 축	1
	FPMC_X_Y_AXIS	X, Y 축	2

#### (3) bEnable

드라이브 종료 펄스를 사용하려면 FPMC\_ENABLE(1)을 사용하지 않으려면 FPMC\_DISABLE(0)을 입력합니다.

#### (4) 리턴값

구분	정의	리턴값	내용
정상	FPMC_OK	0	함수가 정상적으로 명령을 수행하였습니다.
입력예러	FPMC_INVALID_NODE	3	잘못된 노드 ID 를 입력하였습니다.
	FPMC_INVALID_AXIS	4	잘못된 축을 입력하였습니다.
	FPMC_INVALID_DATA	5	잘못된 데이터를 입력했습니다.

#### (5) 사용 예

```
#include <stdio.h>
#include <windows.h>
#include "Library.h"
```

```
#define PORTNUM 3

void main()
{
    int Flag=0;

    autpmc_Open(PORTNUM, FPMC_BAUD_115200);

    Flag = autpmc_SetEndPEnable (PORTNUM, Node01, FPMC_X_Y_AXIS, 0);

    if(Flag!=FPMC_OK)
    {
        printf("error!\n");
        return;
    }

    autpmc_Close(PORTNUM);
}
```

### 3.36 autpmc\_SetDecValue

autpmc\_SetDecValue 함수는 PMC-2HSP/2HSN 의 사다리꼴 가감속 드라이브의 대칭/비대칭을 설정합니다.

#### (1) 함수명

```
int autpmc_SetDecValue(
int PortNum,
char nNodeID,
char axis,
BOOL bDec
);
```

#### (2) 파라미터

- PortNum  
명령어를 수행 할 Serial Port 를 입력합니다.
- nNodeID  
설정 할 노드 ID 를 선택합니다. 노드 ID 의 범위는 1~16 까지이며, ID 의 범위를 벗어났을 경우에는 FPMC\_INVALID\_NODE(3)을 리턴합니다.
- axis  
제어 할 축(X 축, Y 축)을 선택합니다. 잘못된 축을 입력하였을 경우 FPMC\_INVALID\_AXIS(4)를 리턴합니다.

구분	정의	내용	상수값
PMC_AXIS	FPMC_X_AXIS	X 축	0
	FPMC_Y_AXIS	Y 축	1
	FPMC_X_Y_AXIS	X, Y 축	2

- bDec  
가속도를 사용할 시 FPMC\_ACCEL(0)을 감속도를 사용할 시 FPMC\_DECEL(1)을 입력합니다.

#### (3) 리턴값

구분	정의	리턴값	내용
정상	FPMC_OK	0	함수가 정상적으로 명령을 수행하였습니다.
입력에러	FPMC_INVALID_NODE	3	잘못된 노드 ID 를 입력하였습니다.
	FPMC_INVALID_AXIS	4	잘못된 축을 입력하였습니다.
	FPMC_INVALID_DATA	5	잘못된 데이터를 입력했습니다.

#### (4) 사용 예

```
#include <stdio.h>
#include <windows.h>
#include "Library.h"

#define PORTNUM 3
```

```
void main()
{
    int Flag=0;

    autpmc_Open(PORTNUM, FPMC_BAUD_115200);

    Flag = autpmc_SetDecValue (PORTNUM, Node01, FPMC_X_Y_AXIS, 0);

    if(Flag!=FPMC_OK)
    {
        printf("error!\n");
        return;
    }

    autpmc_Close(PORTNUM);
}
```

### 3.37 autpmc\_SetSofLmtEnable

autpmc\_SetSofLmtEnable 함수는 PMC-2HSP/2HSN 의 소프트웨어 리미트의 사용 여부를 설정합니다.

#### (1) 함수명

```
int autpmc_SetSofLmtEnable(
int PortNum,
char nNodeId,
char axis,
BOOL bEnable
);
```

#### (2) 파라미터

- PortNum  
명령어를 수행 할 Serial Port 를 입력합니다.
- nNodeId  
설정 할 노드 ID 를 선택합니다. 노드 ID 의 범위는 1~16 까지이며, ID 의 범위를 벗어났을 경우에는 FPMC\_INVALID\_NODE(3)을 리턴합니다.
- axis  
제어 할 축(X 축, Y 축)을 선택합니다. 잘못된 축을 입력하였을 경우 FPMC\_INVALID\_AXIS(4)를 리턴합니다.

구분	정의	내용	상수값
PMC_AXIS	FPMC_X_AXIS	X 축	0
	FPMC_Y_AXIS	Y 축	1
	FPMC_X_Y_AXIS	X, Y 축	2

- bEnable  
소프트웨어 리미트를 사용하려면 FPMC\_ENABLE(0)을 사용하지 않으려면 FPMC\_DISABLE(1)을 입력합니다.

#### (3) 리턴값

구분	정의	리턴값	내용
정상	FPMC_OK	0	함수가 정상적으로 명령을 수행하였습니다.
입력에러	FPMC_INVALID_NODE	3	잘못된 노드 ID 를 입력하였습니다.
	FPMC_INVALID_AXIS	4	잘못된 축을 입력하였습니다.
	FPMC_INVALID_DATA	5	잘못된 데이터를 입력했습니다.

#### (4) 사용 예

```
#include <stdio.h>
#include <windows.h>
#include "Library.h"

#define PORTNUM 3
```

```
void main()
{
    int Flag=0;

    autpmc_Open(PORTNUM, FPMC_BAUD_115200);

    Flag = autpmc_SetSofLmtEnable (PORTNUM, Node01, FPMC_X_Y_AXIS, 0);

    if(Flag!=FPMC_OK)
    {
        printf("error!\n");
        return;
    }

    autpmc_Close(PORTNUM);
}
```

### 3.38 autpmc\_SetPowHomStart

autpmc\_SetPowHomStart 함수는 PMC-2HSP/2HSN 의 파워 온 원점 복귀 자동 스타트의 사용 여부를 설정합니다.

#### (1) 함수명

```
int autpmc_SetPowHomStart(
int PortNum,
char nNodeId,
char axis,
BOOL bEnable
);
```

#### (2) 파라미터

- PortNum

명령어를 수행 할 Serial Port 를 입력합니다.

- nNodeId

설정 할 노드 ID 를 선택합니다. 노드 ID 의 범위는 1~16 까지이며, ID 의 범위를 벗어났을 경우에는 FPMC\_INVALID\_NODE(3)을 리턴합니다.

- axis

제어 할 축(X 축, Y 축)을 선택합니다. 잘못된 축을 입력하였을 경우 FPMC\_INVALID\_AXIS(4)를 리턴합니다.

구분	정의	내용	상수값
PMC_AXIS	FPMC_X_AXIS	X 축	0
	FPMC_Y_AXIS	Y 축	1
	FPMC_X_Y_AXIS	X, Y 축	2

- bEnable

파워 온 원점 복귀 자동 스타트를 사용하려면 FPMC\_ENABLE(1)을 사용하지 않으려면 FPMC\_DISABLE(0)을 입력합니다.

#### (3) 리턴값

구분	정의	리턴값	내용
정상	FPMC_OK	0	함수가 정상적으로 명령을 수행하였습니다.
입력에러	FPMC_INVALID_NODE	3	잘못된 노드 ID 를 입력하였습니다.
	FPMC_INVALID_AXIS	4	잘못된 축을 입력하였습니다.
	FPMC_INVALID_DATA	5	잘못된 데이터를 입력했습니다.

#### (4) 사용 예

```
#include <stdio.h>
#include <windows.h>
#include "Library.h"

#define PORTNUM 3
```

```
void main()
{
    int Flag=0;

    autpmc_Open(PORTNUM, FPMC_BAUD_115200);

    Flag = autpmc_SetPowHomStart (PORTNUM, Node01, FPMC_X_Y_AXIS, 0);

    if(Flag!=FPMC_OK)
    {
        printf("error!\n");
        return;
    }

    autpmc_Close(PORTNUM);
}
```

### 3.39 autpmc\_SetPowPgmStart

autpmc\_SetPowPgmStart 함수는 PMC-2HSP/2HSN 의 파워 온 프로그램 자동 스타트의 사용 여부를 설정합니다.

#### (1) 함수명

```
int autpmc_SetPowPgmStart(
int PortNum,
char nNodeId,
char axis,
BOOL bEnable
);
```

#### (2) 파라미터

- PortNum

명령어를 수행 할 Serial Port 를 입력합니다.

- nNodeId

설정 할 노드 ID 를 선택합니다. 노드 ID 의 범위는 1~16 까지이며, ID 의 범위를 벗어났을 경우에는 FPMC\_INVALID\_NODE(3)을 리턴합니다.

- axis

제어 할 축(X 축, Y 축)을 선택합니다. 잘못된 축을 입력하였을 경우 FPMC\_INVALID\_AXIS(4)를 리턴합니다.

구분	정의	내용	상수값
PMC_AXIS	FPMC_X_AXIS	X 축	0
	FPMC_Y_AXIS	Y 축	1
	FPMC_X_Y_AXIS	X, Y 축	2

- bEnable

파워 온 프로그램 자동 스타트를 사용하려면 FPMC\_ENABLE(1)을 사용하지 않으려면 FPMC\_DISABLE(0)을 입력합니다.

#### (3) 리턴값

구분	정의	리턴값	내용
정상	FPMC_OK	0	함수가 정상적으로 명령을 수행하였습니다.
입력에러	FPMC_INVALID_NODE	3	잘못된 노드 ID 를 입력하였습니다.
	FPMC_INVALID_AXIS	4	잘못된 축을 입력하였습니다.
	FPMC_INVALID_DATA	5	잘못된 데이터를 입력했습니다.

#### (4) 사용 예

```
#include <stdio.h>
#include <windows.h>
#include "Library.h"

#define PORTNUM 3
```

```
void main()
{
    int Flag=0;

    autpmc_Open(PORTNUM, FPMC_BAUD_115200);

    Flag = autpmc_SetPowPgmStart (PORTNUM, Node01, FPMC_X_Y_AXIS, 0);

    if(Flag!=FPMC_OK)
    {
        printf("error!\n");
        return;
    }

    autpmc_Close(PORTNUM);
}
```

### 3.40 autpmc\_SetInputLev

autpmc\_SetInputLev 함수는 PMC-2HSP/2HSN 의 범용 입력 0, 1 번의 액티브 레벨을 설정합니다.

#### (1) 함수명

```
int autpmc_SetInputLev(
int PortNum,
char nNodeId,
char axis,
BOOL bInPort,
BOOL bActLev
);
```

#### (2) 파라미터

- PortNum  
명령어를 수행 할 Serial Port 를 입력합니다.
- nNodeId  
설정 할 노드 ID 를 선택합니다. 노드 ID 의 범위는 1~16 까지이며, ID 의 범위를 벗어났을 경우에는 FPMC\_INVALID\_NODE(3)을 리턴합니다.
- axis  
제어 할 축(X 축, Y 축)을 선택합니다. 잘못된 축을 입력하였을 경우 FPMC\_INVALID\_AXIS(4)를 리턴합니다.

구분	정의	내용	상수값
PMC_AXIS	FPMC_X_AXIS	X 축	0
	FPMC_Y_AXIS	Y 축	1
	FPMC_X_Y_AXIS	X, Y 축	2

- bInPort  
범용 입력 0 번을 설정 할려면 FPMC\_INPORT(0)을 범용 입력 1 번을 설정 할려면 FPMC\_INPORT1(1)을 설정합니다.
- bActLev  
액티브 레벨을 Low 로 설정하려면 FPMC\_LOW(0)을 High 로 설정하려면 FPMC\_HIGH(1)을 설정합니다.

#### (3) 리턴값

구분	정의	리턴값	내용
정상	FPMC_OK	0	함수가 정상적으로 명령을 수행하였습니다.
입력에러	FPMC_INVALID_NODE	3	잘못된 노드 ID 를 입력하였습니다.
	FPMC_INVALID_AXIS	4	잘못된 축을 입력하였습니다.
	FPMC_INVALID_DATA	5	잘못된 데이터를 입력했습니다.

## (4) 사용 예

```
#include <stdio.h>
#include <windows.h>
#include "Library.h"

#define PORTNUM 3

void main()
{
    int Flag=0;

    autpmc_Open(PORTNUM, FPMC_BAUD_115200);

    Flag = autpmc_SetInputLev (PORTNUM, Node01, FPMC_X_Y_AXIS, 0, 0);

    if(Flag!=FPMC_OK)
    {
        printf("error!\n");
        return;
    }

    autpmc_Close(PORTNUM);
}
```

### 3.41 autpmc\_SetPulseType

autpmc\_SetPulseType 함수는 PMC-2HSP/2HSN 의 펄스 입력 방식(1PULSE/2PULSE)을 선택합니다.

#### (1) 함수명

```
int autpmc_SetPulseType(
int PortNum,
char nNodeId,
int iPulseType
);
```

#### (2) 파라미터

- nNodeId

설정 할 노드 ID 를 선택합니다. 노드 ID 의 범위는 1~16 까지이며, ID 의 범위를 벗어났을 경우에는 FPMC\_INVALID\_NODE(3)을 리턴합니다.

- iPulseType

1PULSE 입력 방식일 경우에는 FPMC\_SETPULSE1(1)을 2PULSE 입력 방식일 경우에는 FPMC\_SETPULSE2(2)를 입력합니다.

#### (3) 리턴값

구분	정의	리턴값	내용
정상	FPMC_OK	0	함수가 정상적으로 명령을 수행하였습니다.
입력예러	FPMC_INVALID_NODE	3	잘못된 노드 ID 를 입력하였습니다.
	FPMC_INVALID_AXIS	4	잘못된 축을 입력하였습니다.
	FPMC_INVALID_DATA	5	잘못된 데이터를 입력했습니다.

#### (4) 사용 예

```
#include <stdio.h>
#include <windows.h>
#include "Library.h"

#define PORTNUM 3

void main()
{
int Flag=0;

autpmc_Open(PORTNUM, FPMC_BAUD_115200);

Flag = autpmc_SetPulseType (PORTNUM, Node01, 1);

if(Flag!=FPMC_OK)
{
printf("error!\n");
return;
}
```

```
    autpmc_Close(PORTNUM);  
}
```

### 3.42 autpmc\_SetSpdMul

autpmc\_SetSpdMul 함수는 PMC-2HSP/2HSN 의 속도 배율을 설정합니다.

#### (1) 함수명

```
int autpmc_SetSpdMul(
  int PortNum,
  char nNodeId,
  char axis,
  int iSpdMul
);
```

#### (2) 파라미터

- nNodeId

설정 할 노드 ID 를 선택합니다. 노드 ID 의 범위는 1~16 까지이며, ID 의 범위를 벗어났을 경우에는 FPMC\_INVALID\_NODE(3)을 리턴합니다.

- axis

제어 할 축(X 축, Y 축)을 선택합니다. 잘못된 축을 입력하였을 경우 FPMC\_INVALID\_AXIS(4)를 리턴합니다.

구분	정의	내용	상수값
PMC_AXIS	FPMC_X_AXIS	X 축	0
	FPMC_Y_AXIS	Y 축	1
	FPMC_X_Y_AXIS	X, Y 축	2

- iSpdMul

속도 배율을 입력합니다. 이때 유효한 값은 1~500 입니다.

#### (3) 리턴값

구분	정의	리턴값	내용
정상	FPMC_OK	0	함수가 정상적으로 명령을 수행하였습니다.
입력예러	FPMC_INVALID_NODE	3	잘못된 노드 ID 를 입력하였습니다.
	FPMC_INVALID_AXIS	4	잘못된 축을 입력하였습니다.
	FPMC_INVALID_DATA	5	잘못된 데이터를 입력했습니다.

#### (4) 사용 예

```
#include <stdio.h>
#include <windows.h>
#include "Library.h"

#define PORTNUM 3

void main()
{
  int Flag=0;

  autpmc_Open(PORTNUM, FPMC_BAUD_115200);
```

```
Flag = autpmc_SetSpdMul(PORTNUM, Node01, FPMC_X_Y_AXIS, 100);  
  
if(Flag!=FPMC_OK)  
{  
    printf("error!\n");  
    return;  
}  
  
autpmc_Close(PORTNUM);  
}
```

### 3.43 autpmc\_SetJrkSpd

autpmc\_SetJrkSpd 함수는 PMC-2HSP/2HSN 의 가가속도를 설정합니다.

#### (1) 함수명

```
autpmc_SetJrkSpd(
  int PortNum,
  char nNodeId,
  char axis,
  int iJrkSpd
);
```

#### (2) 파라미터

- PortNum  
명령어를 수행 할 Serial Port 를 입력합니다.
- nNodeId  
설정 할 노드 ID 를 선택합니다. 노드 ID 의 범위는 1~16 까지이며, ID 의 범위를 벗어났을 경우에는 FPMC\_INVALID\_NODE(3)을 리턴합니다.
- axis  
제어 할 축(X 축, Y 축)을 선택합니다. 잘못된 축을 입력하였을 경우 FPMC\_INVALID\_AXIS(4)를 리턴합니다.

구분	정의	내용	상수값
PMC_AXIS	FPMC_X_AXIS	X 축	0
	FPMC_Y_AXIS	Y 축	1
	FPMC_X_Y_AXIS	X, Y 축	2

- iJrkSpd  
가가속도를 입력합니다. 이때 유효한 값은 1~65,535 입니다.

#### (3) 리턴값

구분	정의	리턴값	내용
정상	FPMC_OK	0	함수가 정상적으로 명령을 수행하였습니다.
입력예러	FPMC_INVALID_NODE	3	잘못된 노드 ID 를 입력하였습니다.
	FPMC_INVALID_AXIS	4	잘못된 축을 입력하였습니다.
	FPMC_INVALID_DATA	5	잘못된 데이터를 입력했습니다.

#### (4) 사용 예

```
#include <stdio.h>
#include <windows.h>
#include "Library.h"

#define PORTNUM 3

void main()
{
```

```
int Flag=0;

autpmc_Open(PORTNUM, FPMC_BAUD_115200);

Flag = autpmc_SetJrkSpd (PORTNUM, Node01, FPMC_X_Y_AXIS, 1000);

if(Flag!=FPMC_OK)
{
    printf("error!\n");
    return;
}

autpmc_Close(PORTNUM);
}
```

### 3.44 autpmc\_SetAccSpdRate

autpmc\_SetAccSpdRate 함수는 PMC-2HSP/2HSN 의 가속률을 설정합니다.

#### (1) 함수명

```
int autpmc_SetAccSpdRate(
    int PortNum,
    char nNodeId,
    char axis,
    int iAccSpdRate
);
```

#### (2) 파라미터

- PortNum  
명령어를 수행 할 Serial Port 를 입력합니다.
- nNodeId  
설정 할 노드 ID 를 선택합니다. 노드 ID 의 범위는 1~16 까지이며, ID 의 범위를 벗어났을 경우에는 FPMC\_INVALID\_NODE(3)을 리턴합니다.
- axis  
제어 할 축(X 축, Y 축)을 선택합니다. 잘못된 축을 입력하였을 경우 FPMC\_INVALID\_AXIS(4)를 리턴합니다.

구분	정의	내용	상수값
PMC_AXIS	FPMC_X_AXIS	X 축	0
	FPMC_Y_AXIS	Y 축	1
	FPMC_X_Y_AXIS	X, Y 축	2

- iAccSpdRate  
가속률을 입력합니다. 이때 유효한 값은 1~8,000 입니다.

#### (3) 리턴값

구분	정의	리턴값	내용
정상	FPMC_OK	0	함수가 정상적으로 명령을 수행하였습니다.
입력예러	FPMC_INVALID_NODE	3	잘못된 노드 ID 를 입력하였습니다.
	FPMC_INVALID_AXIS	4	잘못된 축을 입력하였습니다.
	FPMC_INVALID_DATA	5	잘못된 데이터를 입력했습니다.

#### (4) 사용 예

```
#include <stdio.h>
#include <windows.h>
#include "Library.h"

#define PORTNUM 3

void main()
```

```
{
  int Flag=0;

  autpmc_Open(PORTNUM, FPMC_BAUD_115200);

  Flag = autpmc_SetAccSpdRate (PORTNUM, Node01, FPMC_X_Y_AXIS, 1000);

  if(Flag!=FPMC_OK)
  {
    printf("error!\n");
    return;
  }

  autpmc_Close(PORTNUM);
}
```

### 3.45 autpmc\_SetDecSpdRate

autpmc\_SetDecSpdRate 함수는 PMC-2HSP/2HSN 의 가속률을 설정합니다.

#### (1) 함수명

```
int autpmc_SetDecSpdRate(
    int PortNum,
    char nNodeId,
    char axis,
    int iDecSpdRate
);
```

#### (2) 파라미터

- PortNum  
명령어를 수행 할 Serial Port 를 입력합니다.
- nNodeId  
설정 할 노드 ID 를 선택합니다. 노드 ID 의 범위는 1~16 까지이며, ID 의 범위를 벗어났을 경우에는 FPMC\_INVALID\_NODE(3)을 리턴합니다.
- axis  
제어 할 축(X 축, Y 축)을 선택합니다. 잘못된 축을 입력하였을 경우 FPMC\_INVALID\_AXIS(4)를 리턴합니다.

구분	정의	내용	상수값
PMC_AXIS	FPMC_X_AXIS	X 축	0
	FPMC_Y_AXIS	Y 축	1
	FPMC_X_Y_AXIS	X, Y 축	2

- iDecSpdRate  
가속률을 입력합니다. 이때 유효한 값은 1~8,000 입니다.

#### (3) 리턴값

구분	정의	리턴값	내용
정상	FPMC_OK	0	함수가 정상적으로 명령을 수행하였습니다.
입력예러	FPMC_INVALID_NODE	3	잘못된 노드 ID 를 입력하였습니다.
	FPMC_INVALID_AXIS	4	잘못된 축을 입력하였습니다.
	FPMC_INVALID_DATA	5	잘못된 데이터를 입력했습니다.

#### (4) 사용 예

```
#include <stdio.h>
#include <windows.h>
#include "Library.h"

#define PORTNUM 3

void main()
{
```

```
int Flag=0;

autpmc_Open(PORTNUM, FPMC_BAUD_115200);

Flag = autpmc_SetDecSpdRate (PORTNUM, Node01, FPMC_X_Y_AXIS, 1000);

if(Flag!=FPMC_OK)
{
    printf("error!\n");
    return;
}

autpmc_Close(PORTNUM);
}
```

### 3.46 autpmc\_SetStrSpd

autpmc\_SetStrSpdRate 함수는 PMC-2HSP/2HSN 의 초기 속도를 설정합니다.

#### (1) 함수명

```
int autpmc_SetStrSpd(
int PortNum,
char nNodeId,
char axis,
int iStrSpd
);
```

#### (2) 파라미터

- PortNum  
명령어를 수행 할 Serial Port 를 입력합니다.
- nNodeId  
설정 할 노드 ID 를 선택합니다. 노드 ID 의 범위는 1~16 까지이며, ID 의 범위를 벗어났을 경우에는 FPMC\_INVALID\_NODE(3)을 리턴합니다.
- axis  
제어 할 축(X 축, Y 축)을 선택합니다. 잘못된 축을 입력하였을 경우 FPMC\_INVALID\_AXIS(4)를 리턴합니다.

구분	정의	내용	상수값
PMC_AXIS	FPMC_X_AXIS	X 축	0
	FPMC_Y_AXIS	Y 축	1
	FPMC_X_Y_AXIS	X, Y 축	2

- iStrSpd  
초기 속도를 입력합니다. 이때 유효한 값은 1~8,000 입니다.

#### (3) 리턴값

구분	정의	리턴값	내용
정상	FPMC_OK	0	함수가 정상적으로 명령을 수행하였습니다.
입력에 러	FPMC_INVALID_NODE	3	잘못된 노드 ID 를 입력하였습니다.
	FPMC_INVALID_AXIS	4	잘못된 축을 입력하였습니다.
	FPMC_INVALID_DATA	5	잘못된 데이터를 입력했습니다.

#### (4) 사용 예

```
#include <stdio.h>
#include <windows.h>
#include "Library.h"

#define PORTNUM 3

void main()
{
```

```
int Flag=0;

autpmc_Open(PORTNUM, FPMC_BAUD_115200);

Flag = autpmc_SetStrSpd(PORTNUM, Node01, FPMC_X_Y_AXIS, 1000);

if(Flag!=FPMC_OK)
{
    printf("error!\n");
    return;
}

autpmc_Close(PORTNUM);
}
```

### 3.47 autpmc\_SetDrvSpd

autpmc\_SetDrvSpd 함수는 PMC-2HSP/2HSN 의 구동 속도를 선택합니다.

#### (1) 함수명

```
int autpmc_SetDrvSpd(
int PortNum,
char nNodeId,
char axis,
int nDrvIndex
);
```

#### (2) 파라미터

- PortNum  
명령어를 수행 할 Serial Port 를 입력합니다.
- nNodeId  
설정 할 노드 ID 를 선택합니다. 노드 ID 의 범위는 1~16 까지이며, ID 의 범위를 벗어났을 경우에는 FPMC\_INVALID\_NODE(3)을 리턴합니다.
- axis  
제어 할 축(X 축, Y 축)을 선택합니다. 잘못된 축을 입력하였을 경우 FPMC\_INVALID\_AXIS(4)를 리턴합니다.

구분	정의	내용	상수값
PMC_AXIS	FPMC_X_AXIS	X 축	0
	FPMC_Y_AXIS	Y 축	1
	FPMC_X_Y_AXIS	X, Y 축	2

- nDrvIndex  
드라이브 속도 인덱스를 입력합니다. 이때 유효한 값은 1~4 입니다.

#### (3) 리턴값

구분	정의	리턴값	내용
정상	FPMC_OK	0	함수가 정상적으로 명령을 수행하였습니다.
입력에러	FPMC_INVALID_NODE	3	잘못된 노드 ID 를 입력하였습니다.
	FPMC_INVALID_AXIS	4	잘못된 축을 입력하였습니다.
	FPMC_INVALID_DATA	5	잘못된 데이터를 입력했습니다.

#### (4) 사용 예

```
#include <stdio.h>
#include <windows.h>
#include "Library.h"

#define PORTNUM 3

void main()
{
```

```
int Flag=0;

autpmc_Open(PORTNUM, FPMC_BAUD_115200);

Flag = autpmc_SetDrvSpd(PORTNUM, Node01, FPMC_X_AXIS, 1); //속도 선택 1 ~ 4

autpmc_ABSMove(PORTNUM, Node01, FPMC_X_AXIS, 10000);

if(Flag!=FPMC_OK)
{
    printf("error!\n");
    return;
}

autpmc_Close(PORTNUM);
}
```

### 3.48 autpmc\_SetDrvSpdPgm

autpmc\_SetDrvSpdPgm 함수는 PMC-2HSP/2HSN 의 구동 속도를 설정하는 함수로서 프로그램 모드에서 사용됩니다.

#### (1) 함수명

```
int autpmc_SetDrvSpdPgm(
int PortNum,
char nNodeId,
char axis,
int nDrvIndex,
int iDrvSpd
);
```

#### (2) 파라미터

- PortNum  
명령어를 수행 할 Serial Port 를 입력합니다.
- nNodeId  
설정 할 노드 ID 를 선택합니다. 노드 ID 의 범위는 1~16 까지이며, ID 의 범위를 벗어났을 경우에는 FPMC\_INVALID\_NODE(3)을 리턴합니다.
- axis  
제어 할 축(X 축, Y 축)을 선택합니다. 잘못된 축을 입력하였을 경우 FPMC\_INVALID\_AXIS(4)를 리턴합니다.

구분	정의	내용	상수값
PMC_AXIS	FPMC_X_AXIS	X 축	0
	FPMC_Y_AXIS	Y 축	1
	FPMC_X_Y_AXIS	X, Y 축	2

- nDrvIndex  
드라이브 속도 인덱스를 입력합니다. 이때 유효한 값은 1~4 입니다.
- iDrvSpd  
구동 속도를 입력합니다. 이때 유효한 값은 1~8,000 입니다.

#### (3) 리턴값

구분	정의	리턴값	내용
정상	FPMC_OK	0	함수가 정상적으로 명령을 수행하였습니다.
입력에러	FPMC_INVALID_NODE	3	잘못된 노드 ID 를 입력하였습니다.
	FPMC_INVALID_AXIS	4	잘못된 축을 입력하였습니다.
	FPMC_INVALID_DATA	5	잘못된 데이터를 입력했습니다.

## (4) 사용 예

```
#include <stdio.h>
#include <windows.h>
#include "Library.h"

#define PORTNUM 3

void main()
{
    int Flag=0;

    autpmc_Open(PORTNUM, FPMC_BAUD_115200);

    Flag = autpmc_SetDrvSpdPgm(PORTNUM, Node01, FPMC_X_AXIS, 1, 1000);

    if(Flag!=FPMC_OK)
    {
        printf("error!\n");
        return;
    }

    autpmc_Close(PORTNUM);
}
```

### 3.49 autpmc\_SetTimPgm

autpmc\_SetTimPgm 함수는 PMC-2HSP/2HSN 의 포스트 타이머를 설정하는 함수로서 프로그램 모드에서 사용됩니다.

#### (1) 함수명

```
int autpmc_SetTimPgm(
int PortNum,
char nNodeId,
char axis,
int nIndex,
int iPostTim
);
```

#### (2) 파라미터

- PortNum  
명령어를 수행 할 Serial Port 를 입력합니다.
- nNodeId  
설정 할 노드 ID 를 선택합니다. 노드 ID 의 범위는 1~16 까지이며, ID 의 범위를 벗어났을 경우에는 FPMC\_INVALID\_NODE(3)을 리턴합니다.
- axis  
제어 할 축(X 축, Y 축)을 선택합니다. 잘못된 축을 입력하였을 경우 FPMC\_INVALID\_AXIS(4)를 리턴합니다.

구분	정의	내용	상수값
PMC_AXIS	FPMC_X_AXIS	X 축	0
	FPMC_Y_AXIS	Y 축	1
	FPMC_X_Y_AXIS	X, Y 축	2

- nIndex  
사용할 포스터 타이머를 선택합니다. 이때 유효한 값은 1~3 입니다.
- iPostTim  
포스트 타이머를 입력합니다. 이때 유효한 값은 1~65,535 이며, 값의 단위는 ms 입니다.

#### (3) 리턴값

구분	정의	리턴값	내용
정상	FPMC_OK	0	함수가 정상적으로 명령을 수행하였습니다.
입력예러	FPMC_INVALID_NODE	3	잘못된 노드 ID 를 입력하였습니다.
	FPMC_INVALID_AXIS	4	잘못된 축을 입력하였습니다.
	FPMC_INVALID_DATA	5	잘못된 데이터를 입력했습니다.

## (4) 사용 예

```
#include <stdio.h>
#include <windows.h>
#include "Library.h"

#define PORTNUM 3

void main()
{
    int Flag=0;

    autpmc_Open(PORTNUM, FPMC_BAUD_115200);

    Flag = autpmc_SetTimPgm (PORTNUM, Node01, FPMC_X_Y_AXIS, 1, 1000);

    if(Flag!=FPMC_OK)
    {
        printf("error!\n");
        return;
    }

    autpmc_Close(PORTNUM);
}
```

### 3.50 autpmc\_SetSofLmt

autpmc\_SetSofLmt 함수는 PMC-2HSP/2HSN 의 소프트웨어 리미트를 설정합니다.

펄스 스케일값에 비례됩니다.

#### (1) 함수명

```
int autpmc_SetSofLmt(
  int PortNum,
  char nNodeId,
  char axis,
  int iDirection,
  long lSoftLmt
);
```

#### (2) 파라미터

- PortNum  
명령어를 수행 할 Serial Port 를 입력합니다.
- nNodeId  
설정 할 노드 ID 를 선택합니다. 노드 ID 의 범위는 1~16 까지이며, ID 의 범위를 벗어났을 경우에는 FPMC\_INVALID\_NODE(3)을 리턴합니다.
- axis  
제어 할 축(X 축, Y 축)을 선택합니다. 잘못된 축을 입력하였을 경우 FPMC\_INVALID\_AXIS(4)를 리턴합니다.

구분	정의	내용	상수값
PMC_AXIS	FPMC_X_AXIS	X 축	0
	FPMC_Y_AXIS	Y 축	1
	FPMC_X_Y_AXIS	X, Y 축	2

- iDirection  
각 축의 '+' 방향과 '-' 방향을 선택합니다.  
각 축의 소프트웨어 리미트 '+' 방향을 설정하길려면 FPMC\_SOFLMT\_PLUS(0)을 소프트웨어 리미트 '-' 방향을 설정하길려면 FPMC\_SOFLMT\_MINUS(1)을 입력합니다.
- lSoftLmt  
소프트웨어 리미트를 입력합니다. 이때 유효한 값은 -8,388,608~8,388,607 입니다.

#### (3) 리턴값

구분	정의	리턴값	내용
정상	FPMC_OK	0	함수가 정상적으로 명령을 수행하였습니다.
입력 에러	FPMC_INVALID_NODE	3	잘못된 노드 ID 를 입력하였습니다.
	FPMC_INVALID_AXIS	4	잘못된 축을 입력하였습니다.
	FPMC_INVALID_DATA	5	잘못된 데이터를 입력했습니다.

## (4) 사용 예

```
#include <stdio.h>
#include <windows.h>
#include "Library.h"

#define PORTNUM 3

void main()
{
    int Flag=0;

    autpmc_Open(PORTNUM, FPMC_BAUD_115200);

    Flag = autpmc_SetSofLmt(PORTNUM, Node01, FPMC_X_Y_AXIS, 0, 8382607);

    if(Flag!=FPMC_OK)
    {
        printf("error!\n");
        return;
    }

    autpmc_Close(PORTNUM);
}
```

### 3.51 autpmc\_SetEndPWidth

autpmc\_SetEndPWidth 함수는 PMC-2HSP/2HSN 의 드라이브 종료 펄스의 폭을 설정합니다.

#### (1) 함수명

```
int autpmc_SetEndPWidth(
    int PortNum,
    char nNodeID,
    char axis,
    int iEndPWidth
);
```

#### (2) 파라미터

- nNodeID

설정 할 노드 ID 를 선택합니다. 노드 ID 의 범위는 1~16 까지이며, ID 의 범위를 벗어났을 경우에는 FPMC\_INVALID\_NODE(3)을 리턴합니다.

- axis

제어 할 축(X 축, Y 축)을 선택합니다. 잘못된 축을 입력하였을 경우 FPMC\_INVALID\_AXIS(4)를 리턴합니다.

구분	정의	내용	상수값
PMC_AXIS	FPMC_X_AXIS	X 축	0
	FPMC_Y_AXIS	Y 축	1
	FPMC_X_Y_AXIS	X, Y 축	2

- iEndPWidth

드라이브 종료 펄스의 폭을 입력합니다. 이때 유효한 값은 1~65,535 이며, 값의 단위는 ms 입니다.

#### (3) 리턴값

구분	정의	리턴값	내용
정상	FPMC_OK	0	함수가 정상적으로 명령을 수행하였습니다.
입력예러	FPMC_INVALID_NODE	3	잘못된 노드 ID 를 입력하였습니다.
	FPMC_INVALID_AXIS	4	잘못된 축을 입력하였습니다.
	FPMC_INVALID_DATA	5	잘못된 데이터를 입력했습니다.

#### (4) 사용 예

```
#include <stdio.h>
#include <windows.h>
#include "Library.h"

#define PORTNUM 3

void main()
{
    int Flag=0;
```

```
autpmc_Open(PORTNUM, FPMC_BAUD_115200);

Flag = autpmc_SetEndPWidth (PORTNUM, Node01, FPMC_X_Y_AXIS, 1000);

if(Flag!=FPMC_OK)
{
    printf("error!\n");
    return;
}

autpmc_Close(PORTNUM);
}
```

## 3.52 autpmc\_SetPulSciNum

autpmc\_SetPulSci 함수는 PMC-2HSP/2HSN 의 펄스 스케일의 분자를 설정합니다.

### (1) 함수명

```
int autpmc_SetPulSciNum(
int PortNum,
char nNodeId,
char axis,
int iPulSci
);
```

### (2) 파라미터

- PortNum  
명령어를 수행 할 Serial Port 를 입력합니다.
- nNodeId  
설정 할 노드 ID 를 선택합니다. 노드 ID 의 범위는 1~16 까지이며, ID 의 범위를 벗어났을 경우에는 FPMC\_INVALID\_NODE(3)을 리턴합니다.
- axis  
제어 할 축(X 축, Y 축)을 선택합니다. 잘못된 축을 입력하였을 경우 FPMC\_INVALID\_AXIS(4)를 리턴합니다.

구분	정의	내용	상수값
PMC_AXIS	FPMC_X_AXIS	X 축	0
	FPMC_Y_AXIS	Y 축	1
	FPMC_X_Y_AXIS	X, Y 축	2

- iPulSci  
펄스 스케일의 분자를 입력합니다. 이때 유효한 값은 1~65,535 입니다.

### (3) 리턴값

구분	정의	리턴값	내용
정상	FPMC_OK	0	함수가 정상적으로 명령을 수행하였습니다.
입력예러	FPMC_INVALID_NODE	3	잘못된 노드 ID 를 입력하였습니다.
	FPMC_INVALID_AXIS	4	잘못된 축을 입력하였습니다.
	FPMC_INVALID_DATA	5	잘못된 데이터를 입력했습니다.

### (4) 사용 예

```
#include <stdio.h>
#include <windows.h>
#include "Library.h"

#define PORTNUM 3

void main()
```

```
{
  int Flag=0;

  autpmc_Open(PORTNUM, FPMC_BAUD_115200);

  Flag = autpmc_SetPulSciNum (PORTNUM, Node01, FPMC_X_Y_AXIS, 1000);

  if(Flag!=FPMC_OK)
  {
    printf("error!\n");
    return;
  }

  autpmc_Close(PORTNUM);
}
```

### 3.53 autpmc\_SetPulSciDen

autpmc\_SetPulSci 함수는 PMC-2HSP/2HSN 의 펄스 스케일의 분모를 설정합니다.

#### (1) 함수명

```
int autpmc_SetPulSciDen(
    int PortNum,
    char nNodeId,
    char axis,
    int iPulSci
);
```

#### (2) 파라미터

- PortNum  
명령어를 수행 할 Serial Port 를 입력합니다.
- nNodeId  
설정 할 노드 ID 를 선택합니다. 노드 ID 의 범위는 1~16 까지이며, ID 의 범위를 벗어났을 경우에는 FPMC\_INVALID\_NODE(3)을 리턴합니다.
- axis  
제어 할 축(X 축, Y 축)을 선택합니다. 잘못된 축을 입력하였을 경우 FPMC\_INVALID\_AXIS(4)를 리턴합니다.

구분	정의	내용	상수값
PMC_AXIS	FPMC_X_AXIS	X 축	0
	FPMC_Y_AXIS	Y 축	1
	FPMC_X_Y_AXIS	X, Y 축	2

- iPulSci  
펄스 스케일의 분자를 입력합니다. 이때 유효한 값은 이때 유효한 값은 1~65,535 입니다.

#### (3) 리턴값

구분	정의	리턴값	내용
정상	FPMC_OK	0	함수가 정상적으로 명령을 수행하였습니다.
입력예러	FPMC_INVALID_NODE	3	잘못된 노드 ID 를 입력하였습니다.
	FPMC_INVALID_AXIS	4	잘못된 축을 입력하였습니다.
	FPMC_INVALID_DATA	5	잘못된 데이터를 입력했습니다.

#### (4) 사용 예

```
#include <stdio.h>
#include <windows.h>
#include "Library.h"

#define PORTNUM 3
```

```
void main()
{
    int Flag=0;

    autpmc_Open(PORTNUM, FPMC_BAUD_115200);

    Flag = autpmc_SetPulSciDen (PORTNUM, Node01, FPMC_X_Y_AXIS, 1000);

    if(Flag!=FPMC_OK)
    {
        printf("error!\n");
        return;
    }

    autpmc_Close(PORTNUM);
}
```

### 3.54 autpmc\_SetHomMod

autpmc\_SetHomMod 함수는 PMC-2HSP/2HSN의 원점 복귀 모드를 설정합니다.

#### (1) 함수명

```
int autpmc_SetHomMod(
  int PortNum,
  char nNodeID,
  char axis,
  int nStepNo,
  BOOL bEnable,
  BOOL bDirection
);
```

#### (2) 파라미터

- PortNum

명령어를 수행 할 Serial Port 를 입력합니다.

- nNodeID

설정 할 노드 ID 를 선택합니다. 노드 ID 의 범위는 1~16 까지이며, ID 의 범위를 벗어났을 경우에는 FPMC\_INVALID\_NODE(3)을 리턴합니다.

- axis

제어 할 축(X 축, Y 축)을 선택합니다. 잘못된 축을 입력하였을 경우 FPMC\_INVALID\_AXIS(4)를 리턴합니다.

구분	정의	내용	상수값
PMC_AXIS	FPMC_X_AXIS	X 축	0
	FPMC_Y_AXIS	Y 축	1
	FPMC_X_Y_AXIS	X, Y 축	2

- nStepNo

설정 할 스텝 번호를 입력합니다. 이때 유효한 값은 1~4 입니다.

- bEnable

원점 복귀를 사용하려면 FPMC\_ENABLE(1)을 사용하지 않으려면 FPMC\_DISABLE(0)을 입력합니다.

- bDirection

원점 복귀 시 검색 방향을 '+'로 설정하려면 FPMC\_PLUS(0)을 '-'로 설정하려면 FPMC\_MINUS(1)을 입력합니다.

#### (3) 리턴값

구분	정의	리턴값	내용
정상	FPMC_OK	0	함수가 정상적으로 명령을 수행하였습니다.
입력 에러	FPMC_INVALID_NODE	3	잘못된 노드 ID 를 입력하였습니다.
	FPMC_INVALID_AXIS	4	잘못된 축을 입력하였습니다.
	FPMC_INVALID_DATA	5	잘못된 데이터를 입력했습니다.

## (4) 사용 예

```
#include <stdio.h>
#include <windows.h>
#include "Library.h"

#define PORTNUM 3

void main()
{
    int Flag=0;

    autpmc_Open(PORTNUM, FPMC_BAUD_115200);

    Flag = autpmc_SetHomMod(PORTNUM, Node01, FPMC_X_AXIS, 1, 1, 1);

    if(Flag!=FPMC_OK)
    {
        printf("error!\n");
        return;
    }

    autpmc_Close(PORTNUM);
}
```

### 3.55 autpmc\_HomStop

autpmc\_HomStop 함수는 PMC-2HSP/SHSN 에서 원점 복귀 모드를 종료합니다.

#### (1) 함수명

```
int autpmc_HomStop(
int PortNum,
char nNodeID,
char axis
);
```

#### (2) 파라미터

- PortNum

명령어를 수행 할 Serial Port 를 입력합니다.

- nNodeID

설정 할 노드 ID 를 선택합니다. 노드 ID 의 범위는 1~16 까지이며, ID 의 범위를 벗어났을 경우에는 FPMC\_INVALID\_NODE 을 리턴합니다. 또한, Broadcast (0x80)을 입력하면 브로드캐스트 기능으로 현재 PC 와 연결된 모든 PMC-2HSP/2HSN 에 데이터를 전송합니다.

- axis

제어 할 축(X 축, Y 축)을 선택합니다. 잘못된 축을 입력하였을 경우 FPMC\_INVALID\_AXIS(4)를 리턴합니다.

구분	정의	내용	상수값
PMC_AXIS	FPMC_X_AXIS	X 축	0
	FPMC_Y_AXIS	Y 축	1
	FPMC_X_Y_AXIS	X, Y 축	2

#### (3) 리턴값

구분	정의	리턴값	내용
정상	FPMC_OK	0	함수가 정상적으로 명령을 수행하였습니다.
입력에러	FPMC_INVALID_NODE	3	잘못된 노드 ID 를 입력하였습니다.
	FPMC_INVALID_AXIS	4	잘못된 축을 입력하였습니다.

#### (4) 사용 예

```
#include <stdio.h>
#include <windows.h>
#include "Library.h"

#define PORTNUM 3

void main()
{
int Flag=0;

autpmc_Open(PORTNUM, FPMC_BAUD_115200);
```

```
autpmc_HomRun(PORTNUM, Node01, FPMC_X_AXIS); //원점 복귀 모드 실행

Flag = autpmc_HomStop(PORTNUM, Node01, FPMC_X_AXIS); //원점 복귀 모드 종료

if(Flag!=FPMC_OK)
{
    printf("error!\n");
    return;
}

autpmc_Close(PORTNUM);
}
```

### 3.56 autpmc\_Step1Enable

autpmc\_Step1Enable 함수는 PMC-2HSP/2HSN 의 원점 복귀 모드에서 스텝 1 의 사용 유무를 설정합니다.

#### (1) 함수명

```
int autpmc_Step1Enable(
int PortNum,
char nNodeID,
char axis,
BOOL bEnable
);
```

#### (2) 파라미터

- PortNum

명령어를 수행 할 Serial Port 를 입력합니다.

- nNodeID

설정 할 노드 ID 를 선택합니다. 노드 ID 의 범위는 1~16 까지이며, ID 의 범위를 벗어났을 경우에는 FPMC\_INVALID\_NODE(3)을 리턴합니다.

- axis

제어 할 축(X 축, Y 축)을 선택합니다. 잘못된 축을 입력하였을 경우 FPMC\_INVALID\_AXIS(4)를 리턴합니다.

구분	정의	내용	상수값
PMC_AXIS	FPMC_X_AXIS	X 축	0
	FPMC_Y_AXIS	Y 축	1
	FPMC_X_Y_AXIS	X, Y 축	2

- bEnable

원점 복귀를 사용하려면 FPMC\_ENABLE(1)을 사용하지 않으려면 FPMC\_DISABLE(0)을 입력합니다.

#### (3) 리턴값

구분	정의	리턴값	내용
정상	FPMC_OK	0	함수가 정상적으로 명령을 수행하였습니다.
입력에러	FPMC_INVALID_NODE	3	잘못된 노드 ID 를 입력하였습니다.
	FPMC_INVALID_AXIS	4	잘못된 축을 입력하였습니다.
	FPMC_INVALID_DATA	5	잘못된 데이터를 입력했습니다.

#### (4) 사용 예

```
#include <stdio.h>
#include <windows.h>
#include "Library.h"

#define PORTNUM 3
```

```
void main()
{
    int Flag=0;

    autpmc_Open(PORTNUM, FPMC_BAUD_115200);

    Flag = autpmc_Step1Enable (PORTNUM, Node01, FPMC_X_Y_AXIS, 0);

    if(Flag!=FPMC_OK)
    {
        printf("error!\n");
        return;
    }

    autpmc_Close(PORTNUM);
}
```

### 3.57 autpmc\_Step2Enable

autpmc\_Step2Enable 함수는 PMC-2HSP/2HSN 의 원점 복귀 모드에서 스텝 2 의 사용 유무를 설정합니다.

#### (1) 함수명

```
int autpmc_Step2Enable(
int PortNum,
char nNodeId,
char axis,
BOOL bEnable
);
```

#### (2) 파라미터

- PortNum

명령어를 수행 할 Serial Port 를 입력합니다.

- nNodeId

설정 할 노드 ID 를 선택합니다. 노드 ID 의 범위는 1~16 까지이며, ID 의 범위를 벗어났을 경우에는 FPMC\_INVALID\_NODE(3)을 리턴합니다.

- axis

제어 할 축(X 축, Y 축)을 선택합니다. 잘못된 축을 입력하였을 경우 FPMC\_INVALID\_AXIS(4)를 리턴합니다.

구분	정의	내용	상수값
PMC_AXIS	FPMC_X_AXIS	X 축	0
	FPMC_Y_AXIS	Y 축	1
	FPMC_X_Y_AXIS	X, Y 축	2

- bEnable

원점 복귀를 사용하려면 FPMC\_ENABLE(1)을 사용하지 않으려면 FPMC\_DISABLE(0)을 입력합니다.

#### (3) 리턴값

구분	정의	리턴값	내용
정상	FPMC_OK	0	함수가 정상적으로 명령을 수행하였습니다.
입력에러	FPMC_INVALID_NODE	3	잘못된 노드 ID 를 입력하였습니다.
	FPMC_INVALID_AXIS	4	잘못된 축을 입력하였습니다.
	FPMC_INVALID_DATA	5	잘못된 데이터를 입력했습니다.

#### (4) 사용 예

```
#include <stdio.h>
#include <windows.h>
#include "Library.h"

#define PORTNUM 3
```

```
void main()
{
    int Flag=0;

    autpmc_Open(PORTNUM, FPMC_BAUD_115200);

    Flag = autpmc_Step2Enable (PORTNUM, Node01, FPMC_X_Y_AXIS, 0);

    if(Flag!=FPMC_OK)
    {
        printf("error!\n");
        return;
    }

    autpmc_Close(PORTNUM);
}
```

### 3.58 autpmc\_Step3Enable

autpmc\_Step3Enable 함수는 PMC-2HSP/2HSN 의 원점 복귀 모드에서 스텝 3 의 사용 유무를 설정합니다.

#### (1) 함수명

```
int autpmc_Step3Enable(
int PortNum,
char nNodeId,
char axis,
BOOL bEnable
);
```

#### (2) 파라미터

- PortNum

명령어를 수행 할 Serial Port 를 입력합니다.

- nNodeId

설정 할 노드 ID 를 선택합니다. 노드 ID 의 범위는 1~16 까지이며, ID 의 범위를 벗어났을 경우에는 FPMC\_INVALID\_NODE(3)을 리턴합니다.

- axis

제어 할 축(X 축, Y 축)을 선택합니다. 잘못된 축을 입력하였을 경우 FPMC\_INVALID\_AXIS(4)를 리턴합니다.

구분	정의	내용	상수값
PMC_AXIS	FPMC_X_AXIS	X 축	0
	FPMC_Y_AXIS	Y 축	1
	FPMC_X_Y_AXIS	X, Y 축	2

- bEnable

원점 복귀를 사용하려면 FPMC\_ENABLE(1)을 사용하지 않으려면 FPMC\_DISABLE(0)을 입력합니다.

#### (3) 리턴값

구분	정의	리턴값	내용
정상	FPMC_OK	0	함수가 정상적으로 명령을 수행하였습니다.
입력에러	FPMC_INVALID_NODE	3	잘못된 노드 ID 를 입력하였습니다.
	FPMC_INVALID_AXIS	4	잘못된 축을 입력하였습니다.
	FPMC_INVALID_DATA	5	잘못된 데이터를 입력했습니다.

#### (4) 사용 예

```
#include <stdio.h>
#include <windows.h>
#include "Library.h"

#define PORTNUM 3
```

```
void main()
{
    int Flag=0;

    autpmc_Open(PORTNUM, FPMC_BAUD_115200);

    Flag = autpmc_Step3Enable (PORTNUM, Node01, FPMC_X_Y_AXIS, 0);

    if(Flag!=FPMC_OK)
    {
        printf("error!\n");
        return;
    }

    autpmc_Close(PORTNUM);
}
```

### 3.59 autpmc\_Step4Enable

autpmc\_Step4Enable 함수는 PMC-2HSP/2HSN 의 원점 복귀 모드에서 스텝 4 의 사용 유무를 설정합니다.

#### (1) 함수명

```
int autpmc_Step4Enable(
int PortNum,
char nNodeId,
char axis,
BOOL bEnable
);
```

#### (2) 파라미터

- PortNum

명령어를 수행 할 Serial Port 를 입력합니다.

- nNodeId

설정 할 노드 ID 를 선택합니다. 노드 ID 의 범위는 1~16 까지이며, ID 의 범위를 벗어났을 경우에는 FPMC\_INVALID\_NODE(3)을 리턴합니다.

- axis

제어 할 축(X 축, Y 축)을 선택합니다. 잘못된 축을 입력하였을 경우 FPMC\_INVALID\_AXIS(4)를 리턴합니다.

구분	정의	내용	상수값
PMC_AXIS	FPMC_X_AXIS	X 축	0
	FPMC_Y_AXIS	Y 축	1
	FPMC_X_Y_AXIS	X, Y 축	2

- bEnable

원점 복귀를 사용하려면 FPMC\_ENABLE(1)을 사용하지 않으려면 FPMC\_DISABLE(0)을 입력합니다.

#### (3) 리턴값

구분	정의	리턴값	내용
정상	FPMC_OK	0	함수가 정상적으로 명령을 수행하였습니다.
입력에러	FPMC_INVALID_NODE	3	잘못된 노드 ID 를 입력하였습니다.
	FPMC_INVALID_AXIS	4	잘못된 축을 입력하였습니다.
	FPMC_INVALID_DATA	5	잘못된 데이터를 입력했습니다.

#### (4) 사용 예

```
#include <stdio.h>
#include <windows.h>
#include "Library.h"

#define PORTNUM 3
```

```
void main()
{
    int Flag=0;

    autpmc_Open(PORTNUM, FPMC_BAUD_115200);

    Flag = autpmc_Step4Enable (PORTNUM, Node01, FPMC_X_Y_AXIS, 0);

    if(Flag!=FPMC_OK)
    {
        printf("error!\n");
        return;
    }

    autpmc_Close(PORTNUM);
}
```

### 3.60 autpmc\_Step1Direction

autpmc\_Step1Direction 함수는 PMC-2HSP/2HSN 의 원점 복귀 시 스텝 1 의 검색 방향을 설정합니다.

#### (1) 함수명

```
int autpmc_Step1Direction(
int PortNum,
char nNodeId,
char axis,
BOOL bDirection
);
```

#### (2) 파라미터

- PortNum

명령어를 수행 할 Serial Port 를 입력합니다.

- nNodeId

설정 할 노드 ID 를 선택합니다. 노드 ID 의 범위는 1~16 까지이며, ID 의 범위를 벗어났을 경우에는 FPMC\_INVALID\_NODE(3)을 리턴합니다.

- axis

제어 할 축(X 축, Y 축)을 선택합니다. 잘못된 축을 입력하였을 경우 FPMC\_INVALID\_AXIS(4)를 리턴합니다.

구분	정의	내용	상수값
PMC_AXIS	FPMC_X_AXIS	X 축	0
	FPMC_Y_AXIS	Y 축	1
	FPMC_X_Y_AXIS	X, Y 축	2

- bDirection

원점 복귀 시 검색 방향을 '+'로 설정하려면 FPMC\_PLUS(0)을 '-'로 설정하려면 FPMC\_MINUS(1)을 입력합니다.

#### (3) 리턴값

구분	정의	리턴값	내용
정상	FPMC_OK	0	함수가 정상적으로 명령을 수행하였습니다.
입력에러	FPMC_INVALID_NODE	3	잘못된 노드 ID 를 입력하였습니다.
	FPMC_INVALID_AXIS	4	잘못된 축을 입력하였습니다.
	FPMC_INVALID_DATA	5	잘못된 데이터를 입력했습니다.

#### (4) 사용 예

```
#include <stdio.h>
#include <windows.h>
#include "Library.h"
```

```
#define PORTNUM 3

void main()
{
    int Flag=0;

    autpmc_Open(PORTNUM, FPMC_BAUD_115200);

    Flag = autpmc_Step1Direction (PORTNUM, Node01, FPMC_X_Y_AXIS, 1);

    if(Flag!=FPMC_OK)
    {
        printf("error!\n");
        return;
    }

    autpmc_Close(PORTNUM);
}
```

### 3.61 autpmc\_Step2Direction

autpmc\_Step2Direction 함수는 PMC-2HSP/2HSN 의 원점 복귀 시 스텝 2 의 검색 방향을 설정합니다.

#### (1) 함수명

```
int autpmc_Step2Direction(
int PortNum,
char nNodeID,
char axis,
BOOL bDirection
);
```

#### (2) 파라미터

- PortNum

명령어를 수행 할 Serial Port 를 입력합니다.

- nNodeID

설정 할 노드 ID 를 선택합니다. 노드 ID 의 범위는 1~16 까지이며, ID 의 범위를 벗어났을 경우에는 FPMC\_INVALID\_NODE(3)을 리턴합니다.

- axis

제어 할 축(X 축, Y 축)을 선택합니다. 잘못된 축을 입력하였을 경우 FPMC\_INVALID\_AXIS(4)를 리턴합니다.

구분	정의	내용	상수값
PMC_AXIS	FPMC_X_AXIS	X 축	0
	FPMC_Y_AXIS	Y 축	1
	FPMC_X_Y_AXIS	X, Y 축	2

- bDirection

원점 복귀 시 검색 방향을 '+'로 설정하려면 FPMC\_PLUS(0)을 '-'로 설정하려면 FPMC\_MINUS(1)을 입력합니다.

#### (3) 리턴값

구분	정의	리턴값	내용
정상	FPMC_OK	0	함수가 정상적으로 명령을 수행하였습니다.
입력에러	FPMC_INVALID_NODE	3	잘못된 노드 ID 를 입력하였습니다.
	FPMC_INVALID_AXIS	4	잘못된 축을 입력하였습니다.
	FPMC_INVALID_DATA	5	잘못된 데이터를 입력했습니다.

#### (4) 사용 예

```
#include <stdio.h>
#include <windows.h>
#include "Library.h"

#define PORTNUM 3
```

```
void main()
{
    int Flag=0;

    autpmc_Open(PORTNUM, FPMC_BAUD_115200);

    Flag = autpmc_Step2Direction (PORTNUM, Node01, FPMC_X_Y_AXIS, 1);

    if(Flag!=FPMC_OK)
    {
        printf("error!\n");
        return;
    }

    autpmc_Close(PORTNUM);
}
```

## 3.62 autpmc\_Step3Direction

autpmc\_Step3Direction 함수는 PMC-2HSP/2HSN 의 원점 복귀 시 스텝 3 의 검색 방향을 설정합니다.

### (1) 함수명

```
int autpmc_Step3Direction(
int PortNum,
char nNodeId,
char axis,
BOOL bDirection
);
```

### (2) 파라미터

#### ▪ PortNum

명령어를 수행 할 Serial Port 를 입력합니다.

#### ▪ nNodeId

설정 할 노드 ID 를 선택합니다. 노드 ID 의 범위는 1~16 까지이며, ID 의 범위를 벗어났을 경우에는 FPMC\_INVALID\_NODE(3)을 리턴합니다.

#### ▪ axis

제어 할 축(X 축, Y 축)을 선택합니다. 잘못된 축을 입력하였을 경우 FPMC\_INVALID\_AXIS(4)를 리턴합니다.

구분	정의	내용	상수값
PMC_AXIS	FPMC_X_AXIS	X 축	0
	FPMC_Y_AXIS	Y 축	1
	FPMC_X_Y_AXIS	X, Y 축	2

#### ▪ bDirection

원점 복귀 시 검색 방향을 '+'로 설정하려면 FPMC\_PLUS(0)을 '-'로 설정하려면 FPMC\_MINUS(1)을 입력합니다.

### (3) 리턴값

구분	정의	리턴값	내용
정상	FPMC_OK	0	함수가 정상적으로 명령을 수행하였습니다.
입력에러	FPMC_INVALID_NODE	3	잘못된 노드 ID 를 입력하였습니다.
	FPMC_INVALID_AXIS	4	잘못된 축을 입력하였습니다.
	FPMC_INVALID_DATA	5	잘못된 데이터를 입력했습니다.

### (4) 사용 예

```
#include <stdio.h>
#include <windows.h>
#include "Library.h"

#define PORTNUM 3
```

```
void main()
{
    int Flag=0;

    autpmc_Open(PORTNUM, FPMC_BAUD_115200);

    Flag = autpmc_Step3Direction (PORTNUM, Node01, FPMC_X_Y_AXIS, 1);

    if(Flag!=FPMC_OK)
    {
        printf("error!\n");
        return;
    }

    autpmc_Close(PORTNUM);
}
```

### 3.63 autpmc\_Step4Direction

autpmc\_Step4Direction 함수는 PMC-2HSP/2HSN 의 원점 복귀 시 스텝 4 의 검색 방향을 설정합니다.

#### (1) 함수명

```
int autpmc_Step4Direction(
int PortNum,
char nNodeID,
char axis,
BOOL bDirection
);
```

#### (2) 파라미터

- PortNum  
명령어를 수행 할 Serial Port 를 입력합니다.
- nNodeID  
설정 할 노드 ID 를 선택합니다. 노드 ID 의 범위는 1~16 까지이며, ID 의 범위를 벗어났을 경우에는 FPMC\_INVALID\_NODE(3)을 리턴합니다.
- axis  
제어 할 축(X 축, Y 축)을 선택합니다. 잘못된 축을 입력하였을 경우 FPMC\_INVALID\_AXIS(4)를 리턴합니다.

구분	정의	내용	상수값
PMC_AXIS	FPMC_X_AXIS	X 축	0
	FPMC_Y_AXIS	Y 축	1
	FPMC_X_Y_AXIS	X, Y 축	2

- bDirection  
원점 복귀 시 검색 방향을 '+'로 설정하려면 FPMC\_PLUS(0)을 '-'로 설정하려면 FPMC\_MINUS(1)을 입력합니다.

#### (3) 리턴값

구분	정의	리턴값	내용
정상	FPMC_OK	0	함수가 정상적으로 명령을 수행하였습니다.
입력에러	FPMC_INVALID_NODE	3	잘못된 노드 ID 를 입력하였습니다.
	FPMC_INVALID_AXIS	4	잘못된 축을 입력하였습니다.
	FPMC_INVALID_DATA	5	잘못된 데이터를 입력했습니다.

#### (4) 사용 예

```
#include <stdio.h>
#include <windows.h>
#include "Library.h"

#define PORTNUM 3
```

```
void main()
{
    int Flag=0;

    autpmc_Open(PORTNUM, FPMC_BAUD_115200);

    Flag = autpmc_Step4Direction (PORTNUM, Node01, FPMC_X_Y_AXIS, 1);

    if(Flag!=FPMC_OK)
    {
        printf("error!\n");
        return;
    }

    autpmc_Close(PORTNUM);
}
```

### 3.64 autpmc\_SetHomEndPosClr

autpmc\_SetHomEndPosClr 함수는 PMC-2HSP/2HSN 의 원점 복귀 종료 시 위치 카운터를 초기화합니다.

#### (1) 함수명

```
int autpmc_SetHomEndPosClr(
int PortNum,
char nNodeId,
char axis,
BOOL bEnable
);
```

#### (2) 파라미터

- PortNum  
명령어를 수행 할 Serial Port 를 입력합니다.
- nNodeId  
설정 할 노드 ID 를 선택합니다. 노드 ID 의 범위는 1~16 까지이며, ID 의 범위를 벗어났을 경우에는 FPMC\_INVALID\_NODE(3)을 리턴합니다.
- axis  
제어 할 축(X 축, Y 축)을 선택합니다. 잘못된 축을 입력하였을 경우 FPMC\_INVALID\_AXIS(4)를 리턴합니다.

구분	정의	내용	상수값
PMC_AXIS	FPMC_X_AXIS	X 축	0
	FPMC_Y_AXIS	Y 축	1
	FPMC_X_Y_AXIS	X, Y 축	2

- bEnable  
위치 카운터 초기화를 사용하려면 FPMC\_ENABLE(1)을 사용하지 않으려면 FPMC\_DISABLE(0)을 입력합니다.

#### (3) 리턴값

구분	정의	리턴값	내용
정상	FPMC_OK	0	함수가 정상적으로 명령을 수행하였습니다.
입력에러	FPMC_INVALID_NODE	3	잘못된 노드 ID 를 입력하였습니다.
	FPMC_INVALID_AXIS	4	잘못된 축을 입력하였습니다.
	FPMC_INVALID_DATA	5	잘못된 데이터를 입력했습니다.

#### (4) 사용 예

```
#include <stdio.h>
#include <windows.h>
#include "Library.h"

#define PORTNUM 3
```

```
void main()
{
    int Flag=0;

    autpmc_Open(PORTNUM, FPMC_BAUD_115200);

    Flag = autpmc_SetHomEndPosClr (PORTNUM, Node01, FPMC_X_Y_AXIS, 0);

    if(Flag!=FPMC_OK)
    {
        printf("error!\n");
        return;
    }

    autpmc_Close(PORTNUM);
}
```

### 3.65 autpmc\_SetHomSigLev

autpmc\_SetHomSigLev 함수는 PMC-2HSP/2HSN 의 원점 신호의 논리 레벨을 설정합니다.

#### (1) 함수명

```
int autpmc_SetHomSigLev(
int PortNum,
char nNodeId,
char axis,
int nHomSigNo,
BOOL bLevel
);
```

#### (2) 파라미터

- PortNum

명령어를 수행 할 Serial Port 를 입력합니다.

- nNodeId

설정 할 노드 ID 를 선택합니다. 노드 ID 의 범위는 1~16 까지이며, ID 의 범위를 벗어났을 경우에는 FPMC\_INVALID\_NODE(3)을 리턴합니다.

- axis

제어 할 축(X 축, Y 축)을 선택합니다. 잘못된 축을 입력하였을 경우 FPMC\_INVALID\_AXIS(4)를 리턴합니다.

구분	정의	내용	상수값
PMC_AXIS	FPMC_X_AXIS	X 축	0
	FPMC_Y_AXIS	Y 축	1
	FPMC_X_Y_AXIS	X, Y 축	2

- nHomSigNo

원점 근접 신호를 선택하려면 FPMC\_HSTOP0(0)을 원점 신호를 선택하려면 FPMC\_HSTOP1(1)을 엔코더 Z 상 신호를 선택하려면 FPMC\_HSTOP2(2)를 입력합니다.

- bLevel

Low 로 설정하려면 FPMC\_LOW(0)을 High 로 설정하려면 FPMC\_HIGH(1)을 입력합니다.

#### (3) 리턴값

구분	정의	리턴값	내용
정상	FPMC_OK	0	함수가 정상적으로 명령을 수행하였습니다.
입력예러	FPMC_INVALID_NODE	3	잘못된 노드 ID 를 입력하였습니다.
	FPMC_INVALID_AXIS	4	잘못된 축을 입력하였습니다.
	FPMC_INVALID_DATA	5	잘못된 데이터를 입력했습니다.

## (4) 사용 예

```
#include <stdio.h>
#include <windows.h>
#include "Library.h"

#define PORTNUM 3

void main()
{
    int Flag=0;

    autpmc_Open(PORTNUM, FPMC_BAUD_115200);

    Flag = autpmc_SetHomSigLev (PORTNUM, Node01, FPMC_X_Y_AXIS, 0, 0);

    if(Flag!=FPMC_OK)
    {
        printf("error!\n");
        return;
    }

    autpmc_Close(PORTNUM);
}
```

### 3.66 autpmc\_SetHomSpd

autpmc\_SetHomSpd 함수는 PMC-2HSP/2HSN 의 원점 복귀 속도를 설정합니다.

#### (1) 함수명

```
int autpmc_SetHomSpd(
int PortNum,
char nNodeId,
char axis,
BOOL bSpd,
int iSpd
);
```

#### (2) 파라미터

- PortNum

명령어를 수행 할 Serial Port 를 입력합니다.

- nNodeId

설정 할 노드 ID 를 선택합니다. 노드 ID 의 범위는 1~16 까지이며, ID 의 범위를 벗어났을 경우에는 FPMC\_INVALID\_NODE(3)을 리턴합니다.

- axis

제어 할 축(X 축, Y 축)을 선택합니다. 잘못된 축을 입력하였을 경우 FPMC\_INVALID\_AXIS(4)를 리턴합니다.

구분	정의	내용	상수값
PMC_AXIS	FPMC_X_AXIS	X 축	0
	FPMC_Y_AXIS	Y 축	1
	FPMC_X_Y_AXIS	X, Y 축	2

- bSpd

저속 원점 복귀 속도를 설정하려면 FPMC\_LOW(0)을 고속 원점 복귀 속도를 설정하려면 FPMC\_HIGH(1)을 설정합니다.

- iSpd

원점 복귀 속도를 입력합니다. 이때 유효한 값은 1~8,000 입니다.

#### (3) 리턴값

구분	정의	리턴값	내용
정상	FPMC_OK	0	함수가 정상적으로 명령을 수행하였습니다.
입력에러	FPMC_INVALID_NODE	3	잘못된 노드 ID 를 입력하였습니다.
	FPMC_INVALID_AXIS	4	잘못된 축을 입력하였습니다.
	FPMC_INVALID_DATA	5	잘못된 데이터를 입력했습니다.

## (4) 사용 예

```
#include <stdio.h>
#include <windows.h>
#include "Library.h"

#define PORTNUM 3

void main()
{
    int Flag=0;

    autpmc_Open(PORTNUM, FPMC_BAUD_115200);

    Flag = autpmc_SetHomSpd(PORTNUM, Node01, FPMC_X_Y_AXIS, 0, 1000);

    if(Flag!=FPMC_OK)
    {
        printf("error!\n");
        return;
    }

    autpmc_Close(PORTNUM);
}
```

### 3.67 autpmc\_SetHomOffset

autpmc\_SetHomOffset 함수는 PMC-2HSP/2HSN 의 원점 복귀 스텝 4 의 고속 오프셋 이동의 이동량을 설정합니다. (펄스 스케일값에 비례됩니다.)

#### (1) 함수명

```
int autpmc_SetHomOffset(
int PortNum,
char nNodeId,
char axis,
long IOffset
);
```

#### (2) 파라미터

- PortNum

명령어를 수행 할 Serial Port 를 입력합니다.

- nNodeId

설정 할 노드 ID 를 선택합니다. 노드 ID 의 범위는 1~16 까지이며, ID 의 범위를 벗어났을 경우에는 FPMC\_INVALID\_NODE(3)을 리턴합니다.

- axis

제어 할 축(X 축, Y 축)을 선택합니다. 잘못된 축을 입력하였을 경우 FPMC\_INVALID\_AXIS(4)를 리턴합니다.

구분	정의	내용	상수값
PMC_AXIS	FPMC_X_AXIS	X 축	0
	FPMC_Y_AXIS	Y 축	1
	FPMC_X_Y_AXIS	X, Y 축	2

- IOffset

원점 복귀 스텝 4 의 고속 오프셋 이동의 이동량을 입력합니다. 이때 유효한 값은 0~8,388,607 입니다.

#### (3) 리턴값

구분	정의	리턴값	내용
정상	FPMC_OK	0	함수가 정상적으로 명령을 수행하였습니다.
입력에러	FPMC_INVALID_NODE	3	잘못된 노드 ID 를 입력하였습니다.
	FPMC_INVALID_AXIS	4	잘못된 축을 입력하였습니다.
	FPMC_INVALID_DATA	5	잘못된 데이터를 입력했습니다.

#### (4) 사용 예

```
#include <stdio.h>
#include <windows.h>
#include "Library.h"

#define PORTNUM 3
```

```
void main()
{
    int Flag=0;

    autpmc_Open(PORTNUM, FPMC_BAUD_115200);

    Flag = autpmc_SetHomOffset(PORTNUM, Node01, FPMC_X_Y_AXIS, 1000);

    if(Flag!=FPMC_OK)
    {
        printf("error!\n");
        return;
    }

    autpmc_Close(PORTNUM);
}
```



## 4 I/O 제어

### 4.1 autpmc\_GetParallelIO

autpmc\_GetParallelIO 함수는 PMC-2HSP/2HSN 의 Parallel I/F 커넥터(CN3) 입력 신호를 읽습니다.

#### (1) 함수명

```
struct PARALLELSTATE *autpmc_GetParallelIO(
    int PortNum,
    char nNodeId,
    PARALLELSTATE *pState
);
```

#### (2) 파라미터

- PortNum  
명령어를 수행 할 Serial Port 를 입력합니다.
- nNodeId  
설정 할 노드 ID 를 선택합니다. 노드 ID 의 범위는 1~16 까지이며, ID 의 범위를 벗어났을 경우에는 FPMC\_INVALID\_NODE(3)을 리턴합니다.
- pState  
Parallel I/F 의 신호를 읽어 와서 현재 변수에 저장합니다.

구조체명	변수 형식	내용	데이터값
PARALLEL STATE	BOOL HOME;	원점복귀 시작	0 : OFF/ 1 : ON
	BOOL STROBE;	드라이브 시작	0 : OFF/ 1 : ON
	BOOL X;	X 축 지정/ 조그 2 모드 Y+	0 : OFF/ 1 : ON
	BOOL Y;	Y 축 지정/ 조그 2 모드 Y+	0 : OFF/ 1 : ON
	BOOL MODE0;	스텝 지정 0/ 런+ 조그 2 모드 X+	0 : OFF/ 1 : ON
	BOOL MODE1;	스텝 지정 1/ 런- 조그 2 모드 X-	0 : OFF/ 1 : ON
	BOOL STEPSL0;	스텝 지정 2/ 드라이브 속도 지정 0	0 : OFF/ 1 : ON
	BOOL STEPSL1;	스텝 지정 3/ 드라이브 속도 지정 1	0 : OFF/ 1 : ON
	BOOL STEPSL2;	스텝 지정 4/ 조그 지정	0 : OFF/ 1 : ON
	BOOL STEPSL3;	스텝 지정 5/ 드라이브 정지	0 : OFF/ 1 : ON
	BOOL STEPSL4;	운전 모드 지정 0	0 : OFF/ 1 : ON
	BOOL STEPSL5;	운전 모드 지정 1	0 : OFF/ 1 : ON

**(3) 리턴값**

구분	정의	리턴값	내용
정상	FPMC_OK	0	함수가 정상적으로 명령을 수행하였습니다.
입력예러	FPMC_INVALID_NODE	3	잘못된 노드 ID 를 입력하였습니다.

**(4) 사용 예**

```
#include <stdio.h>
#include <windows.h>
#include "Library.h"

#define PORTNUM 3

void main()
{
    autpmc_Open(PORTNUM, FPMC_BAUD_115200);

    PARALLELSTATE State; //구조체 변수 선언
    PARALLELSTATE *pState = &State;

    autpmc_GetParallelIO(PORTNUM, Node01, pState);

    printf("원점 복귀 시작 : %d\n", pState->HOME);

    if(pState->bErrorState!=FPMC_OK)
    {
        printf("error!\n");
        return;
    }

    autpmc_Close(PORTNUM);
}
```

## 4.2 autpmc\_GetAxisIO

autpmc\_GetAxisIO 함수는 PMC-2HSP/2HSN 의 X 축(CN4)과 Y 축(CN5)의 입/출력 커넥터 신호를 읽습니다.

### (1) 함수명

```
struct AXISSTATE *autpmc_GetAxisIO(
    int PortNum,
    char nNodeId,
    char axis,
    AXISSTATE *pState
);
```

### (2) 파라미터

- PortNum  
명령어를 수행 할 Serial Port 를 입력합니다.
- nNodeId  
설정 할 노드 ID 를 선택합니다. 노드 ID 의 범위는 1~16 까지이며, ID 의 범위를 벗어났을 경우에는 FPMC\_INVALID\_NODE(3)을 리턴합니다.
- axis  
제어 할 축(X 축, Y 축)을 선택합니다. 잘못된 축을 입력하였을 경우 FPMC\_INVALID\_AXIS(4)를 리턴합니다.

구분	정의	내용	상수값
PMC_AXIS	FPMC_X_AXIS	X 축	0
	FPMC_Y_AXIS	Y 축	1
	FPMC_X_Y_AXIS	X, Y 축	2

- pState  
CN4 번 X 축 또는 CN5 번 Y 축의 입/출력 신호를 읽어 와서 현재 변수에 저장을 합니다.

구조체명	변수 형식	내용	데이터값
PARALLEL STATE	BOOL bHomSig0[2];	원점 근접 (X 축 : bHomSig0 [0], Y 축 : bHomSig0 [1])	0 : OFF/ 1 : ON
	BOOL bHomSig1[2];	원점 (X 축 : bHomSig1 [0], Y 축 : bHomSig1 [1])	0 : OFF/ 1 : ON
	BOOL bHomSig2[2];	엔코더 Z 상 (X 축 : bHomSig2 [0], Y 축 : bHomSig2 [1])	0 : OFF/ 1 : ON
	BOOL LmtP[2];	Limit+ (X 축 : LmtP [0], Y 축 : LmtP [1])	0 : OFF/ 1 : ON
	BOOL LmtM[2];	Limit- (X 축 : LmtM [0], Y 축 : LmtM [1])	0 : OFF/ 1 : ON
	BOOL EMG[2];	EMG (X 축 : EMG [0], Y 축 : EMG [1])	0 : OFF/ 1 : ON

구조체명	변수 형식	내용	데이터값
PARALLEL STATE	BOOL bInput0Lev[2];	범용 입력 0 (X 축 : bInput0Lev [0], Y 축 : bInput0Lev [1])	0 : OFF/ 1 : ON
	BOOL bInput1Lev[2];	범용 입력 1 (X 축 : bInput1Lev [0], Y 축 : bInput1Lev [1])	0 : OFF/ 1 : ON

**(3) 리턴값**

구분	정의	리턴값	내용
정상	FPMC_OK	0	함수가 정상적으로 명령을 수행하였습니다.
입력예러	FPMC_INVALID_NODE	3	잘못된 노드 ID 를 입력하였습니다.
	FPMC_INVALID_AXIS	4	잘못된 축을 입력하였습니다.

**(4) 사용 예**

```
#include <stdio.h>
#include <windows.h>
#include "Library.h"

#define PORTNUM 3

void main()
{
    autpmc_Open(PORTNUM, FPMC_BAUD_115200);

    AXISSTATE State;          //구조체 변수 선언
    AXISSTATE *pState = &State;

    autpmc_GetAxisIO (PORTNUM, Node01, FPMC_X_AXIS, pState);

    printf(" X 축 원점 근접 : %d\n Y 축 원점 근접 : %d\n", pState->bHomSig0[0], pState->bHomSig0[1]);

    if(pState->bErrorState[0]||pState->bErrorState[1]!=FPMC_OK)
    {
        printf("error!\n");
        return;
    }

    autpmc_Close(PORTNUM);
}
```

### 4.3 autpmc\_SetUserOut

autpmc\_SetUserOut 함수는 PMC-2HSP/2HSN 의 CN4 커넥터의 X 축 범용 출력 0/1 핀 또는 CN5 커넥터의 Y 축 범용 출력 0/1 핀을 ON/OFF 합니다.

#### (1) 함수명

```
int autpmc_SetUserOut(
int PortNum,
char nNodeId,
char axis,
BOOL bPort,
BOOL bOn
);
```

#### (2) 파라미터

- PortNum  
명령어를 수행 할 Serial Port 를 입력합니다.
- nNodeId  
설정 할 노드 ID 를 선택합니다. 노드 ID 의 범위는 1~16 까지이며, ID 의 범위를 벗어났을 경우에는 FPMC\_INVALID\_NODE(3)을 리턴합니다.
- axis  
제어 할 축(X 축, Y 축)을 선택합니다. 잘못된 축을 입력하였을 경우 FPMC\_INVALID\_AXIS(4)를 리턴합니다.

구분	정의	내용	상수값
PMC_AXIS	FPMC_X_AXIS	X 축	0
	FPMC_Y_AXIS	Y 축	1
	FPMC_X_Y_AXIS	X, Y 축	2

- bPort  
범용 출력 0 핀을 설정하려면 FPMC\_OUTPORT0(0)을 범용 출력 1 핀을 설정하려면 FPMC\_OUTPORT1(1)을 입력합니다.
- bOn  
해당 범용 출력 포트 핀을 ON 하려면 FPMC\_ON(1)을 OFF 하려면 FPMC\_OFF(0)을 입력합니다.

#### (3) 리턴값

구분	정의	리턴값	내용
정상	FPMC_OK	0	함수가 정상적으로 명령을 수행하였습니다.
입력에러	FPMC_INVALID_NODE	3	잘못된 노드 ID 를 입력하였습니다.
	FPMC_INVALID_AXIS	4	잘못된 축을 입력하였습니다.

#### (4) 사용 예

```
#include <stdio.h>
#include <windows.h>
```

```
#include "Library.h"

#define PORTNUM 3

void main()
{
    int Flag=0;

    autpmc_Open(PORTNUM, FPMC_BAUD_115200);

    Flag = autpmc_SetUserOut(PORTNUM, Node01, FPMC_X_Y_AXIS, 0, 0);

    if(Flag!=FPMC_OK)
    {
        printf("error!\n");
        return;
    }

    autpmc_Close(PORTNUM);
}
```

## 4.4 autpmc\_GetCurPos

autpmc\_GetCurPos 함수는 PMC-2HSP/2HSN 의 현재 좌표를 읽습니다.

### (1) 함수명

```
int autpmc_GetCurPos(
int PortNum,
char nNodeId,
char axis,
long *ICurPos
);
```

### (2) 파라미터

- PortNum  
명령어를 수행 할 Serial Port 를 입력합니다.
- nNodeId  
설정 할 노드 ID 를 선택합니다. 노드 ID 의 범위는 1~16 까지이며, ID 의 범위를 벗어났을 경우에는 FPMC\_INVALID\_NODE(3)을 리턴합니다.
- axis  
제어 할 축(X 축, Y 축)을 선택합니다. 잘못된 축을 입력하였을 경우 FPMC\_INVALID\_AXIS(4)를 리턴합니다.

구분	정의	내용	상수값
PMC_AXIS	FPMC_X_AXIS	X 축	0
	FPMC_Y_AXIS	Y 축	1
	FPMC_X_Y_AXIS	X, Y 축	2

- ICurPos  
현재 좌표를 읽습니다. (-8,388,608~8,388,607)

### (3) 리턴값

구분	정의	리턴값	내용
정상	FPMC_OK	0	함수가 정상적으로 명령을 수행하였습니다.
입력에러	FPMC_INVALID_NODE	3	잘못된 노드 ID 를 입력하였습니다.
	FPMC_INVALID_AXIS	4	잘못된 축을 입력하였습니다.

### (4) 사용 예

```
nNodeId#include <stdio.h>
#include <windows.h>
#include "Library.h"

#define PORTNUM 3

void main()
{
int Flag=0;

long ICurPos=0;
```

```
autpmc_Open(PORTNUM, FPMC_BAUD_115200);

Flag = autpmc_GetCurPos (PORTNUM, Node01, FPMC_X_AXIS, &ICurPos);

printf("현재 위치 : %ld\n", ICurPos);

if(Flag!=FPMC_OK)
{
    printf("error!\n");
    return;
}

autpmc_Close(PORTNUM);
}
```

## 4.5 autpmc\_GetCurPgmNo

autpmc\_GetCurPgmNo 함수는 PMC-2HSP/2HSN 의 현재 실행 중인 프로그램 스텝을 읽습니다.

### (1) 함수명

```
int autpmc_GetCurPgmNo(
int PortNum,
char nNodeId,
char axis,
int *iCurPgmNo
);
```

### (2) 파라미터

- PortNum  
명령어를 수행 할 Serial Port 를 입력합니다.
- nNodeId  
설정 할 노드 ID 를 선택합니다. 노드 ID 의 범위는 1~16 까지이며, ID 의 범위를 벗어났을 경우에는 FPMC\_INVALID\_NODE(3)을 리턴합니다.
- axis  
제어 할 축(X 축, Y 축)을 선택합니다. 잘못된 축을 입력하였을 경우 FPMC\_INVALID\_AXIS(4)를 리턴합니다.

구분	정의	내용	상수값
PMC_AXIS	FPMC_X_AXIS	X 축	0
	FPMC_Y_AXIS	Y 축	1
	FPMC_X_Y_AXIS	X, Y 축	2

- iCurPgmNo  
현재 실행 중인 프로그램 스텝을 읽습니다. (0~199)

### (3) 리턴값

구분	정의	리턴값	내용
정상	FPMC_OK	0	함수가 정상적으로 명령을 수행하였습니다.
입력에러	FPMC_INVALID_NODE	3	잘못된 노드 ID 를 입력하였습니다.
	FPMC_INVALID_AXIS	4	잘못된 축을 입력하였습니다.

### (4) 사용 예

```
#include <stdio.h>
#include <windows.h>
#include "Library.h"

#define PORTNUM 3

void main()
{
int Flag=0;
```

```
int iCurPgmNo=0;

autpmc_Open(PORTNUM, FPMC_BAUD_115200);

Flag = autpmc_GetCurPgmNo (PORTNUM, Node01, FPMC_X_AXIS, &iCurPgmNo);

printf("실행 중인 Program Step : %d\n", iCurPgmNo);

if(Flag!=FPMC_OK)
{
    printf("error!\n");
    return;
}

autpmc_Close(PORTNUM);
}
```

## 4.6 autpmc\_GetErrorSt

autpmc\_GetErrorSt 함수는 PMC-2HSP/2HSN 의 에러 상태를 읽습니다.

### (1) 함수명

```
struct PMC_ERRORSTATE *autpmc_GetErrorSt(
int PortNum,
char nNodeId,
char axis,
PMC_ERRORSTATE *pError
);
```

### (2) 파라미터

- PortNum  
명령어를 수행 할 Serial Port 를 입력합니다.
- nNodeId  
설정 할 노드 ID 를 선택합니다. 노드 ID 의 범위는 1~16 까지이며, ID 의 범위를 벗어났을 경우에는 FPMC\_INVALID\_NODE(3)을 리턴합니다.
- axis  
제어 할 축(X 축, Y 축)을 선택합니다. 잘못된 축을 입력하였을 경우 FPMC\_INVALID\_AXIS(4)를 리턴합니다.

구분	정의	내용	상수값
PMC_AXIS	FPMC_X_AXIS	X 축	0
	FPMC_Y_AXIS	Y 축	1
	FPMC_X_Y_AXIS	X, Y 축	2

- pError  
현재 에러 상태를 읽습니다.

구조체명	변수 형식	내용	데이터값
PMC_ERRORSTATE	int iErrorState	오류 상태 확인	FPMC_OK(0) : 함수가 정상적으로 명령을 수행하였습니다. FPMC_INVALID_NODE(3) : 잘못된 노드 ID 를 입력하였습니다. FPMC_INVALID_AXIS(4) : 잘못된 축을 입력하였습니다. FPMC_INVALID_DATA(5) : 잘못된 데이터를 입력하였습니다.

구조체명	변수 형식	내용	데이터값
PMC_ ERRORSTATE	BOOL bSofLmtErrP[2] 1. bSofLmtErrP[0] -> X 축 2. bSofLmtErrP[1] -> Y 축	소프트웨어 리미트 + 에러	FPMC_ON(1)/ FPMC_OFF(0)
	BOOL bSofLmtErrM[2] 1. bSofLmtErrM[0] -> X 축 2. bSofLmtErrM[1] -> Y 축	소프트웨어 리미트 - 에러	FPMC_ON(1)/ FPMC_OFF(0)
	BOOL bHardLmtErrP[2] 1. bHardLmtErrP[0] -> X 축 2. bHardLmtErrP[1] -> Y 축	하드웨어 리미트 + 에러	FPMC_ON(1)/ FPMC_OFF(0)
	BOOL bHardLmtErrM[2] 1. bHardLmtErrM[0] -> X 축 2. bHardLmtErrM[1] -> Y 축	하드웨어 리미트 - 에러	FPMC_ON(1)/ FPMC_OFF(0)
	BOOL bEmgErr[2] 1. bEmgErr[0] -> X 축 2. bEmgErr[1] -> Y 축	긴급정지 시 발생하는 에러	FPMC_ON(1)/ FPMC_OFF(0)
	BOOL bPgmErr[2] 1. bPgmErr[0] -> X 축 2. bPgmErr[1] -> Y 축	프로그램 모드 에러	FPMC_ON(1)/ FPMC_OFF(0)
	BOOL bHomErr[2] 1. bHomErr[0] -> X 축 2. bHomErr[1] -> Y 축	원점복귀 모드 에러	FPMC_ON(1)/ FPMC_OFF(0)
	BOOL blnxErr[2] 1. blnxErr[0] -> X 축 2. blnxErr[1] -> Y 축	인덱스 에러	FPMC_ON(1)/ FPMC_OFF(0)

**(3) 리턴값**

구분	정의	리턴값	내용
정상	FPMC_OK	0	함수가 정상적으로 명령을 수행하였습니다.
입력에러	FPMC_INVALID_NODE	3	잘못된 노드 ID 를 입력하였습니다.

**(4) 사용 예**

```
#include <stdio.h>
#include <windows.h>
#include "Library.h"

#define PORTNUM 3

void main()
{
```

```
autpmc_Open(PORTNUM, FPMC_BAUD_115200);

PMC_ERRORSTATE Error;    //구조체 변수 선언
PMC_ERRORSTATE *pError = &Error;

autpmc_GetErrorSt (PORTNUM, Node01, FPMC_X_Y_AXIS, pError);

printf(" X 축 소프트웨어 리미트 + 에러 : %d\n Y 축 소프트웨어 리미트 + 에러 : %d\n",
pError->bSofLmtErrP[0], pError->bSofLmtErrP[1]);

if(pError->bErrorState[0]||pError->bErrorState[1]!=FPMC_OK)
{
    printf("error!\n");
    return;
}

autpmc_Close(PORTNUM);
}
```

## 4.7 autpmc\_IsRun

autpmc\_IsRun 함수는 PMC-2HSP/2HSN 의 현재 구동 상태를 읽어옵니다.

### (1) 함수명

```
struct PMC_RUNSTATE *autpmc_IsRun(
    int PortNum,
    char nNodeId,
    char axis,
    PMC_RUNSTATE *pRun
);
```

### (2) 파라미터

- PortNum

명령어를 수행 할 Serial Port 를 입력합니다.

- nNodeId

설정 할 노드 ID 를 선택합니다. 노드 ID 의 범위는 1~16 까지이며, ID 의 범위를 벗어났을 경우에는 FPMC\_INVALID\_NODE(3)을 리턴합니다.

- axis

제어 할 축(X 축, Y 축)을 선택합니다. 잘못된 축을 입력하였을 경우 FPMC\_INVALID\_AXIS(4)를 리턴합니다.

구분	정의	내용	상수값
PMC_AXIS	FPMC_X_AXIS	X 축	0
	FPMC_Y_AXIS	Y 축	1
	FPMC_X_Y_AXIS	X, Y 축	2

- pRun

현재 구동 상태를 읽습니다.

구조체명	변수 형식	내용	데이터값
PMC_RUNSTATE	int iErrorState	오류 상태 확인	0 : 함수가 정상적으로 명령을 수행하였습니다. 3 : 잘못된 노드 ID 를 입력하였습니다. 4 : 잘못된 축을 입력하였습니다. 5 : 잘못된 데이터를 입력하였습니다.
	BOOL bHomIsRun[2] 1. bHomIsRun[0] ->X 축 2. bHomIsRun[1] ->Y 축	X 축 원점복귀 모드 구동	1 : ON 0 : OFF
	BOOL bJogIsRun[2] 1. bJogIsRun[0] ->X 축 2. bJogIsRun[1] ->Y 축	X 축 조그 모드 구동	1 : ON 0 : OFF

구조체명	변수 형식	내용	데이터값
PMC_RU NSTATE	BOOL bPgmlsRun[2] 1. bPgmlsRun[0] ->X 축 2. bPgmlsRun[1] ->Y 축	X 축 프로그램 모드 구동	1 : ON 0 : OFF

**(3) 리턴값**

구분	정의	리턴값	내용
정상	FPMC_OK	0	함수가 정상적으로 명령을 수행하였습니다.
입력에러	FPMC_INVALID_NODE	3	잘못된 노드 ID 를 입력하였습니다.

**(4) 사용 예**

```
#include <stdio.h>
#include <windows.h>
#include "Library.h"

#define PORTNUM 3

void main()
{
    autpmc_Open(PORTNUM, FPMC_BAUD_115200);

    PMC_RUNSTATE Run; //구조체 변수 선언
    PMC_RUNSTATE *pRun = &Run;

    autpmc_IsRun (PORTNUM, Node01, FPMC_X_Y_AXIS, pRun);

    printf(" X 축 원점 복귀 모드 구동 : %d\n Y 축 원점 복귀 모드 구동 : %d\n", pRun-
>bHomIsRun[0], pRun->bHomIsRun[1]);

    if(pRun->bErrorState[0]||pRun->bErrorState[1]!=FPMC_OK)
    {
        printf("error!\n");
        return;
    }

    autpmc_Close(PORTNUM);
}
```

## 4.8 autpmc\_GetModName

autpmc\_GetModName 함수는 PMC-2HSP/2HSN 의 모델명을 읽어옵니다.

### (1) 함수명

```
struct PMC_SOFTWARE_VERSION *autpmc_GetModName(
    int PortNum,
    char nNodeID,
    PMC_SOFTWARE_VERSION *pVersion
);
```

### (2) 파라미터

- PortNum  
명령어를 수행 할 Serial Port 를 입력합니다.
- nNodeID  
설정 할 노드 ID 를 선택합니다. 노드 ID 의 범위는 1~16 까지이며, ID 의 범위를 벗어났을 경우에는 FPMC\_INVALID\_NODE(3)을 리턴합니다.
- pVersion  
모델명을 읽습니다.

구조체명	변수 형식	내용	데이터값
PMC_SOFTWARE_VERSION	int iErrorState	오류 상태 확인	0 : 함수가 정상적으로 명령을 수행하였습니다. 3 : 잘못된 노드 ID 를 입력하였습니다. 4 : 잘못된 축을 입력하였습니다. 5 : 잘못된 데이터를 입력하였습니다.
	char cModName[12];	모델명 읽어오기	PMC-2HSP-USB PMC-2HSP-485 PMC-2HSN-USB PMC-2HSN-485

### (3) 리턴값

구분	정의	리턴값	내용
정상	FPMC_OK	0	함수가 정상적으로 명령을 수행하였습니다.
입력예러	FPMC_INVALID_NODE	3	잘못된 노드 ID 를 입력하였습니다.

### (4) 사용 예

```
#include <stdio.h>
#include <windows.h>
#include "Library.h"

#define PORTNUM 3
```

```
void main()
{
    autpmc_Open(PORTNUM, FPMC_BAUD_115200);

    PMC_SOFTVERSION  Version; //구조체 변수 선언
    PMC_SOFTVERSION  *pVersion = &Version;

    autpmc_GetModName (PORTNUM, Node01, pVersion);
    printf("Model Name: %s\n", pVersion->cModName);

    if(pVersion->bErrorState!=FPMC_OK)
    {
        printf("error!\n");
        return;
    }

    autpmc_Close(PORTNUM);
}
```

## 4.9 autpmc\_GetSofVer

autpmc\_GetSofVer 함수는 PMC-2HSP/2HSN 의 펌웨어 버전을 읽어옵니다.

### (1) 함수명

```
struct PMC_SOFTWARE_VERSION *autpmc_GetSofVer(
    int PortNum,
    char nNodeID,
    PMC_SOFTWARE_VERSION *pVersion
);
```

### (2) 파라미터

- PortNum

명령어를 수행 할 Serial Port 를 입력합니다.

- nNodeID

설정 할 노드 ID 를 선택합니다. 노드 ID 의 범위는 1~16 까지이며, ID 의 범위를 벗어났을 경우에는 FPMC\_INVALID\_NODE(3)을 리턴합니다.

- pVersion

현재 펌웨어 버전을 읽습니다. 버전 구성은 연도 4 자리, 월 2 자리, 일 2 자리로 연속으로 구성되어 있습니다.

예) 20091009 2009 년 10 월 09 일 버전

구조체명	변수 형식	내용	데이터값
PMC_ PARADATA	int iErrorState	오류 상태 확인	FPMC_OK(0) : 함수가 정상적으로 명령을 수행하였습니다. FPMC_INVALID_NODE(3) : 잘못된 노드 ID 를 입력하였습니다. FPMC_INVALID_AXIS(4) : 잘못된 축을 입력하였습니다. FPMC_INVALID_DATA(5) : 잘못된 데이터를 입력하였습니다.
	char cSofVer[8];	펌웨어 버전	yyyymmdd

### (3) 리턴값

구분	정의	리턴값	내용
정상	FPMC_OK	0	함수가 정상적으로 명령을 수행하였습니다.
입력에러	FPMC_INVALID_NODE	3	잘못된 노드 ID 를 입력하였습니다.

## (4) 사용 예

```
#include <stdio.h>
#include <windows.h>
#include "Library.h"

#define PORTNUM 3

void main()
{
    autpmc_Open(PORTNUM, FPMC_BAUD_115200);

    PMC_SOFTVERSION Version; //구조체 변수 선언
    PMC_SOFTVERSION *pVersion = &Version;

    autpmc_GetSofVer (PORTNUM, Node01, pVersion);
    printf("Software Version: %s\n", pVersion->cSofVer);

    if(pVersion->bErrorState!=FPMC_OK)
    {
        printf("error!\n");
        return;
    }

    autpmc_Close(PORTNUM);
}
```



## 5 동작

### 5.1 autpmc\_HomRun

autpmc\_HomRun 함수는 PMC-2HSP/SHSN 에서 원점 복귀 모드를 실행합니다.

#### (1) 함수명

```
int autpmc_HomRun(
  int PortNum,
  char nNodeId,
  char axis
);
```

#### (2) 파라미터

- PortNum

명령어를 수행 할 Serial Port 를 입력합니다.

- nNodeId

설정 할 노드 ID 를 선택합니다. 노드 ID 의 범위는 1~16 까지이며, ID 의 범위를 벗어났을 경우에는 FPMC\_INVALID\_NODE(3)을 리턴합니다.

또한, Broadcast (0x80)을 입력하면 브로드캐스트 기능으로 현재 PC 와 연결된 모든 PMC-2HSP/2HSN 에 데이터를 전송합니다.

- axis

제어 할 축(X 축, Y 축)을 선택합니다. 잘못된 축을 입력하였을 경우 FPMC\_INVALID\_AXIS(4)를 리턴합니다.

구분	정의	내용	상수값
PMC_AXIS	FPMC_X_AXIS	X 축	0
	FPMC_Y_AXIS	Y 축	1
	FPMC_X_Y_AXIS	X, Y 축	2

#### (3) 리턴값

구분	정의	리턴값	내용
정상	FPMC_OK	0	함수가 정상적으로 명령을 수행하였습니다.
입력에러	FPMC_INVALID_NODE	3	잘못된 노드 ID 를 입력하였습니다.
	FPMC_INVALID_AXIS	4	잘못된 축을 입력하였습니다.
	FPMC_INVALID_DATA	5	잘못된 데이터를 입력하였습니다.

#### (4) 사용 예

```
#include <stdio.h>
#include <windows.h>
#include "Library.h"
```

```
#define PORTNUM 3
```

```
void main()
{
    int Flag=0;

    autpmc_Open(PORTNUM, FPMC_BAUD_115200);

    Flag = autpmc_HomRun(PORTNUM, Node01, FPMC_X_Y_AXIS);

    if(Flag!=FPMC_OK)
    {
        printf("error!\n");
        return;
    }

    autpmc_Close(PORTNUM);
}
```

## 5.2 autpmc\_ABSMove

autpmc\_ABSMove 함수는 PMC-2HSP/2HSN 에서 원점을 기준으로 지정된 거리를 절대 위치로 이동합니다. (펄스 스케일값에 비례됩니다.)

### (1) 함수명

```
int autpmc_ABSMove(
int PortNum,
char nNodeId,
char axis,
long IPos
);
```

### (2) 파라미터

- PortNum  
명령어를 수행 할 Serial Port 를 입력합니다.
- nNodeId  
설정 할 노드 ID 를 선택합니다. 노드 ID 의 범위는 1~16 까지이며, ID 의 범위를 벗어났을 경우에는 FPMC\_INVALID\_NODE(3)을 리턴합니다.
- axis  
제어 할 축(X 축, Y 축)을 선택합니다. 잘못된 축을 입력하였을 경우 FPMC\_INVALID\_AXIS(4)를 리턴합니다.

구분	정의	내용	상수값
PMC_AXIS	FPMC_X_AXIS	X 축	0
	FPMC_Y_AXIS	Y 축	1
	FPMC_X_Y_AXIS	X, Y 축	2

- IPos  
이동 위치를 절대값으로 입력합니다. 이때 유효 범위는 -8,388,608~8,388,607 입니다.

### (3) 리턴값

구분	정의	리턴값	내용
정상	FPMC_OK	0	함수가 정상적으로 명령을 수행하였습니다.
입력에러	FPMC_INVALID_NODE	3	잘못된 노드 ID 를 입력하였습니다.
	FPMC_INVALID_AXIS	4	잘못된 축을 입력하였습니다.
	FPMC_INVALID_DATA	5	잘못된 데이터를 입력하였습니다.

### (4) 사용 예

```
#include <stdio.h>
#include <windows.h>
#include "Library.h"

#define PORTNUM 3
```

```
void main()
{
    int Flag=0;

    autpmc_Open(PORTNUM, FPMC_BAUD_115200);

    autpmc_SetDrvSpd(PORTNUM, Node01, FPMC_X_AXIS, 1); //속도 선택 1 ~ 4

    Flag = autpmc_ABSMove(PORTNUM, Node01, FPMC_X_AXIS, 10000);

    if(Flag!=FPMC_OK)
    {
        printf("error!\n");
        return;
    }

    autpmc_Close(PORTNUM);
}
```

### 5.3 autpmc\_INCMove

autpmc\_INCMove 함수는 PMC-2HSP/2HSN 에서 현재 위치를 기준으로 지정된 거리를 상대 위치로 이동합니다. (펄스 스케일값에 비례됩니다.)

#### (1) 함수명

```
int autpmc_INCMove(
int PortNum,
char nNodeId,
char axis,
long IPos
);
```

#### (2) 파라미터

- PortNum  
명령어를 수행 할 Serial Port 를 입력합니다.
- nNodeId  
설정 할 노드 ID 를 선택합니다. 노드 ID 의 범위는 1~16 까지이며, ID 의 범위를 벗어났을 경우에는 FPMC\_INVALID\_NODE(3)을 리턴합니다.
- axis  
제어 할 축(X 축, Y 축)을 선택합니다. 잘못된 축을 입력하였을 경우 FPMC\_INVALID\_AXIS(4)를 리턴합니다.

구분	정의	내용	상수값
PMC_AXIS	FPMC_X_AXIS	X 축	0
	FPMC_Y_AXIS	Y 축	1
	FPMC_X_Y_AXIS	X, Y 축	2

- IPos  
이동 위치를 상대값으로 입력합니다. 이때 유효 범위는 -8,388,608~8,388,607 입니다.

#### (3) 리턴값

구분	정의	리턴값	내용
정상	FPMC_OK	0	함수가 정상적으로 명령을 수행하였습니다.
입력에러	FPMC_INVALID_NODE	3	잘못된 노드 ID 를 입력하였습니다.
	FPMC_INVALID_AXIS	4	잘못된 축을 입력하였습니다.
	FPMC_INVALID_DATA	5	잘못된 데이터를 입력하였습니다.

#### (4) 사용 예

```
#include <stdio.h>
#include <windows.h>
#include "Library.h"

#define PORTNUM 3
```

```
void main()
{
    int Flag=0;

    autpmc_Open(PORTNUM, FPMC_BAUD_115200);

    autpmc_SetDrvSpd(PORTNUM, Node01, FPMC_X_AXIS, 1); //속도 선택 1 ~ 4

    Flag = autpmc_INCMove(PORTNUM, Node01, FPMC_X_AXIS, 10000);

    if(Flag!=FPMC_OK)
    {
        printf("error!\n");
        return;
    }

    autpmc_Close(PORTNUM);
}
```

## 5.4 autpmc\_ContMove

autpmc\_ContMove 함수는 PMC-2HSP/2HSN 을 브로드캐스트 기능으로 정지 신호가 입력될 때까지 연속하여 드라이브 펄스를 출력합니다.

### (1) 함수명

```
int autpmc_ContMove(
int PortNum,
char nNodeId,
char axis,
BOOL bDirection
);
```

### (2) 파라미터

- PortNum  
명령어를 수행 할 Serial Port 를 입력합니다.
- nNodeId  
설정 할 노드 ID 를 선택합니다. 노드 ID 의 범위는 1~16 까지이며, ID 의 범위를 벗어났을 경우에는 FPMC\_INVALID\_NODE 을 리턴합니다. 또한, Broadcast (0x80)을 입력하면 브로드캐스트 기능으로 현재 PC 와 연결된 모든 PMC-2HSP/2HSN 에 데이터를 전송합니다.
- axis  
제어 할 축(X 축, Y 축)을 선택합니다. 잘못된 축을 입력하였을 경우 FPMC\_INVALID\_AXIS(4)를 리턴합니다.

구분	정의	내용	상수값
PMC_AXIS	FPMC_X_AXIS	X 축	0
	FPMC_Y_AXIS	Y 축	1
	FPMC_X_Y_AXIS	X, Y 축	2

- bDirection  
'+'로 이동하려면 FPMC\_PLUS(1)을 '-'로 이동하려면 FPMC\_MINUS(0)을 입력합니다.

### (3) 리턴값

구분	정의	리턴값	내용
정상	FPMC_OK	0	함수가 정상적으로 명령을 수행하였습니다.
입력에러	FPMC_INVALID_NODE	3	잘못된 노드 ID 를 입력하였습니다.
	FPMC_INVALID_AXIS	4	잘못된 축을 입력하였습니다.
	FPMC_INVALID_DATA	5	잘못된 데이터를 입력하였습니다.

### (4) 사용 예

```
#include <stdio.h>
#include <windows.h>
#include "Library.h"
```

```
#define PORTNUM 3

void main()
{
    int Flag=0;

    autpmc_Open(PORTNUM, FPMC_BAUD_115200);

    autpmc_SetDrvSpd(PORTNUM, Node01, FPMC_X_Y_AXIS, 1); //속도 선택 1 ~ 4

    Flag = autpmc_ContMove(PORTNUM, Broadcast, FPMC_X_Y_AXIS, 0);

    if(Flag!=FPMC_OK)
    {
        printf("error!\n");
        return;
    }

    autpmc_Close(PORTNUM);
}
```

## 5.5 autpmc\_LIDMove

autpmc\_LIDMove 함수는 PMC-2HSP 에서 현재 좌표로부터 종점 좌표를 향해 2 축 직선 보간을 실행합니다.

### (1) 함수명

```
PMC_FUNC autpmc_LIDMove(
int PortNum,
BYTE nNodeId,
BOOL bFLS,
long IXEndPos,
long IYEndPos
);
```

### (2) 파라미터

- PortNum  
명령어를 수행 할 Serial Port 를 입력합니다.
- nNodeId  
설정 할 노드 ID 를 선택합니다. 노드 ID 의 범위는 1~16 까지이며, ID 의 범위를 벗어났을 경우에는 FPMC\_INVALID\_NODE(3)을 리턴합니다.
- bFLS  
선속 일정을 사용하려면 FPMC\_ON(1)을 사용하지 않으려면 FPMC\_OFF(0)을 입력합니다.
- IXEndPos  
X 축 종점 좌표를 입력합니다. 이때 유효한 범위는 -8,388,608~8,388,607 입니다
- IYEndPos  
Y 축 종점 좌표를 입력합니다. 이때 유효한 범위는 -8,388,608~8,388,607 입니다.

### (3) 리턴값

구분	정의	리턴값	내용
정상	FPMC_OK	0	함수가 정상적으로 명령을 수행하였습니다.
입력어러	FPMC_INVALID_NODE	3	잘못된 노드 ID 를 입력하였습니다.
	FPMC_INVALID_AXIS	4	잘못된 축을 입력하였습니다.
	FPMC_INVALID_DATA	5	잘못된 데이터를 입력하였습니다.

### (4) 사용 예

```
#include <stdio.h>
#include <windows.h>
#include "Library.h"

#define PORTNUM 3

void main()
{
```

```
int Flag=0;

autpmc_Open(PORTNUM, FPMC_BAUD_115200);

autpmc_SetDrvSpd(PORTNUM, Node01, FPMC_X_Y_AXIS, 1); //속도 선택 1 ~ 4

Flag = autpmc_LIDMove(PORTNUM, Node01, 0, 1000, 1000);

if(Flag!=FPMC_OK)
{
    printf("error!\n");
    return;
}

autpmc_Close(PORTNUM);
}
```

## 5.6 autpmc\_CIDMove

autpmc\_CIDMove 함수는 PMC-2HSP 에서 CW 방향(시계 방향)으로 원 보간 드라이브를 실행합니다.

### (1) 함수명

```
PMC_FUNC autpmc_CIDMove(
int PortNum,
BYTE nNodeId,
BOOL bFLS,
long IRadius,
long IMDP
);
```

### (2) 파라미터

- PortNum  
명령어를 수행 할 Serial Port 를 입력합니다.
- nNodeId  
설정 할 노드 ID 를 선택합니다. 노드 ID 의 범위는 1~16 까지이며, ID 의 범위를 벗어났을 경우에는 FPMC\_INVALID\_NODE(3)을 리턴합니다.
- bFLS  
선속 일정을 사용하려면 FPMC\_ON(1)을 사용하지 않으려면 FPMC\_OFF(0)을 입력합니다.
- IRadius  
반지름을 입력합니다. 이때 유효한 범위는 0~8,388,607 입니다.
- IMDP  
매뉴얼 감속점을 입력합니다. 이때 유효한 범위는 0~268,435,455 입니다.

### (3) 리턴값

구분	정의	리턴값	내용
정상	FPMC_OK	0	함수가 정상적으로 명령을 수행하였습니다.
입력예러	FPMC_INVALID_NODE	3	잘못된 노드 ID 를 입력하였습니다.
	FPMC_INVALID_AXIS	4	잘못된 축을 입력하였습니다.
	FPMC_INVALID_DATA	5	잘못된 데이터를 입력하였습니다.

### (4) 사용 예

```
#include <stdio.h>
#include <windows.h>
#include "Library.h"

#define PORTNUM 3

void main()
{
```

```

int Flag=0;
long ManualDecelPoint; //ManualDecelPoint
int Range; // Speed Multiplier
long Acceleration; // Acceleration rate
long Deceleration; // Deceleration rate
long StVelocity; // Start speed
long DrVelocity; //Drive speed
long CtXaxis; //X axis Center position
long CtYaxis; //Y axis Center position
long EndXaxis; //X axis End position
long EndYaxis; //Y axis End position
BOOL CW=1; //Direction
BOOL bDecValue; //Fiexd Line Speed;

Range = 10;
Acceleration = 400;
Deceleration = 400;
StVelocity = 50;
DrVelocity = 10;
CtXaxis = 1000;
CtYaxis = 1000;
EndXaxis = 1000;
EndYaxis = 1000;
bDecValue = 1; //Enable;

autpmc_Open(PORTNUM, FPMC_BAUD_115200);

ManualDecelPoint = CalculateManualDecelPoint(Range, Acceleration, Deceleration,
StVelocity, DrVelocity, CtXaxis, CtYaxis, EndXaxis, EndYaxis, CW, bDecValue); //매뉴얼
감속점 계산

printf("매뉴얼 감속점 : %ld\n", ManualDecelPoint);

Flag = autpmc_CIDMove(PORTNUM, Node01, 0, 10000, ManualDecelPoint);

if(Flag!=FPMC_OK)
{
    printf("error!\n");
    return;
}

autpmc_Close(PORTNUM);
}

```

## 5.7 autpmc\_FIDMove

autpmc\_FIDMove 함수는 PMC-2HSP 에서 CW 방향(시계 방향)으로 원호 보간 드라이브를 실행합니다.

### (1) 함수명

```
PMC_FUNC autpmc_FIDMove(
int PortNum,
BYTE nNodeId,
BOOL bFLS,
long IXCenPos,
long IYCenPos,
long IXEndPos,
long IYEndPos,
long IMDP
);
```

### (2) 파라미터

- PortNum  
명령어를 수행 할 Serial Port 를 입력합니다.
- nNodeId  
설정 할 노드 ID 를 선택합니다. 노드 ID 의 범위는 1~16 까지이며, ID 의 범위를 벗어났을 경우에는 FPMC\_INVALID\_NODE(3)을 리턴합니다.
- bFLS  
선속 일정을 사용하려면 FPMC\_ON(1)을 사용하지 않으려면 FPMC\_OFF(0)을 입력합니다.
- IXCenPos  
X 축 중점 좌표를 입력합니다. 이때 유효한 범위는 -8,388,608~8,388,607 입니다.
- IYCenPos  
Y 축 중점 좌표를 입력합니다. 이때 유효한 범위는 -8,388,608~8,388,607 입니다.
- IXEndPos  
X 축 종점 좌표를 입력합니다. 이때 유효한 범위는 -8,388,608~8,388,607 입니다.
- IYEndPos  
Y 축 종점 좌표를 입력합니다. 이때 유효한 범위는 -8,388,608~8,388,607 입니다.
- IMDP  
매뉴얼 감속점을 입력합니다. 이때 유효한 범위는 0~268,435,455 입니다.

### (3) 리턴값

구분	정의	리턴값	내용
정상	FPMC_OK	0	함수가 정상적으로 명령을 수행하였습니다.
입력 에러	FPMC_INVALID_NODE	3	잘못된 노드 ID 를 입력하였습니다.
	FPMC_INVALID_DATA	5	잘못된 데이터를 입력하였습니다.

## (4) 사용 예

```

#include <stdio.h>
#include <windows.h>
#include "Library.h"

#define PORTNUM 3

void main()
{
    int Flag=0;
    long ManualDecelPoint; //ManualDecelPoint
    int Range; // Speed Multiplier
    long Acceleration; // Acceleration rate
    long Deceleration; // Deceleration rate
    long StVelocity; // Start speed
    long DrVelocity; //Drive speed
    long CtXaxis; //X axis Center position
    long CtYaxis; //Y axis Center position
    long EndXaxis; //X axis End position
    long EndYaxis; //Y axis End position
    BOOL CW=1; //Direction
    BOOL bDecValue; //Fiexd Line Speed;

    Range = 10;
    Acceleration = 400;
    Deceleration = 400;
    StVelocity = 50;
    DrVelocity = 10;
    CtXaxis = 1000;
    CtYaxis = 1000;
    EndXaxis = 1000;
    EndYaxis = 1000;
    bDecValue = 1; //Enable;

    autpmc_Open(PORTNUM, FPMC_BAUD_115200);

    ManualDecelPoint = CalculateManualDecelPoint(Range, Acceleration, Deceleration,
    StVelocity, DrVelocity, CtXaxis, CtYaxis, EndXaxis, EndYaxis, CW, bDecValue); //매뉴얼
    감속점 계산

    printf("매뉴얼 감속점 : %d\n", ManualDecelPoint);

    Flag = autpmc_FIDMove(PORTNUM, Node01, CW, CtXaxis, CtYaxis, EndXaxis, EndYaxis,
    ManualDecelPoint);

    if(Flag!=FPMC_OK)
    {
        printf("error!\n");
        return;
    }

    autpmc_Close(PORTNUM);
}

```

## 5.8 autpmc\_RIDMove

autpmc\_RIDMove 함수는 PMC-2HSP 에서 CCW 방향(반시계 방향)으로 원호 보간 드라이브를 실행합니다.

### (1) 함수명

```
PMC_FUNC autpmc_RIDMove(
int PortNum,
BYTE nNodeId,
BOOL bFLS,
long IXCenPos,
long IYCenPos,
long IXEndPos,
long IYEndPos,
long IMDP
);
```

### (2) 파라미터

- PortNum  
명령어를 수행 할 Serial Port 를 입력합니다.
- nNodeId  
설정 할 노드 ID 를 선택합니다. 노드 ID 의 범위는 1~16 까지이며, ID 의 범위를 벗어났을 경우에는 FPMC\_INVALID\_NODE(3)을 리턴합니다.
- bFLS  
선속 일정을 사용하려면 FPMC\_ON(1)을 사용하지 않으려면 FPMC\_OFF(0)을 입력합니다.
- IXCenPos  
X 축 중점 좌표를 입력합니다. 이때 유효한 범위는 -8,388,608~8,388,607 입니다.
- IYCenPos  
Y 축 중점 좌표를 입력합니다. 이때 유효한 범위는 -8,388,608~8,388,607 입니다.
- IXEndPos  
X 축 종점 좌표를 입력합니다. 이때 유효한 범위는 -8,388,608~8,388,607 입니다.
- IYEndPos  
Y 축 종점 좌표를 입력합니다. 이때 유효한 범위는 -8,388,608~8,388,607 입니다.
- IMDP  
매뉴얼 감속점을 입력합니다. 이때 유효한 범위는 0~268,435,455 입니다.

### (3) 리턴값

구분	정의	리턴값	내용
정상	FPMC_OK	0	함수가 정상적으로 명령을 수행하였습니다.
입력 에러	FPMC_INVALID_NODE	3	잘못된 노드 ID 를 입력하였습니다.
	FPMC_INVALID_AXIS	4	잘못된 축을 입력하였습니다.
	FPMC_INVALID_DATA	5	잘못된 데이터를 입력하였습니다.

## (4) 사용 예

```

#include <stdio.h>
#include <windows.h>
#include "Library.h"

#define PORTNUM 3

void main()
{
    int Flag=0;
    long ManualDecelPoint; //ManualDecelPoint
    int Range; // Speed Multiplier
    long Acceleration; // Acceleration rate
    long Deceleration; // Deceleration rate
    long StVelocity; // Start speed
    long DrVelocity; //Drive speed
    long CtXaxis; //X axis Center position
    long CtYaxis; //Y axis Center position
    long EndXaxis; //X axis End position
    long EndYaxis; //Y axis End position
    BOOL CCW = 0; //Direction
    BOOL bDecValue; //Fiexd Line Speed;

    Range = 10;
    Acceleration = 1000;
    Deceleration = 1000;
    StVelocity = 500;
    DrVelocity = 1000;
    CtXaxis = 1000;
    CtYaxis = 1000;
    EndXaxis = 3000;
    EndYaxis = 3000;
    bDecValue = 1; //Enable;

    autpmc_Open(PORTNUM, FPMC_BAUD_115200);

    ManualDecelPoint = CalculateManualDecelPoint(Range, Acceleration, Deceleration,
    StVelocity, DrVelocity, CtXaxis, CtYaxis, EndXaxis, EndYaxis, CCW, bDecValue); //매뉴얼
    감속점 계산

    printf("매뉴얼 감속점 : %ld\n", ManualDecelPoint);

    Flag = autpmc_RIDMove(PORTNUM, Node01, bDecValue, CtXaxis, CtYaxis, EndXaxis,
    EndYaxis, ManualDecelPoint);

    if(Flag!=FPMC_OK)
    {
        printf("error!\n");
        return;
    }

    autpmc_Close(PORTNUM);
}

```

## 6 프로그램 제어

### 6.1 autpmc\_PgmRun

autpmc\_PgmRun 함수는 PMC-2HSP/2HSN 을 브로드캐스트 기능으로 프로그램 모드를 실행합니다.

#### (1) 함수명

```
int autpmc_PgmRun(
  int PortNum,
  char nNodeId,
  char axis,
  int iStepNo
);
```

#### (2) 파라미터

- PortNum  
명령어를 수행 할 Serial Port 를 입력합니다.
- nNodeId  
설정 할 노드 ID 를 선택합니다. 노드 ID 의 범위는 1~16 까지이며, ID 의 범위를 벗어났을 경우에는 FPMC\_INVALID\_NODE 를 리턴합니다. 또한, Broadcast (0x80)을 입력하면 브로드캐스트 기능으로 현재 PC 와 연결된 모든 PMC-2HSP/2HSN 에 데이터를 전송합니다.
- axis  
제어 할 축(X 축, Y 축)을 선택합니다. 잘못된 축을 입력하였을 경우 FPMC\_INVALID\_AXIS(4)를 리턴합니다.

구분	정의	내용	상수값
PMC_AXIS	FPMC_X_AXIS	X 축	0
	FPMC_Y_AXIS	Y 축	1
	FPMC_X_Y_AXIS	X, Y 축	2

- iStepNo  
프로그램 시작 실행 번지를 입력합니다. 이때 유효한 범위는 0~199 입니다.

#### (3) 리턴값

구분	정의	리턴값	내용
정상	FPMC_OK	0	함수가 정상적으로 명령을 수행하였습니다.
입력에러	FPMC_INVALID_NODE	3	잘못된 노드 ID 를 입력하였습니다.
	FPMC_INVALID_AXIS	4	잘못된 축을 입력하였습니다.
	FPMC_INVALID_DATA	5	잘못된 데이터를 입력하였습니다.

**(4) 사용 예**

```
#include <stdio.h>
#include <windows.h>
#include "Library.h"

#define PORTNUM 3

void main()
{
    int Flag=0;

    autpmc_Open(PORTNUM, FPMC_BAUD_115200);

    autpmc_PgmABS (PORTNUM, Node01, FPMC_X_Y_AXIS, 0, 10000, 1, 0, 0, 0);
    //프로그램 절대 위치 운전

    Flag = autpmc_PgmRun(PORTNUM, Broadcast, FPMC_X_Y_AXIS, 0); //프로그램 모드
    실행(브로드캐스트)

    if(Flag!=FPMC_OK)
    {
        printf("error!\n");
        return;
    }

    autpmc_Close(PORTNUM);
}
```

## 6.2 autpmc\_PgmStepRun

autpmc\_PgmStepRun 함수는 PMC-2HSP/2HSN 에서 프로그램 모드에서 한 스텝만 실행합니다.

### (1) 함수명

```
int autpmc_PgmStepRun(
int PortNum,
char nNodeId,
char axis,
int iStepNo
);
```

### (2) 파라미터

- PortNum  
명령어를 수행 할 Serial Port 를 입력합니다.
- nNodeId  
설정 할 노드 ID 를 선택합니다. 노드 ID 의 범위는 1~16 까지이며, ID 의 범위를 벗어났을 경우에는 FPMC\_INVALID\_NODE 을 리턴합니다. 또한, Broadcast (0x80)을 입력하면 브로드캐스트 기능으로 현재 PC 와 연결된 모든 PMC-2HSP/2HSN 에 데이터를 전송합니다.
- axis  
제어 할 축(X 축, Y 축)을 선택합니다. 잘못된 축을 입력하였을 경우 FPMC\_INVALID\_AXIS(4)를 리턴합니다.

구분	정의	내용	상수값
PMC_AXIS	FPMC_X_AXIS	X 축	0
	FPMC_Y_AXIS	Y 축	1
	FPMC_X_Y_AXIS	X, Y 축	2

- iStepNo  
한 스텝만 실행할 프로그램 시작 번지를 입력합니다. 이때 유효한 범위는 0~199 입니다.

### (3) 리턴값

구분	정의	리턴값	내용
정상	FPMC_OK	0	함수가 정상적으로 명령을 수행하였습니다.
입력에러	FPMC_INVALID_NODE	3	잘못된 노드 ID 를 입력하였습니다.
	FPMC_INVALID_AXIS	4	잘못된 축을 입력하였습니다.
	FPMC_INVALID_DATA	5	잘못된 데이터를 입력하였습니다.

### (4) 사용 예

```
#include <stdio.h>
#include <windows.h>
#include "Library.h"
```

```
#define PORTNUM 3

void main()
{
    int Flag=0;

    autpmc_Open(PORTNUM, FPMC_BAUD_115200);

    autpmc_PgmABS (PORTNUM, Node01, FPMC_X_AXIS, 0, 10000, 1, 0, 0, 0); //프로그램
    절대 위치 운전

    autpmc_PgmINC (PORTNUM, Node01, FPMC_X_AXIS, 1, 1000, 1, 0, 0, 0); //프로그램
    상대 위치 운전

    Flag = autpmc_PgmStepRun(PORTNUM, Node01, FPMC_X_AXIS, 0); // 시작 번지로부터
    한 스텝만 실행

    if(Flag!=FPMC_OK)
    {
        printf("error!\n");
        return;
    }

    autpmc_Close(PORTNUM);
}
```

## 6.3 autpmc\_PgmPause

autpmc\_PgmPause 함수는 PMC-2HSP/2HSN 을 브로드캐스트 기능으로 프로그램 모드를 일시 정지합니다.

### (1) 함수명

```
int autpmc_PgmPause(
int PortNum,
char nNodeId,
char axis
);
```

### (2) 파라미터

- PortNum  
명령어를 수행 할 Serial Port 를 입력합니다.
- nNodeId  
설정 할 노드 ID 를 선택합니다. 노드 ID 의 범위는 1~16 까지이며, ID 의 범위를 벗어났을 경우에는 FPMC\_INVALID\_NODE 을 리턴합니다. 또한, Broadcast (0x80)을 입력하면 브로드캐스트 기능으로 현재 PC 와 연결된 모든 PMC-2HSP/2HSN 에 데이터를 전송합니다.
- axis  
제어 할 축(X 축, Y 축)을 선택합니다. 잘못된 축을 입력하였을 경우 FPMC\_INVALID\_AXIS(4)를 리턴합니다.

구분	정의	내용	상수값
PMC_AXIS	FPMC_X_AXIS	X 축	0
	FPMC_Y_AXIS	Y 축	1
	FPMC_X_Y_AXIS	X, Y 축	2

### (3) 리턴값

구분	정의	리턴값	내용
정상	FPMC_OK	0	함수가 정상적으로 명령을 수행하였습니다.
입력에러	FPMC_INVALID_NODE	3	잘못된 노드 ID 를 입력하였습니다.
	FPMC_INVALID_AXIS	4	잘못된 축을 입력하였습니다.

### (4) 사용 예

```
#include <stdio.h>
#include <windows.h>
#include "Library.h"

#define PORTNUM 3

void main()
{
int Flag=0;
```

```
autpmc_Open(PORTNUM, FPMC_BAUD_115200);

autpmc_PgmABS (PORTNUM, Node01, FPMC_X_Y_AXIS, 0, 10000, 1, 0, 0, 0);
//프로그램 절대 위치 운전

autpmc_PgmRun(PORTNUM, Node01, FPMC_X_Y_AXIS, 0); //프로그램 모드 실행

Flag = autpmc_PgmPause(PORTNUM, Node01, FPMC_X_Y_AXIS); //프로그램 모드 일시
정지

if(Flag!=FPMC_OK)
{
    printf("error!\n");
    return;
}

autpmc_Close(PORTNUM);
}
```

## 6.4 autpmc\_PgmReRun

autpmc\_PgmReRun 함수는 PMC-2HSP/2HSN 을 브로드캐스트 기능으로 프로그램 모드를 재실행하는 함수로서 일시 정지에서 정지된 스텝부터 다시 시작합니다.

### (1) 함수명

```
int autpmc_PgmReRun(
int PortNum,
char nNodeId,
char axis
);
```

### (2) 파라미터

- PortNum  
명령어를 수행 할 Serial Port 를 입력합니다.
- nNodeId  
설정 할 노드 ID 를 선택합니다. 노드 ID 의 범위는 1~16 까지이며, ID 의 범위를 벗어났을 경우에는 FPMC\_INVALID\_NODE 을 리턴합니다. 또한, Broadcast (0x80)을 입력하면 브로드캐스트 기능으로 현재 PC 와 연결된 모든 PMC-2HSP/2HSN 에 데이터를 전송합니다.
- axis  
제어 할 축(X 축, Y 축)을 선택합니다. 잘못된 축을 입력하였을 경우 FPMC\_INVALID\_AXIS(4)를 리턴합니다.

구분	정의	내용	상수값
PMC_AXIS	FPMC_X_AXIS	X 축	0
	FPMC_Y_AXIS	Y 축	1
	FPMC_X_Y_AXIS	X, Y 축	2

### (3) 리턴값

구분	정의	리턴값	내용
정상	FPMC_OK	0	함수가 정상적으로 명령을 수행하였습니다.
입력에러	FPMC_INVALID_NODE	3	잘못된 노드 ID 를 입력하였습니다.
	FPMC_INVALID_AXIS	4	잘못된 축을 입력하였습니다.

### (4) 사용 예

```
#include <stdio.h>
#include <windows.h>
#include "Library.h"

#define PORTNUM 3

void main()
{
int Flag=0;
```

```
autpmc_Open(PORTNUM, FPMC_BAUD_115200);

autpmc_PgmABS (PORTNUM, Node01, FPMC_X_Y_AXIS, 0, 10000, 1, 0, 0, 0);
//프로그램 절대 위치 운전

autpmc_PgmINC (PORTNUM, Node01, FPMC_X_Y_AXIS, 0, 5000, 1, 0, 0, 0); //프로그램
상대 위치 운전

autpmc_PgmRun(PORTNUM, Node01, FPMC_X_Y_AXIS, 0); //프로그램 모드 실행

autpmc_PgmPause(PORTNUM, Node01, FPMC_X_Y_AXIS); //프로그램 모드 일시 정지

Flag = autpmc_PgmReRun (PORTNUM, Node01, FPMC_X_Y_AXIS); //프로그램 재 실행

if(Flag!=FPMC_OK)
{
    printf("error!\n");
    return;
}

autpmc_Close(PORTNUM);
}
```

## 6.5 autpmc\_PgmStop

autpmc\_PgmStop 함수는 PMC-2HSP/2HSN 을 브로드캐스트 기능으로 프로그램 모드를 강제 종료합니다.

### (1) 함수명

```
int autpmc_PgmStop(
int PortNum,
char nNodeId,
char axis
);
```

### (2) 파라미터

- PortNum  
명령어를 수행 할 Serial Port 를 입력합니다.
- nNodeId  
설정 할 노드 ID 를 선택합니다. 노드 ID 의 범위는 1~16 까지이며, ID 의 범위를 벗어났을 경우에는 FPMC\_INVALID\_NODE 를 리턴합니다. 또한, Broadcast (0x80)을 입력하면 브로드캐스트 기능으로 현재 PC 와 연결된 모든 PMC-2HSP/2HSN 에 데이터를 전송합니다.
- axis  
제어 할 축(X 축, Y 축)을 선택합니다. 잘못된 축을 입력하였을 경우 FPMC\_INVALID\_AXIS(4)를 리턴합니다.

구분	정의	내용	상수값
PMC_AXIS	FPMC_X_AXIS	X 축	0
	FPMC_Y_AXIS	Y 축	1
	FPMC_X_Y_AXIS	X, Y 축	2

### (3) 리턴값

구분	정의	리턴값	내용
정상	FPMC_OK	0	함수가 정상적으로 명령을 수행하였습니다.
입력에러	FPMC_INVALID_NODE	3	잘못된 노드 ID 를 입력하였습니다.
	FPMC_INVALID_AXIS	4	잘못된 축을 입력하였습니다.

### (4) 사용 예

```
#include <stdio.h>
#include <windows.h>
#include "Library.h"

#define PORTNUM 3

void main()
{
int Flag=0;
```

```
autpmc_Open(PORTNUM, FPMC_BAUD_115200);

autpmc_PgmABS (PORTNUM, Node01, FPMC_X_Y_AXIS, 0, 10000, 1, 0, 0, 0);
//프로그램 절대 위치 운전

autpmc_PgmRun(PORTNUM, Node01, FPMC_X_Y_AXIS, 0); //프로그램 모드 실행

Flag = autpmc_PgmStop (PORTNUM, Node01, FPMC_X_Y_AXIS); //프로그램 종료

if(Flag!=FPMC_OK)
{
    printf("error!\n");
    return;
}

autpmc_Close(PORTNUM);
}
```

## 6.6 autpmc\_DelPgmData

autpmc\_DelPgmData 함수는 PMC-2HSP/2HSN 의 프로그램 모드 내에서 지정한 스텝의 데이터를 삭제합니다.

### (1) 함수명

```
int autpmc_DelPgmData(
int PortNum,
char nNodeId,
char axis,
int nStepNo
);
```

### (2) 파라미터

- PortNum  
명령어를 수행 할 Serial Port 를 입력합니다.
- nNodeId  
설정 할 노드 ID 를 선택합니다. 노드 ID 의 범위는 1~16 까지이며, ID 의 범위를 벗어났을 경우에는 FPMC\_INVALID\_NODE(3)을 리턴합니다.
- axis  
제어 할 축(X 축, Y 축)을 선택합니다. 잘못된 축을 입력하였을 경우 FPMC\_INVALID\_AXIS(4)를 리턴합니다.

구분	정의	내용	상수값
PMC_AXIS	FPMC_X_AXIS	X 축	0
	FPMC_Y_AXIS	Y 축	1
	FPMC_X_Y_AXIS	X, Y 축	2

- nStepNo  
프로그램 스텝 번호를 입력합니다. 이때 유효한 범위는 0~199 입니다.

### (3) 리턴값

구분	정의	리턴값	내용
정상	FPMC_OK	0	함수가 정상적으로 명령을 수행하였습니다.
입력에러	FPMC_INVALID_NODE	3	잘못된 노드 ID 를 입력하였습니다.
	FPMC_INVALID_AXIS	4	잘못된 축을 입력하였습니다.
	FPMC_INVALID_DATA	5	잘못된 데이터를 입력하였습니다.

### (4) 사용 예

```
#include <stdio.h>
#include <windows.h>
#include "Library.h"

#define PORTNUM 3
```

```
void main()
{
    int Flag=0;

    autpmc_Open(PORTNUM, FPMC_BAUD_115200);

    Flag = autpmc_DelPgmData (PORTNUM,Node01, FPMC_X_Y_AXIS, 0)

    if(Flag!=FPMC_OK)
    {
        printf("error!\n");
        return;
    }

    autpmc_Close(PORTNUM);
}
```

## 6.7 autpmc\_DelPgmDataAll

autpmc\_DelPgmDataAll 함수는 PMC-2HSP/2HSN 의 프로그램 모드 내에서 모든 스텝의 데이터를 삭제합니다.

### (1) 함수명

```
int autpmc_DelPgmDataAll(
int PortNum,
char nNodeId,
char axis
);
```

### (2) 파라미터

- PortNum  
명령어를 수행 할 Serial Port 를 입력합니다.
- nNodeId  
설정 할 노드 ID 를 선택합니다. 노드 ID 의 범위는 1~16 까지이며, ID 의 범위를 벗어났을 경우에는 FPMC\_INVALID\_NODE(3)을 리턴합니다.
- axis  
제어 할 축(X 축, Y 축)을 선택합니다. 잘못된 축을 입력하였을 경우 FPMC\_INVALID\_AXIS(4)를 리턴합니다.

구분	정의	내용	상수값
PMC_AXIS	FPMC_X_AXIS	X 축	0
	FPMC_Y_AXIS	Y 축	1
	FPMC_X_Y_AXIS	X, Y 축	2

### (3) 리턴값

구분	정의	리턴값	내용
정상	FPMC_OK	0	함수가 정상적으로 명령을 수행하였습니다.
입력예러	FPMC_INVALID_NODE	3	잘못된 노드 ID 를 입력하였습니다.
	FPMC_INVALID_AXIS	4	잘못된 축을 입력하였습니다.
	FPMC_INVALID_DATA	5	잘못된 데이터를 입력하였습니다.

### (4) 사용 예

```
#include <stdio.h>
#include <windows.h>
#include "Library.h"

#define PORTNUM 3

void main()
{
int Flag=0;
```

```
autpmc_Open(PORTNUM, FPMC_BAUD_115200);

Flag = autpmc_DeIPgmDataAll (PORTNUM, Node01, FPMC_X_Y_AXIS);

if(Flag!=FPMC_OK)
{
    printf("error!\n");
    return;
}

autpmc_Close(PORTNUM);
}
```

## 6.8 autpmc\_PgmABS

autpmc\_PgmABS 함수는 PMC-2HSP/2HSN 의 프로그램 모드 내에서 원점을 기준으로 지정된 거리를 절대 위치로 이동합니다.

### (1) 함수명

```
int autpmc_PgmABS(
int PortNum,
char nNodeId,
char axis,
int nStepNo,
long IPos,
int nSpeed,
int nTimer,
BOOL bEndP,
BOOL bBoth
);
```

### (2) 파라미터

- PortNum  
명령어를 수행 할 Serial Port 를 입력합니다.
- nNodeId  
설정 할 노드 ID 를 선택합니다. 노드 ID 의 범위는 1~16 까지이며, ID 의 범위를 벗어났을 경우에는 FPMC\_INVALID\_NODE(3)을 리턴합니다.
- axis  
제어 할 축(X 축, Y 축)을 선택합니다. 잘못된 축을 입력하였을 경우 FPMC\_INVALID\_AXIS(4)를 리턴합니다.

구분	정의	내용	상수값
PMC_AXIS	FPMC_X_AXIS	X 축	0
	FPMC_Y_AXIS	Y 축	1
	FPMC_X_Y_AXIS	X, Y 축	2

- nStepNo  
프로그램 스텝 번호를 입력합니다. 이때 유효한 범위는 0~199 입니다.
- IPos  
절대 위치 좌표 (-8,388,608~8,388,607)
- nSpeed  
속도 인덱스(1~4)
- nTimer  
포스트 타이머 인덱스(1~3)
- bEndP  
드라이브 종료 펄스 유무(0~1)
- bBoth  
X,Y 축 동시 동작 유무(0~1)

**(3) 리턴값**

구분	정의	리턴값	내용
정상	FPMC_OK	0	함수가 정상적으로 명령을 수행하였습니다.
입력예러	FPMC_INVALID_NODE	3	잘못된 노드 ID 를 입력하였습니다.
	FPMC_INVALID_AXIS	4	잘못된 축을 입력하였습니다.
	FPMC_INVALID_DATA	5	잘못된 데이터를 입력하였습니다.

**(4) 사용 예**

```
#include <stdio.h>
#include <windows.h>
#include "Library.h"

#define PORTNUM 3

void main()
{
    int Flag=0;

    autpmc_Open(PORTNUM, FPMC_BAUD_115200);

    Flag = autpmc_PgmABS (PORTNUM, Node01, FPMC_X_AXIS, 0, 10000, 1, 0, 0, 0);

    if(Flag!=FPMC_OK)
    {
        printf("error!\n");
        return;
    }

    autpmc_Close(PORTNUM);
}
```

## 6.9 autpmc\_PgmINC

autpmc\_PgmINC 함수는 PMC-2HSP/2HSN 의 프로그램 모드 내에서 현재 위치를 기준으로 지정된 거리를 상대 위치로 이동합니다.

### (1) 함수명

```
int autpmc_PgmINC(
int PortNum,
char nNodeId,
char axis,
int nStepNo,
long IPos,
int nSpeed,
int nTimer,
BOOL bEndP,
BOOL bBoth
);
```

### (2) 파라미터

- PortNum  
명령어를 수행 할 Serial Port 를 입력합니다.
- nNodeId  
설정 할 노드 ID 를 선택합니다. 노드 ID 의 범위는 1~16 까지이며, ID 의 범위를 벗어났을 경우에는 FPMC\_INVALID\_NODE(3)을 리턴합니다.
- axis  
제어 할 축(X 축, Y 축)을 선택합니다. 잘못된 축을 입력하였을 경우 FPMC\_INVALID\_AXIS(4)를 리턴합니다.

구분	정의	내용	상수값
PMC_AXIS	FPMC_X_AXIS	X 축	0
	FPMC_Y_AXIS	Y 축	1
	FPMC_X_Y_AXIS	X, Y 축	2

- nStepNo  
프로그램 스텝 번호를 입력합니다. 이때 유효한 범위는 0~199 입니다.
- IPos  
절대 위치 좌표(-8,388,608~8,388,607)
- nSpeed  
속도 인덱스(1~4)
- nTimer  
포스트 타이머 인덱스(1~3)
- bEndP  
드라이브 종료 펄스 유무(0~1)
- bBoth  
X,Y 축 동시 동작 유무(0~1)

**(3) 리턴값**

구분	정의	리턴값	내용
정상	FPMC_OK	0	함수가 정상적으로 명령을 수행하였습니다.
입력예러	FPMC_INVALID_NODE	3	잘못된 노드 ID 를 입력하였습니다.
	FPMC_INVALID_AXIS	4	잘못된 축을 입력하였습니다.
	FPMC_INVALID_DATA	5	잘못된 데이터를 입력하였습니다.

**(4) 사용 예**

```
#include <stdio.h>
#include <windows.h>
#include "Library.h"

#define PORTNUM 3

void main()
{
    int Flag=0;

    autpmc_Open(PORTNUM, FPMC_BAUD_115200);

    Flag = autpmc_PgmINC (PORTNUM, Node01, FPMC_X_AXIS, 0, 10000, 1, 0, 0, 0);

    if(Flag!=FPMC_OK)
    {
        printf("error!\n");
        return;
    }

    autpmc_Close(PORTNUM);
}
```

## 6.10 autpmc\_PgmHOM

autpmc\_PgmHOM 함수는 PMC-2HSP/2HSN 의 프로그램 모드 내에서 원점 복귀 모드에서 설정되어 있는 순서에 따라 원점 복귀를 실행합니다.

### (1) 함수명

```
int autpmc_PgmHOM(
int PortNum,
char nNodeId,
char axis,
int nStepNo,
BOOL bEndP,
BOOL bBoth
);
```

### (2) 파라미터

- PortNum  
명령어를 수행 할 Serial Port 를 입력합니다.
- nNodeId  
설정 할 노드 ID 를 선택합니다. 노드 ID 의 범위는 1~16 까지이며, ID 의 범위를 벗어났을 경우에는 FPMC\_INVALID\_NODE(3)을 리턴합니다.
- axis  
제어 할 축(X 축, Y 축)을 선택합니다. 잘못된 축을 입력하였을 경우 FPMC\_INVALID\_AXIS(4)를 리턴합니다.

구분	정의	내용	상수값
PMC_AXIS	FPMC_X_AXIS	X 축	0
	FPMC_Y_AXIS	Y 축	1
	FPMC_X_Y_AXIS	X, Y 축	2

- nStepNo  
프로그램 스텝 번호를 입력합니다. 이때 유효한 범위는 0~199 입니다.
- bEndP  
드라이브 종료 펄스 유무(0~1)
- bBoth  
X,Y 축 동시 동작 유무(0~1)

### (3) 리턴값

구분	정의	리턴값	내용
정상	FPMC_OK	0	함수가 정상적으로 명령을 수행하였습니다.
입력 에러	FPMC_INVALID_NODE	3	잘못된 노드 ID 를 입력하였습니다.
	FPMC_INVALID_AXIS	4	잘못된 축을 입력하였습니다.
	FPMC_INVALID_DATA	5	잘못된 데이터를 입력하였습니다.

**(4) 사용 예**

```
#include <stdio.h>
#include <windows.h>
#include "Library.h"

#define PORTNUM 3

void main()
{
    int Flag=0;

    autpmc_Open(PORTNUM, FPMC_BAUD_115200);

    Flag = autpmc_PgmHOM (PORTNUM, Node01, FPMC_X_Y_AXIS, 0, 1, 1);

    if(Flag!=FPMC_OK)
    {
        printf("error!\n");
        return;
    }

    autpmc_Close(PORTNUM);
}
```

## 6.11 autpmc\_PgmLID

autpmc\_PgmLID 함수는 PMC-2HSP 의 프로그램 모드 내에서 현재 좌표로부터 종점 좌표를 향해 2 축 직선 보간을 실행합니다.

### (1) 함수명

```
int autpmc_PgmLID(
int PortNum,
char nNodeID,
int nStepNo,
long IXEndPos,
long IYEndPos,
BOOL bFLS,
int nSpeed,
int nTimer,
BOOL bEndP
);
```

### (2) 파라미터

- PortNum  
명령어를 수행 할 Serial Port 를 입력합니다.
- nNodeID  
설정 할 노드 ID 를 선택합니다. 노드 ID 의 범위는 1~16 까지이며, ID 의 범위를 벗어났을 경우에는 FPMC\_INVALID\_NODE(3)을 리턴합니다.
- nStepNo  
프로그램 스텝 번호를 입력합니다. 이때 유효한 범위는 0~199 이며, 총 2 스텝이 할당됩니다.
- IXEndPos  
X 축 종점 좌표(-8,388,608~8,388,607)
- IYEndPos  
Y 축 종점 좌표(-8,388,608~8,388,607)
- bFLS  
선속 일정 사용 유무(0~1)
- nSpeed  
속도 인덱스(1~4)
- nTimer  
포스트 타이머 인덱스(1~3)
- bEndP  
드라이브 종료 펄스 유무(0~1)

**(3) 리턴값**

구분	정의	리턴값	내용
정상	FPMC_OK	0	함수가 정상적으로 명령을 수행하였습니다.
입력 에러	FPMC_INVALID_NODE	3	잘못된 노드 ID 를 입력하였습니다.
	FPMC_INVALID_DATA	5	잘못된 데이터를 입력하였습니다.

**(4) 사용 예**

```
#include <stdio.h>
#include <windows.h>
#include "Library.h"

#define PORTNUM 3

void main()
{
    int Flag=0;

    autpmc_Open(PORTNUM, FPMC_BAUD_115200);

    Flag = autpmc_PgmLID (PORTNUM, Node01, 0, 1000, 1000, 0, 1, 0, 0);

    if(Flag!=FPMC_OK)
    {
        printf("error!\n");
        return;
    }

    autpmc_Close(PORTNUM);
}
```

## 6.12 autpmc\_PgmCID

autpmc\_PgmCID 함수는 PMC-2HSP 의 프로그램 모드 내에서 X, Y 축의 CW 방향(시계 방향)으로 원 보간 드라이브를 실행합니다.

### (1) 함수명

```
int autpmc_PgmCID(
int PortNum,
char nNodeID,
int nStepNo,
long IRadius,
BOOL bFLS,
int nSpeed,
int nTimer,
BOOL bEndP
);
```

### (2) 파라미터

- PortNum  
명령어를 수행 할 Serial Port 를 입력합니다.
- nNodeID  
설정 할 노드 ID 를 선택합니다. 노드 ID 의 범위는 1~16 까지이며, ID 의 범위를 벗어났을 경우에는 FPMC\_INVALID\_NODE(3)을 리턴합니다.
- nStepNo  
프로그램 스텝 번호를 입력합니다. 이때 유효한 범위는 0~199 이며 총 2 스텝이 할당됩니다.
- IRadius  
반지름 좌표 0~8,388,607
- bFLS  
선속 일정 사용 유무(0: 사용안함, 1: 사용)
- nSpeed  
속도 인덱스(1~4)
- nTimer  
포스트 타이머 인덱스(1~3)
- bEndP  
드라이브 종료 펄스 유무(0: 사용안함, 1: 사용)

### (3) 리턴값

구분	정의	리턴값	내용
정상	FPMC_OK	0	함수가 정상적으로 명령을 수행하였습니다.
입력 에러	FPMC_INVALID_NODE	3	잘못된 노드 ID 를 입력하였습니다.
	FPMC_INVALID_AXIS	4	잘못된 축을 입력하였습니다.
	FPMC_INVALID_DATA	5	잘못된 데이터를 입력하였습니다.

**(4) 사용 예**

```
#include <stdio.h>
#include <windows.h>
#include "Library.h"

#define PORTNUM 3

void main()
{
    int Flag=0;

    autpmc_Open(PORTNUM, FPMC_BAUD_115200);

    Flag = autpmc_PgmCID (PORTNUM, Node01, 0, 10000, 1, 1, 1, 1);

    if(Flag!=FPMC_OK)
    {
        printf("error!\n");
        return;
    }

    autpmc_Close(PORTNUM);
}
```

## 6.13 autpmc\_PgmFID

autpmc\_PgmFID 함수는 PMC-2HSP 의 프로그램 모드 내에서 X, Y 축의 CW 방향(시계 방향)으로 원호 보간 드라이브를 실행합니다.

### (1) 함수명

```
int autpmc_PgmFID(
int PortNum,
char nNodeId,
int nStepNo,
long XCenPos,
long XEndPos,
long YCenPos,
long YEndPos,
BOOL bFLS,
int nSpeed,
int nTimer,
BOOL bEndP
);
```

### (2) 파라미터

- PortNum  
명령어를 수행 할 Serial Port 를 입력합니다.
- nNodeId  
설정 할 노드 ID 를 선택합니다. 노드 ID 의 범위는 1~16 까지이며, ID 의 범위를 벗어났을 경우에는 FPMC\_INVALID\_NODE(3)을 리턴합니다.
- nStepNo  
프로그램 스텝 번호를 입력합니다. 이때 유효한 범위는 0~199 이며, 총 2 스텝이 할당됩니다.
- XCenPos  
X 축 중점 좌표 -8,388,608~8,388,607
- XEndPos  
X 축 종점 좌표 -8,388,608~8,388,607
- YCenPos  
Y 축 중점 좌표 -8,388,608~8,388,607
- YEndPos  
Y 축 종점 좌표 -8,388,608~8,388,607
- bFLS  
선속일정 사용 유무(0: 사용안함, 1: 사용)
- nSpeed  
속도 인덱스(1~4)
- nTimer  
포스트 타이머 인덱스(1~3)
- bEndP  
드라이버 종료 펄스 유무(0: 사용안함, 1: 사용)

**(3) 리턴값**

구분	정의	리턴값	내용
정상	FPMC_OK	0	함수가 정상적으로 명령을 수행하였습니다.
입력예러	FPMC_INVALID_NODE	3	잘못된 노드 ID 를 입력하였습니다.
	FPMC_INVALID_AXIS	4	잘못된 축을 입력하였습니다.
	FPMC_INVALID_DATA	5	잘못된 데이터를 입력하였습니다.

**(4) 사용 예**

```
#include <stdio.h>
#include <windows.h>
#include "Library.h"

#define PORTNUM 3

void main()
{
    int Flag=0;

    autpmc_Open(PORTNUM, FPMC_BAUD_115200);

    Flag = autpmc_PgmFID (PORTNUM, Node01, 0, 1000, 1000, 1000, 1000, 0, 1, 0, 0);

    if(Flag!=FPMC_OK)
    {
        printf("error!\n");
        return;
    }

    autpmc_Close(PORTNUM);
}
```

## 6.14 autpmc\_PgmRID

autpmc\_PgmRID 함수는 PMC-2HSP 의 프로그램 모드 내에서 X, Y 축의 CCW 방향(반시계 방향)으로 원호 보간 드라이브를 실행합니다.

### (1) 함수명

```
int autpmc_PgmRID(
int PortNum,
char nNodeId,
int nStepNo,
long XCenPos,
long XEndPos,
long YCenPos,
long YEndPos,
BOOL bFLS,
int nSpeed,
int nTimer,
BOOL bEndP
);
```

### (2) 파라미터

- PortNum  
명령어를 수행 할 Serial Port 를 입력합니다.
- nNodeId  
설정 할 노드 ID 를 선택합니다. 노드 ID 의 범위는 1~16 까지이며, ID 의 범위를 벗어났을 경우에는 FPMC\_INVALID\_NODE(3)을 리턴합니다.
- nStepNo  
프로그램 스텝 번호를 입력합니다. 이때 유효한 범위는 0~199 이며, 총 2 스텝이 할당됩니다.
- XCenPos  
X 축 중점 좌표 -8,388,608~8,388,607
- XEndPos  
X 축 종점 좌표 -8,388,608~8,388,607
- YCenPos  
Y 축 중점 좌표 -8,388,608~8,388,607
- YEndPos  
Y 축 종점 좌표 -8,388,608~8,388,607
- bFLS  
선속일정 사용 유무(0: 사용안함, 1: 사용)
- nSpeed  
속도 인덱스(1~4)
- nTimer  
포스트 타이머 인덱스(1~3)
- bEndP  
드라이버 종료 펄스 유무(0: 사용안함, 1: 사용)

**(3) 리턴값**

구분	정의	리턴값	내용
정상	FPMC_OK	0	함수가 정상적으로 명령을 수행하였습니다.
입력예러	FPMC_INVALID_NODE	3	잘못된 노드 ID 를 입력하였습니다.
	FPMC_INVALID_AXIS	4	잘못된 축을 입력하였습니다.
	FPMC_INVALID_DATA	5	잘못된 데이터를 입력하였습니다.

**(4) 사용 예**

```
#include <stdio.h>
#include <windows.h>
#include "Library.h"

#define PORTNUM 3

void main()
{
    int Flag=0;

    autpmc_Open(PORTNUM, FPMC_BAUD_115200);

    Flag = autpmc_PgmRID (PORTNUM, Node01, 0, 1000, 1000, 1000, 1000, 0, 1, 0, 0);

    if(Flag!=FPMC_OK)
    {
        printf("error!\n");
        return;
    }

    autpmc_Close(PORTNUM);
}
```

## 6.15 autpmc\_PgmICJ

autpmc\_PgmICJ 함수는 PMC-2HSP/2HSN의 프로그램 모드 내에서 선택한 입력 포트가 활성화 상태라면 지정된 스텝으로 점프합니다. 입력 포트가 비활성화 상태라면 바로 다음 스텝을 실행합니다.

### (1) 함수명

```
int autpmc_PgmICJ(
    int PortNum,
    char nNodeId,
    char axis,
    int nStepNo,
    int nJumpStep,
    int nInputPtNo
);
```

### (2) 파라미터

- PortNum  
명령어를 수행 할 Serial Port 를 입력합니다.
- nNodeId  
설정 할 노드 ID 를 선택합니다. 노드 ID 의 범위는 1~16 까지이며, ID 의 범위를 벗어났을 경우에는 FPMC\_INVALID\_NODE(3)을 리턴합니다.
- axis  
제어 할 축(X 축, Y 축)을 선택합니다. 잘못된 축을 입력하였을 경우 FPMC\_INVALID\_AXIS(4)를 리턴합니다.

구분	정의	내용	상수값
PMC_AXIS	FPMC_X_AXIS	X 축	0
	FPMC_Y_AXIS	Y 축	1
	FPMC_X_Y_AXIS	X, Y 축	2

- nStepNo  
프로그램 스텝 번호를 입력합니다. 이때 유효한 범위는 0~199 입니다.
- nJumpStep  
점프 할 스텝 번호(0~199)
- nInputPtNo  
입력 포트 번호(0~14)

### (3) 리턴값

구분	정의	리턴값	내용
정상	FPMC_OK	0	함수가 정상적으로 명령을 수행하였습니다.
입력 에러	FPMC_INVALID_NODE	3	잘못된 노드 ID 를 입력하였습니다.
	FPMC_INVALID_AXIS	4	잘못된 축을 입력하였습니다.
	FPMC_INVALID_DATA	5	잘못된 데이터를 입력하였습니다.

**(4) 사용 예**

```
#include <stdio.h>
#include <windows.h>
#include "Library.h"

#define PORTNUM 3

void main()
{
    int Flag=0;

    autpmc_Open(PORTNUM, FPMC_BAUD_115200);

    Flag = autpmc_PgmICJ (PORTNUM, Node01, FPMC_X_AXIS, 0, 10, 0);

    if(Flag!=FPMC_OK)
    {
        printf("error!\n");
        return;
    }

    autpmc_Close(PORTNUM);
}
```

## 6.16 autpmc\_PgmIRD

autpmc\_PgmIRD 함수는 PMC-2HSP/2HSN 의 프로그램 모드 내에서 선택한 입력 포트가 활성화 상태가 되면 다음 스텝으로 이동합니다. 입력 포트가 비활성화 상태라면 활성화 상태가 될 때까지 현재 스텝에서 대기합니다.

### (1) 함수명

```
int autpmc_PgmIRD(
    int PortNum,
    char nNodeId,
    char axis,
    int nStepNo,
    int nInputPtNo
);
```

### (2) 파라미터

- PortNum  
명령어를 수행 할 Serial Port 를 입력합니다.
- nNodeId  
설정 할 노드 ID 를 선택합니다. 노드 ID 의 범위는 1~16 까지이며, ID 의 범위를 벗어났을 경우에는 FPMC\_INVALID\_NODE(3)을 리턴합니다.
- axis  
제어 할 축(X 축, Y 축)을 선택합니다. 잘못된 축을 입력하였을 경우 FPMC\_INVALID\_AXIS(4)를 리턴합니다.

구분	정의	내용	상수값
PMC_AXIS	FPMC_X_AXIS	X 축	0
	FPMC_Y_AXIS	Y 축	1
	FPMC_X_Y_AXIS	X, Y 축	2

- nStepNo  
프로그램 스텝 번호를 입력합니다. 이때 유효한 범위는 0~199 입니다.
- nInputPtNo  
입력 포트 번호(0~14)

### (3) 리턴값

구분	정의	리턴값	내용
정상	FPMC_OK	0	함수가 정상적으로 명령을 수행하였습니다.
입력에러	FPMC_INVALID_NODE	3	잘못된 노드 ID 를 입력하였습니다.
	FPMC_INVALID_AXIS	4	잘못된 축을 입력하였습니다.
	FPMC_INVALID_DATA	5	잘못된 데이터를 입력하였습니다.

**(4) 사용 예**

```
#include <stdio.h>
#include <windows.h>
#include "Library.h"

#define PORTNUM 3

void main()
{
    int Flag=0;

    autpmc_Open(PORTNUM, FPMC_BAUD_115200);

    Flag = autpmc_PgmIRD (PORTNUM, Node01, FPMC_X_AXIS, 0, 10);

    if(Flag!=FPMC_OK)
    {
        printf("error!\n");
        return;
    }

    autpmc_Close(PORTNUM);
}
```

## 6.17 autpmc\_PgmOPC

autpmc\_PgmOPC 함수는 PMC-2HSP/2HSN의 프로그램 모드 내에서 선택한 출력 포트를 ON, OFF 합니다.

### (1) 함수명

```
int autpmc_PgmOPC(
int PortNum,
char nNodeId,
char axis,
int nStepNo,
int nOutPtNo,
BOOL bON
);
```

### (2) 파라미터

- PortNum  
명령어를 수행 할 Serial Port 를 입력합니다.
- nNodeId  
설정 할 노드 ID 를 선택합니다. 노드 ID 의 범위는 1~16 까지이며, ID 의 범위를 벗어났을 경우에는 FPMC\_INVALID\_NODE(3)을 리턴합니다.
- axis  
제어 할 축(X 축, Y 축)을 선택합니다. 잘못된 축을 입력하였을 경우 FPMC\_INVALID\_AXIS(4)를 리턴합니다.

구분	정의	내용	상수값
PMC_AXIS	FPMC_X_AXIS	X 축	0
	FPMC_Y_AXIS	Y 축	1
	FPMC_X_Y_AXIS	X, Y 축	2

- nStepNo  
프로그램 스텝 번호를 입력합니다. 이때 유효한 범위는 0~199 입니다.
- nOutPtNo  
출력 포트 번호(0~3)
- bON  
OFF(0)~ON(1)

### (3) 리턴값

구분	정의	리턴값	내용
정상	FPMC_OK	0	함수가 정상적으로 명령을 수행하였습니다.
입력 에러	FPMC_INVALID_NODE	3	잘못된 노드 ID 를 입력하였습니다.
	FPMC_INVALID_AXIS	4	잘못된 축을 입력하였습니다.
	FPMC_INVALID_DATA	5	잘못된 데이터를 입력하였습니다.

**(4) 사용 예**

```
#include <stdio.h>
#include <windows.h>
#include "Library.h"

#define PORTNUM 3

void main()
{
    int Flag=0;

    autpmc_Open(PORTNUM, FPMC_BAUD_115200);

    Flag = autpmc_PgmOPC (PORTNUM, Node01, FPMC_X_Y_AXIS, 0, 3, 1);

    if(Flag!=FPMC_OK)
    {
        printf("error!\n");
        return;
    }

    autpmc_Close(PORTNUM);
}
```

## 6.18 autpmc\_PgmOPT

autpmc\_PgmOPT 함수는 PMC-2HSP/2HSN 의 프로그램 모드 내에서 선택한 출력 포트를 ON Time 설정 시간 동안 ON 합니다.

### (1) 함수명

```
int autpmc_PgmOPT(
  int PortNum,
  char nNodeId,
  char axis,
  int nStepNo,
  int iOnTim,
  int nOutPtNo,
  BOOL bNextStep
);
```

### (2) 파라미터

- PortNum  
명령어를 수행 할 Serial Port 를 입력합니다.
- nNodeId  
설정 할 노드 ID 를 선택합니다. 노드 ID 의 범위는 1~16 까지이며, ID 의 범위를 벗어났을 경우에는 FPMC\_INVALID\_NODE(3)을 리턴합니다.
- axis  
제어 할 축(X 축, Y 축)을 선택합니다. 잘못된 축을 입력하였을 경우 FPMC\_INVALID\_AXIS(4)를 리턴합니다.

구분	정의	내용	상수값
PMC_AXIS	FPMC_X_AXIS	X 축	0
	FPMC_Y_AXIS	Y 축	1
	FPMC_X_Y_AXIS	X, Y 축	2

- nStepNo  
프로그램 스텝 번호를 입력합니다. 이때 유효한 범위는 0~199 입니다.
- iOnTim  
출력 포트를 ON 시키는 시간: 0~65,535ms
- nOutPtNo  
출력 포트 번호(0~3)
- bNextStep  
ON(1) : 출력동작과 관계없이 다음 스텝으로 이동합니다.  
OFF(0) : ON 설정 시간 동안 선택한 출력 포트를 ON 시키고, 시간 종료 시 다음 스텝으로 이동합니다.

**(3) 리턴값**

구분	정의	리턴값	내용
정상	FPMC_OK	0	함수가 정상적으로 명령을 수행하였습니다.
입력 에러	FPMC_INVALID_NODE	3	잘못된 노드 ID 를 입력하였습니다.
	FPMC_INVALID_AXIS	4	잘못된 축을 입력하였습니다.
	FPMC_INVALID_DATA	5	잘못된 데이터를 입력하였습니다.

**(4) 사용 예**

```
#include <stdio.h>
#include <windows.h>
#include "Library.h"

#define PORTNUM 3

void main()
{
    int Flag=0;

    autpmc_Open(PORTNUM, FPMC_BAUD_115200);

    Flag = autpmc_PgmOPT (PORTNUM, Node01, FPMC_X_Y_AXIS, 0, 100, 1, 1);

    if(Flag!=FPMC_OK)
    {
        printf("error!\n");
        return;
    }

    autpmc_Close(PORTNUM);
}
```

## 6.19 autpmc\_PgmJMP

autpmc\_PgmJMP 함수는 PMC-2HSP/2HSN 의 프로그램 모드 내에서 지정된 스텝으로 점프합니다.

### (1) 함수명

```
int autpmc_PgmJMP(
int PortNum,
char nNodeId,
char axis,
int nStepNo,
int nJumpStep
);
```

### (2) 파라미터

- PortNum  
명령어를 수행 할 Serial Port 를 입력합니다.
- nNodeId  
설정 할 노드 ID 를 선택합니다. 노드 ID 의 범위는 1~16 까지이며, ID 의 범위를 벗어났을 경우에는 FPMC\_INVALID\_NODE(3)을 리턴합니다.
- axis  
제어 할 축(X 축, Y 축)을 선택합니다. 잘못된 축을 입력하였을 경우 FPMC\_INVALID\_AXIS(4)를 리턴합니다.

구분	정의	내용	상수값
PMC_AXIS	FPMC_X_AXIS	X 축	0
	FPMC_Y_AXIS	Y 축	1
	FPMC_X_Y_AXIS	X, Y 축	2

- nStepNo  
프로그램 스텝 번호를 입력합니다. 이때 유효한 범위는 0~199 입니다.
- nJumpStep  
점프 할 스텝 번호(0~199)

### (3) 리턴값

구분	정의	리턴값	내용
정상	FPMC_OK	0	함수가 정상적으로 명령을 수행하였습니다.
입력에러	FPMC_INVALID_NODE	3	잘못된 노드 ID 를 입력하였습니다.
	FPMC_INVALID_AXIS	4	잘못된 축을 입력하였습니다.
	FPMC_INVALID_DATA	5	잘못된 데이터를 입력하였습니다.

**(4) 사용 예**

```
#include <stdio.h>
#include <windows.h>
#include "Library.h"

#define PORTNUM 3

void main()
{
    int Flag=0;

    autpmc_Open(PORTNUM, FPMC_BAUD_115200);

    Flag = autpmc_PgmJMP (PORTNUM, Node01, FPMC_X_Y_AXIS, 0, 199);

    if(Flag!=FPMC_OK)
    {
        printf("error!\n");
        return;
    }

    autpmc_Close(PORTNUM);
}
```

## 6.20 autpmc\_PgmREP

autpmc\_PgmREP 함수는 PMC-2HSP/2HSN 의 프로그램 모드 내에서 이 명령의 다음 스텝 부터 autpmc\_PgmRPE 함수(반복 종료)를 만날 때까지 지정 횟수만큼 반복 실행합니다.

### (1) 함수명

```
int autpmc_PgmREP(
  int PortNum,
  char nNodeId,
  char axis,
  int nStepNo,
  int nRepCnt
);
```

### (2) 파라미터

- PortNum  
명령어를 수행 할 Serial Port 를 입력합니다.
- nNodeId  
설정 할 노드 ID 를 선택합니다. 노드 ID 의 범위는 1~16 까지이며, ID 의 범위를 벗어났을 경우에는 FPMC\_INVALID\_NODE(3)을 리턴합니다.
- axis  
제어 할 축(X 축, Y 축)을 선택합니다. 잘못된 축을 입력하였을 경우 FPMC\_INVALID\_AXIS(4)를 리턴합니다.

구분	정의	내용	상수값
PMC_AXIS	FPMC_X_AXIS	X 축	0
	FPMC_Y_AXIS	Y 축	1
	FPMC_X_Y_AXIS	X, Y 축	2

- nStepNo  
프로그램 스텝 번호를 입력합니다. 이때 유효한 범위는 0~199 입니다.
- nRepCnt  
반복 횟수(1~255)

### (3) 리턴값

구분	정의	리턴값	내용
정상	FPMC_OK	0	함수가 정상적으로 명령을 수행하였습니다.
입력에러	FPMC_INVALID_NODE	3	잘못된 노드 ID 를 입력하였습니다.
	FPMC_INVALID_AXIS	4	잘못된 축을 입력하였습니다.
	FPMC_INVALID_DATA	5	잘못된 데이터를 입력하였습니다.

**(4) 사용 예**

```
#include <stdio.h>
#include <windows.h>
#include "Library.h"

#define PORTNUM 3

void main()
{
    int Flag=0;

    autpmc_Open(PORTNUM, FPMC_BAUD_115200);

    Flag = autpmc_PgmREP(PORTNUM, Node01, FPMC_X_AXIS, 0, 10); //반복 시작

    autpmc_PgmRPE(PORTNUM, Node01, FPMC_X_AXIS, 3); // 반복 종료

    if(Flag!=FPMC_OK)
    {
        printf("error!\n");
        return;
    }

    autpmc_Close(PORTNUM);
}
```

## 6.21 autpmc\_PgmRPE

autpmc\_PgmREP 함수는 PMC-2HSP/2HSN 의 프로그램 모드 내에서 autpmc\_PgmREP(반복시작) 함수의 종료 함수입니다.

### (1) 함수명

```
int autpmc_PgmRPE(
int PortNum,
char nNodeId,
char axis,
int nStepNo
);
```

### (2) 파라미터

- PortNum  
명령어를 수행 할 Serial Port 를 입력합니다.
- nNodeId  
설정 할 노드 ID 를 선택합니다. 노드 ID 의 범위는 1~16 까지이며, ID 의 범위를 벗어났을 경우에는 FPMC\_INVALID\_NODE(3)을 리턴합니다.
- axis  
제어 할 축(X 축, Y 축)을 선택합니다. 잘못된 축을 입력하였을 경우 FPMC\_INVALID\_AXIS(4)를 리턴합니다.

구분	정의	내용	상수값
PMC_AXIS	FPMC_X_AXIS	X 축	0
	FPMC_Y_AXIS	Y 축	1
	FPMC_X_Y_AXIS	X, Y 축	2

- nStepNo  
프로그램 스텝 번호를 입력합니다. 이때 유효한 범위는 0~199 입니다.

### (3) 리턴값

구분	정의	리턴값	내용
정상	FPMC_OK	0	함수가 정상적으로 명령을 수행하였습니다.
입력에러	FPMC_INVALID_NODE	3	잘못된 노드 ID 를 입력하였습니다.
	FPMC_INVALID_AXIS	4	잘못된 축을 입력하였습니다.
	FPMC_INVALID_DATA	5	잘못된 데이터를 입력하였습니다.

### (4) 사용 예

```
#include <stdio.h>
#include <windows.h>
#include "Library.h"

#define PORTNUM 3
```

```
void main()
{
    int Flag=0;

    autpmc_Open(PORTNUM, FPMC_BAUD_115200);

    autpmc_PgmREP(PORTNUM, Node01, FPMC_X_AXIS, 0, 10); //반복 시작

    Flag = autpmc_PgmRPE(PORTNUM, Node01, FPMC_X_AXIS, 3); // 반복 종료

    if(Flag!=FPMC_OK)
    {
        printf("error!\n");
        return;
    }

    autpmc_Close(PORTNUM);
}
```

## 6.22 autpmc\_PgmEND

autpmc\_PgmEND 함수는 PMC-2HSP/2HSN 의 프로그램 모드 내에서 프로그램을 종료합니다. 프로그램의 마지막에 반드시 입력해야 합니다.

### (1) 함수명

```
int autpmc_PgmEND(
    int PortNum,
    char nNodeId,
    char axis,
    int nStepNo
);
```

### (2) 파라미터

- PortNum  
명령어를 수행 할 Serial Port 를 입력합니다.
- nNodeId  
설정 할 노드 ID 를 선택합니다. 노드 ID 의 범위는 1~16 까지이며, ID 의 범위를 벗어났을 경우에는 FPMC\_INVALID\_NODE(3)을 리턴합니다.
- axis  
제어 할 축(X 축, Y 축)을 선택합니다. 잘못된 축을 입력하였을 경우 FPMC\_INVALID\_AXIS(4)를 리턴합니다.

구분	정의	내용	상수값
PMC_AXIS	FPMC_X_AXIS	X 축	0
	FPMC_Y_AXIS	Y 축	1
	FPMC_X_Y_AXIS	X, Y 축	2

- nStepNo  
프로그램 스텝 번호를 입력합니다. 이때 유효한 범위는 0~199 입니다.

### (3) 리턴값

구분	정의	리턴값	내용
정상	FPMC_OK	0	함수가 정상적으로 명령을 수행하였습니다.
입력에러	FPMC_INVALID_NODE	3	잘못된 노드 ID 를 입력하였습니다.
	FPMC_INVALID_AXIS	4	잘못된 축을 입력하였습니다.
	FPMC_INVALID_DATA	5	잘못된 데이터를 입력하였습니다.

### (4) 사용 예

```
#include <stdio.h>
#include <windows.h>
#include "Library.h"

#define PORTNUM 3
```

```
void main()
{
    int Flag=0;

    autpmc_Open(PORTNUM, FPMC_BAUD_115200);

    Flag = autpmc_PgmEND(PORTNUM, Node01, FPMC_X_Y_AXIS, 0);

    if(Flag!=FPMC_OK)
    {
        printf("error!\n");
        return;
    }

    autpmc_Close(PORTNUM);
}
```

## 6.23 autpmc\_PgmTIM

autpmc\_PgmTIM 함수는 PMC-2HSP/2HSN 의 프로그램 모드 내에서 지정 시간만큼 대기 명령을 수행합니다.

### (1) 함수명

```
int autpmc_PgmTIM(
    int PortNum,
    char nNodeId,
    char axis,
    int nStepNo,
    int nOnTim
);
```

### (2) 파라미터

- PortNum  
명령어를 수행 할 Serial Port 를 입력합니다.
- nNodeId  
설정 할 노드 ID 를 선택합니다. 노드 ID 의 범위는 1~16 까지이며, ID 의 범위를 벗어났을 경우에는 FPMC\_INVALID\_NODE(3)을 리턴합니다.
- axis  
제어 할 축(X 축, Y 축)을 선택합니다. 잘못된 축을 입력하였을 경우 FPMC\_INVALID\_AXIS(4)를 리턴합니다.

구분	정의	내용	상수값
PMC_AXIS	FPMC_X_AXIS	X 축	0
	FPMC_Y_AXIS	Y 축	1
	FPMC_X_Y_AXIS	X, Y 축	2

- nStepNo  
프로그램 스텝 번호를 입력합니다. 이때 유효한 범위는 0~199 입니다.
- nOnTim  
대기시간을 입력합니다. 이때 유효한 범위는 0~65,535ms 입니다.

### (3) 리턴값

구분	정의	리턴값	내용
정상	FPMC_OK	0	함수가 정상적으로 명령을 수행하였습니다.
입력에러	FPMC_INVALID_NODE	3	잘못된 노드 ID 를 입력하였습니다.
	FPMC_INVALID_AXIS	4	잘못된 축을 입력하였습니다.
	FPMC_INVALID_DATA	5	잘못된 데이터를 입력하였습니다.

**(4) 사용 예**

```
#include <stdio.h>
#include <windows.h>
#include "Library.h"

#define PORTNUM 3

void main()
{
    int Flag=0;

    autpmc_Open(PORTNUM, FPMC_BAUD_115200);

    Flag = autpmc_PgmTIM (PORTNUM, Node01, FPMC_X_Y_AXIS, 0, 100);

    if(Flag!=FPMC_OK)
    {
        printf("error!\n");
        return;
    }

    autpmc_Close(PORTNUM);
}
```

## 6.24 autpmc\_PgmNOP

autpmc\_PgmNOP 함수는 PMC-2HSP/2HSN 의 프로그램 모드 내에서 아무 것도 처리하지 않습니다.

### (1) 함수명

```
int autpmc_PgmNOP(
    int PortNum,
    char nNodeId,
    char axis,
    int nStepNo
);
```

### (2) 파라미터

- PortNum  
명령어를 수행 할 Serial Port 를 입력합니다.
- nNodeId  
설정 할 노드 ID 를 선택합니다. 노드 ID 의 범위는 1~16 까지이며, ID 의 범위를 벗어났을 경우에는 FPMC\_INVALID\_NODE(3)을 리턴합니다.
- axis  
제어 할 축(X 축, Y 축)을 선택합니다. 잘못된 축을 입력하였을 경우 FPMC\_INVALID\_AXIS(4)를 리턴합니다.

구분	정의	내용	상수값
PMC_AXIS	FPMC_X_AXIS	X 축	0
	FPMC_Y_AXIS	Y 축	1
	FPMC_X_Y_AXIS	X, Y 축	2

- nStepNo  
프로그램 스텝 번호를 입력합니다. 이때 유효한 범위는 0~199 입니다.

### (3) 리턴값

구분	정의	리턴값	내용
정상	FPMC_OK	0	함수가 정상적으로 명령을 수행하였습니다.
입력에러	FPMC_INVALID_NODE	3	잘못된 노드 ID 를 입력하였습니다.
	FPMC_INVALID_AXIS	4	잘못된 축을 입력하였습니다.
	FPMC_INVALID_DATA	5	잘못된 데이터를 입력하였습니다.

### (4) 사용 예

```
#include <stdio.h>
#include <windows.h>
#include "Library.h"

#define PORTNUM 3
```

```
void main()
{
    int Flag=0;

    autpmc_Open(PORTNUM, FPMC_BAUD_115200);

    Flag = autpmc_PgmNOP(PORTNUM, Node01, FPMC_X_Y_AXIS, 190);


    if(Flag!=FPMC_OK)
    {
        printf("error!\n");
        return;
    }

    autpmc_Close(PORTNUM);
}
```

# 7 라이브러리로 활용 가능한 MFC 예제 프로그램

## (1) MFC 예제 프로그램

라이브러리 함수를 활용한 MFC 예제 프로그램입니다. 소스를 직접 확인 할 수 있으므로, 필요한 동작을 쉽게 이해하고 사용 할 수 있습니다.



## (2) 설명

번호	구분	내용
①	포트연결	포트 연결 라이브러리 함수를 호출하여 통신 연결 및 해제를 수행합니다.
②	모션 IC 리셋	현재 연결되어 있는 PMC 모션 IC 를 리셋합니다.
③	원점 복귀	원점 복귀 라이브러리 함수를 호출하여 원점 복귀 실행 또는 정지합니다.
④	드라이버 상태 체크	현재 연결되어 있는 PMC 모션 드라이버의 상태나 오류를 확인합니다. (각 축의 원점 복귀모드, 조그 모드, 프로그램 모드가 구동하고 있는지 또는 오류 확인이 가능합니다.)

번호	구분	내용
⑤	파라미터 속성 읽기/ 쓰기	현재 설정되어 있는 PMC 모션 드라이버의 파라미터값을 읽거나 쓸 수 있습니다.
⑥	수동 모드	통신을 통하여 패킷을 보내어 하나의 동작을 수행하는 모드입니다.
⑦	프로그램 모드	EEPROM에 미리 프로그램 스텝을 저장해 놓고, 그 후 통신이 불가능한 환경에서 사용하거나 연속적인 동작을 수행하기 위한 모드입니다.
⑧	로그	실행한 기능에 대한 라이브러리 함수명과 세부 속성값을 확인 할 수 있습니다.

ISO-9001

# Autonics

Sensors & Controllers

www.autonics.co.kr

## Distributor



### ■ 주요생산품목

포토센서 · 광화이버센서 · 도어센서 · 도어사이드센서 · 에어어센서 · 근접센서 · 압력센서 · 로터리 엔코더 · 커넥터/소켓 · 온도조절기 · 온/습도 센서 · SSR/전력조정기 · 카운터 · 타이머 · 판넬메타 · 타코/스피드/펄스메타 · 디스플레이 유닛 · 센서 컨트롤러 · 스위칭 모드 파워 서플라이 · 제어용 스위치/램프/부저 · I/O 단자대/케이블 · 스테핑 모터/드라이버/컨트롤러 · 그래픽/로직 패널 · 필드 네트워크 기기 · 레이저 마킹 시스템(CO<sub>2</sub>, Nd:YAG) · 레이저 웰딩/솔더링 시스템

## Autonics Corporation

- 본사  
TEL : 051-519-3151 / FAX : 051-519-4432
- 서울사무소  
TEL : 032-610-2700 / FAX : 032-323-3008
- 대구사무소  
TEL : 053-383-7673 / FAX : 053-383-7674
- 광주  
TEL : 062-521-6716~7, 010-9277-3023 / FAX : 062-521-6717
- 기술 상담 센터  
제품기술상담 : 1588-2333 (전국)  
A / S 상담 : 080-529-3333 (수도권/충청/강원)  
080-519-3333 (영남/호남/제주)